المشاعل



الهندسية



م.شادي أبوسريس أيمن ضرار







المشاغل الهندسية

المشاغل الهندسية

م. شادي أبو سريس يونس الزيوت أيمن ضرار

> الطبعة الأولى 2006م — 1426



مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

رقم الإيداع لدى دفرة المكتبة الوطنية (2005/4/724)

620

أبو سريس، شادي

المشاغل الهندسوة/ إعداد شادي أبو سريس، يونس الزيوت، أيمن شرار . _ عمان: مكتبة المجتمع العربي، 2005.

() ص.

.(2005/4/724) : ...

رب رب (1000) الواصفات: /الهندسة// المواد الهندسية//التصميم الهندسي//

التصميم//المياثي/

تم إحداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

حقوق الطبع محفوظة للناشر

Copyright ® All Rights reserved

الطبعة الأولى

2006 م - 1426



مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع عمان – شارع الملك حسين – مجمع الفحيص التجاري تلفكس 4632739 ص.ب. 8244 عمان 11121 الأربن

المحتويات

الجزء الأول: الشاغل المكانيكية

11	الوحدة الأولى: القياسات الميكانيكية
13	المساطر وشرائط القياس
14	القدم (الورنية)
20	زوايا القياس
23	الفرجار
25	الميكروميتر
31	الوحدة الثلقية: تخطيط المشغولات وأعمال الصاج
33	العلام
41	الحني والتعديل
45	الوحدة الثالثة: قطع المعادن
47	عملية التأجين
56	القص
61	عملية النشر
65	الوحدة الرابعة: البرادة
79	الوحدة الخامسة: النقب ووصل المعادن
81	الثقب
90	وصل المعلان (البرشمة)
99	الوحدة السادمة: اللحام
101	اسالوب اللحام
105	آلات اللحام بالقوس الكهربائي
112	قدح القوس
115	القطبية

مشاغل الكهرباء	الجزء الثاني: ١
----------------	-----------------

	-
125	الوحدة الأولمي: للدارات الكهربانية
143	الوحدة للثانية: أجهزة القياس الكهرباتية
157	الوحدة الثالثة: تمديدات المباني
159	معدات وتجهيزات تمديدات المباني
166	تمديدات الإتارة ومخططاتها
	الجزء الثالث: مشاغل النجارة
187	الوحدة الأولمي: أدوات النجارة البدوية
189	لدوات الضبط والقياس
199	أدوات التخطيط
195	علمات الشغيل
198	أدوات النشر اليدوية
208	أدوات المسح والتصفية
216	لدوات القطع والثقب في الخشب
227	ادوات الطرق
235	الوحدة الثانية: الوصالات الخشبية
237	أنواع الأخشاب ومواصفاتها
247	الوصالات الخشبية
273	للوحدة الثالثة: عمليات التخريم والمخر والحرق
285	الوحدة الرابعة: أعمال الدهان
201	for ten

المقدمة

الحمد لله العلي القدير الذي هدانا إلى ما توصلنا إليه من علم ومعرفة استطعنا أن نصيغه بلغة بسيطة سلسة نقمه من خلال هذا الكتاب لكل طالب ومهتم، عسى أن يعود عليهم بالخير والفائدة هذا وبوجود المضرورة الملحة والحاجة إلى مادة علمية يستطيع من خلالها الطالب فهم المشاغل والتعلمل معها ارتلينا إلى إصدار هذا الكتاب بحيث يغطي أكبر قدر ممكن من الخطة الدراسية المقررة، كما أنه يعتبر مرجعاً علمياً الأصحاب المهن والمهتمين بموضوعات المشاغل الهندسية.

نسأل الله التوفيق ١١

المؤلفون

الجزء الأول

المشاغل الميكانيكية

القياسات الميكانيكية

-11-

القياسات اليكانيكية

لنواع عدد القياس

توجد أنواع مختلفة لعدد للقياس حسب الغرض المستعمل لها وسهولة الاستعمال واختلاف الدقة في قراءتها. وفيما يأتي الأدوات والعدد المستعملة في القياس:

المساطر وشرائط القياس

تستعمل المساطر للقياس المباشر للمسافات القصيرة أما شرائط القياس فتستعمل لقياس المسافات الكبيرة ويوضح الشكل (1) بعض أنواع المساطر والشرائط.




وتعتبر مسطرة الصلب (Steel Rule) أقدم أداة من أدوات القياس وأكثرها شيوعاً في الاستعمال في عمليات القياس في الورش، كما توجد أذواع من مساطر الصلب بأشكال عديدة وبقنات مختلفة من حيث الدقة. وتدرج المساطر يكون إما حسب النظام المتري (Metric System) أو حسب النظام البريطاني (Britsh Standerd) واعتيانياً يدرج جانب واحد من المسطرة ويتراوح طول المساطر بين 6 ملم إلى 2500 ملم أو (بين 1⁄4 و100بوصة).

لقدمة (ورنية) Vernier Callper

تعتبر القدمة من أجهزة القياس الدقيقة ويمكن القياس فيها بدقة أمام،

 مام، أمام، وهي عبارة عن مسطرة مدرجة بالسنتيمترات وتتنهي بفك
 ثابت وبنزلق عليها فك متحرك لقياس أجزاء وحداث القياس، ويوجد مسمار
 ملولب لتثبيت الجزء المتحرك على المسطرة وذلك لعملية ضبط الفك المتحرك
 عند القياس، وعند القياس بفتح المسمار الملولب قليلاً لأجل تحريك الفك
 المتحرك المحصول على المقاس المسحيح، ويتراوح عمق الفكين بين 30-90
 مام، والحد الأدنى للقياسات الخارجية 6 ملم، كما يلاحظ وجود نقطة ارتكاز
 على كل من فكي القدمة يستخدمان في ضبط فكوك التقسيم لمقاس معين كما في
 الشكل (2).



الورنية Vernier Caliper

أتواع أنمات القياس

تصنف قدمات القياس حسب الاستخدام إلى الأتواع الآتية:

ا قدمة القياس الاعتبادية.


2- قدمة قياس الارتفاعات.

3- قدمة قياس الأعماق.

4- قدمة قياس أسنان الترس.

1-قدمة القياس الاعتبائية:

وهي القدمة الاعتبادية التي نكرناها وتستخدم في قياس الأقطار الخارجية والداخلية حيث يمسك العامل الفك الثابت بيده لوضعه على الشظة، بينما يستعمل يده الأخرى في تشغيل صامولة الضبط للحصول على المقلس الصحيح. والشكل (3) يوضح القدمة الاعتبادية.




شكل (3) قدمة القياس الاعتبادية

(أ) قجزء الأيمن من قفك قمنزلق

(ب) صامولة الضبط الدقيق.

(ج) مسمار تثبیت قفک قمنزلق.

والشكل (4) يبين ثلاث حالات لاستعمال القدمة الفكية حيث يستعمل الفكان (1، 2) لقياس عرض المجاري والأقطار الداخلية والفكان (3، 4) لقياس سمك القضبان والأقطار الخارجية، والقائم (5) يقيس عمق المجاري.



مسدن (4) ثلاث حالات لاستصل قلامة


2-قدمة قياس الارتفاعات

تستخدم هذه القدمة تقياس الارتفاعات، والشكل (5) يبين قدمة قياس الارتفاعات. تختلف هذه القدمة عن القدمة الاعتبادية باستقرارها على قاعدة تقيلة ولها مؤشر مشطوب على فك متحرك. وتستخدم هذه القدمة بوضع الشغلة على سطح صفيحة والقباس يقاس فوق سطح الصفيحة الذي يعتبر مرجع الارتفاع. ونوجد عدة مقاسات لقدمة قياس الارتفاعات. ويعرف مقاس القدمة بأقسى مسافة يمكن قياسها بهذه القدمة هو 250 ملم. تستخدم قدمة قياس الارتفاعات لاختبار مواضع فياس الشغلات وتعيين صحور عمود.



3- قدمة فياس الأعماقي Vernier Depth Gauge


تستصل هذه القدمة في قياس أعماق الفتحات والثقوب، وهي تتكون من ذراع مدرج بطول 200 ملم أو 250 ملم كما هو موضح في الشكل (6) مع أمثلة لاستعمالها، حيث أن الفك المنزلق بشبه القدمة العادية إلا أن قدمة قياس الأعماق مصممة بحيث ترتكز على حافة الفتحات.




الشكل (6) أمثلة لاستصالات قدمة قياس الأعماق

4- فعمة فياس أسنان الترس Gear Teeth Vernier

تستخدم لقياس عرض سن الترس عند خط الخطوة، الشكل (7)، وقد يكون قياسها بالنظام المتري أو الإنكليزي ويوضع الشكل (8) طريقة استخدامها حيث يتم ضبط القدمة على المسافة الصحيحة لطول طرف من الترس ويضبط الفك المنزلق للقدمة أفقياً للحصول على القياس المضبوط.



قدمة قيلس فبنان فكرس




شكل (8) طريقة استخدام العمة قياس أسنان الكرس في قياس السمك المستهجة

قراءة القلمة Vernier Reading

عندما ينطبق الفك المتحرك مع الفك الثابث نلاحظ قراءة القدمة صفراً، وفي حالة انطباق صغر الفك المتحرك عن الرقم 20 ملم من الفك الثابت تكون فراءة القدمة 20 ملم مع ملاحظة انطباق الخط العاشر من الغك المتحرك على أحد تقاسيم المسطرة.

لما في حالة وضع صغر الفك المتحرك بين خطين من المسطرة (لفك الثابت) ولنغرض بين الرقم 20 ملم والرقم 21 ملم فعند ذلك تكون القراءة بملاحظة تقاسيم الفك المتحرك ومعرفة أي خط أو رقم متطابق مع خطوط الفك الثابت ولنفرض الخط الرابع مثلاً من الفك المتحرك ابتداء من جهة المسارة منطبقاً مع أحد التقاسيم من المسطرة فمعنى ذلك أن القدمة تقرأ 20.4 وإليك بمض الأمثلة التي توضع كيفية قراءة القدمة وفق النظام المترى الشكل (9).



- 1- قراءة للبحد 0.2 ملم وذلك بتطابق الخط الثاني من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الأساسية.
- 2- قراءة البعد 0.4 ملم وذلك بتطابق الخط الرابع من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الأساسية.
- 3- قراءة البعد 0.6 ملم وذلك بتطابق الخط السادس من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الاساسية.
 - 4- قراءة البعد 1.42 ملم:

أ- تقرأ عدد الملمترات على التنريجة الأسلسية ومقدارها 21 ملم.
 ب-تقرأ عدد الوحدات الموجودة على المنزلقة (القدمة) المنطبقة على أحد الخطوط الموجودة على الجزء الثابت (التنريجية الأسلسية) وتكتب على أساس كسر عشري الملمتر (0.4 ملم)، وبهذا تكون القراءة النهائية


21.4 = 0.4 + 21 مام.

زوليا القياس Angle Gauges

تكون الزوايا لما حادة Right أو قائمة Square أو منفرجة ويجري قياسها في المعتلد لهما باستعمال أدوات ذات قيم زلوية ثابتة، وإما باستعمال أدوات قابلة للضنفط مزود بعضها بمعابير مدرجة لتصدد قيم الزوايا المطلوب قياسها.

1- الأموات ذات الزوايا الثابتة:

وهي عبارة عن زاوية مصنوعة لدرجة خاصة لا يمكن تحريكها، (وتكون إما 30 ، 45 ، 60 ، 90 ، 120) والشكل يوضع زاوية قائمة ثابتة لكثرة استخدامات مثل هذه الزوايا في الحياة العملية.



شكل (10) زاوية ثابتة


2- زوايا القياس المتحركة

وهي المناقل ومساطر الزوايا بأنواعها، وتتكون مساطر الزوايا من جزئين أو ثلاث تتحرك بالنسبة لبعضها البعض بمسامير في ثقوب تتخذ وضع الزاوية للشغلة، كما في الشكل (11).



شكل (11) زوايا ثلياس المتحركة

أما المناقل Protractors فتحمل تدريجات لتحديد قيم الزوايا ومنها مجهزة بمنزلقة لزيادة الدقة في القياس وبعضها مزود بمجهر الإيضاح القراءة ويوضح الشكل (12) بعض هذه المناقل.



الشكل (12) المناقل وأمثلة لاستصالها

وتكون هذه المناقل إما ذات حافات عدلة أو ذات حافات مشطوفة، وتحرك المناقل حسب الزاوية المطلوبة. وهناك نوع من المناقل يسمى المنقلة الجامعة كما في الشكل (13) حيث تتكون من الأجزاء التالية:



الشكل (13) المنكة الجامعة

- مسطرة الزاوية وتتحرك عليها بقية الأجزاء.
 - قاعدة الزاوية الرئيسية.
 - الزاوية المتحركة وهي تتحرك 360 .
 - زاوية لتحديد المحاور المستديرة.

الفرجار Divider


تعتبر فراجير القياس من أدوات القياس التكميلية للمسطرة المدرجة، إذ أن فراجير القياس تستخدم بدقة أعلى، وتكون على عدة أنواع أهمها:

- فرجار قیاس خارجی.
 - فرجار قیاس دلخلی.
 - فرجار تقسيم.
 - فرجار شوكة.
 - الفرجار نو العمود.

فرجار القياس الخارجي:


ويستعمل الأخذ مقاس قطر خارجي وبعد بين سطحين في الشغلة ثم نقل هذا المقاس لقياسه على المسطرة، كما يستعمل لمراجعة بعد معين لشغة ما أثناء التشغيل أو بعده وذلك بعد ضبط فتحة الغرجار على المقاس المطلوب.

والشكل (أ-14) يوضح كيفية مراجعة قطر خارجي لشغلة مركبة على المخرطة.



شكل (14) قواع قارنجير -23-

وهناك ثلاثة أنواع من فراجير القياس الخارجي مبينة في الشكل (14) ويجب أن يراعى ضبط وضع طرفي الفرجار ألثاء القياس بحيث يكونان على محور التماثل بالنسبة إلى الشغلة، كما في الشكل (15).



شكل (15) ضبط طرفى قارجار


فرجار القياس الداخلي:

تستعمل في قياس الأبعاد الداخلية للمشغولات وهي أنواع مختلفة كما في الشكل (16).



ويراعى في تصميم فرجار القياس الدلخلي أن يكون طرف كل من ساقى الفرجار كروي الشكل بالتقريب لضمان أن يكون موضع التلامس (نقطة) في حالة قياس الأبعاد الداخلية للسطوح الدائرية ولتقادي حدوث أي خطأ في القياس في حالة ما إذا كان نصف قطر الثقب المراد قياسه أقل من نصف قطر نكور طرفي الغرجار.

ويوضع الشكل (أ-17) الوضع الصحيح لفرجار القياس بالنسبة لمحور التماثل للشغلة والشكل (ب-17) الوضع الخطأ لعدم انطباق محور التماثل الشغلة، ويؤدى ذلك إلى حدوث خطأ في القياس.




شكل (17) أ- الرضع المنبع للرجار ب- القباس بالنبية لمحور التماثل للشظة

الميكرومتر الخارجي

هو جهاز قياس دقيق يقيس الأبعاد بدقة تصل إلى (0.001) ملم، ويقيس النوع الشانم لدرجة (0.01) ملم.

أجزاء الميكرومتر

يبين الشكل (18) للمنظر الخارجي لميكرومتر قياس خارجي، وتظهر فيه الأجزاء الآتية:




شكل (18) الميكرومش الخارجي

- حبر- احس. ٥- جابة التفريع الأساسي. ١- جابة التفريع الثانوي.

- الجمام: يحمل الديكروميتر بقية الأجزاء، وهو إطار محني يحفر عليه
 مدى سعة قياس الديكروميتر. والسعة في المثال من (50-25) ملم.
- المندان: يمثل المندان فك (حد) القياس المتحرك ويصنع من الفولاذ
 المبائكي. وينتهي بلولب. خطوة (0.5) ملم لتوفير إمكانية تحريك العمود
 في الاتجاه المحوري.
- صمولة القفل: تتحكم صمولة القفل بمواجمة حركة العمود المحوري
 وضع قياض.
- جلبة التدريج الأساسي: تثبه جلبة التدريج الأساسي في الموكروميتر
 مسطرة التدريج الأساسي في الورنية، ويقرأ عليها مقدار الفتحة (المسافة)
 بين فكي القياس الثابت والمتحرك.
- جلبة التعريج الثانوي: تشبه جلبة التعريج الثانوي تعريج الورنية في
 الورنية المتربة والتعريج الثانوي مقسم إلى (60) قسماً متساوية.
- المقاطة: مقبض محزز (مترتر) وبوساطتها يتم تحريك العمود المحوري ويؤمن الإحساس بضغط القياس.

ميدأ العمل:

خطوة لولب العمود المحوري (0.5) ملم فعندما تدور السقاطة دورة كاملة بتحرك العمود المحوري مصافة (0.5) ملم في الاتجاه المحوري، ويبين التدريج الأساسي مقدار الحركة المحورية. حسب مدى قياس الميكروميتر، ويبين الشكل (19) تدريجاً أساسياً لميكرومتر قياسه يتراوح من (صغر ~ 25) ملم. وتعتل الأتسام الواقعة فوق خط الأساس المليمترات الكاملة. والأتسام والواقعة أسفل الخط أنصاف المليمترات.



يقسم محيط جلبة التدريج الثانوي إلى (50) قسماً متساوية كما في الشكل (20). فإذا دارت جلبة التدريج الثانوية قسماً واحداً فتكون مسافة الحركة المحورية للعمود المحوري تساوي $\frac{0.5}{50}$ (0.01) ملم وبذلك تكون دقة القياس (0.01) ملم.

ولتحديد قيمة قراءة القياس نجمع الأرقام الثلاثة الآتية:

- عدد المليمترات الكاملة المرئية (البارزة عن جلبة الجلبة).
 - عد أنصاف المليمتر أن المرئية.
- رقم الخط المطابق من التدريج الثانوي لخط الأساس مضروباً بــ
 (0.01) ملم.



قراءة الميكرومتر

ببين الشكل (21) ثلاث قراءات لميكروميتر متري. حدد قراءة كل منها:

أتواع الميكرومتر


يتوفر الميكروميتر بالأنواع الآتية:

 أ- ميكروميتر القياس الخارجي: يستخدم في قياس الأبعاد أو الأقطار الخارجية للمشغولات كما في الشكل (22).



شكل (22) ميكروميتر قالياس الفارجي -28-

ب-ميكروميتر القياس الدلخلي: يستخدم في قياس الأبعاد أو الأقطار الداخلية للمغشولات كما في الشكل (23).



كشكل (23) ميكروميتر القياس الدنظي

ت-ميكروميتر قياس العبق: يستخدم في قياس عمق الثقوب أو ارتفاع الأكتاف في المشغو لات كما في الشكل (24).



الوحدة الثانية

تخطيط المشغولات وأعمال الصاج


تخطيط المشفولات وأعمال الصاج

العلام

للعلام عملية إعداد القطعة التشغيلها على المكنات، ويعني نقل المقاسات للموجودة على الرسم إلى الشغلة، وتحديدها على أسطحها بمخطوط ترسم بالقلم الرصاص، أو تخدش بمحددات العلام ذوات السن.

1- الأسطيب الفنية للعلام:

يتقرر الأسلوب الغني الولجب لِتباعه في العلام طبقاً لنوع الشغلة وسلسلة العمليات الذي ستمر بها في مراحل التشغيل.




ويمكن إجراء الملام بأحد الأساليب التالية:

- العلام من حافة إسناد واحدة.
- العلام من حاقة إسناد وخط إسناد.
 - العلام من سطح إسناد.
 - العلام باستخدام ضبعة.

العلام من حافة إسنادة واحدة:

من الضروري إعداد حافة لسناد على الشفلة حتى تنزلق عليها أدوات العلام في سهولة ويسر.



شكل (5) توقيع الأبعاد بهذه الكيفية خطأ، فتقل المقاسات في سلسلة متقالية يؤدي إلى تراكم الأخطاء

(2) العلام من حافة إسناد وخط إسناد:

يكون ليمض قطع التشخيل إلى جانب الحوافي المستقيمة، حوافي مستديرة. ويمكن عادة إجراء العلام لهذه القطع باستخدام حافة إسناد وخط إسناد. وهي حالة الأجزاء المتماثلة الشكل يتخذ خط المحطور بمثابة خط الإسناد عند المعلام.



شكل (6) كوقيع الأبعاد على الشظة مع الاستعانة بحافة ابسناد وخط الإسناد (المحور في هذه الحالة)

(3) قعلام من سطح إسناد:

في هذه الحالة توضع الشغلة على سطح مستو يعرف بزهرة الاستواء (زهرة الاستعدال) وسيأتي وصفها فيما بعد. ويكون السطح بمثابة سطح الإسناد لخطوط العلام التي يتم تحديدها بواسطة محدد الاستواء (زهرة الشنكار).

(4) العلام باستخدام طبعة (ضبعة):

يفضل عند تشغيل كمية ولو صغيرة من المشغولات المتشابهة، عمل طبعة (دليل علام) لاستخدامها في العلام دون حاجة إلى تكرار خطوات القياس والعلام لكل قطعة على حدة.



شكل (7) تحديد الخطوط الخارجية اشظة بواسطة الطبعة

2- أدوات العلام وملحقاتها

نتاولنا فيما سبق بالشرح الأدوات المستخدمة في القياس، ونتحدث فيما يلى عن الأدوات المستخدمة في العلام:

ا- ادوات علام، مثل: شوكة الخدش (العلام)، ذنابة العلام (سنبك العلام)،
 سنبك التخريم، فرجار التقسيم، الفرجار ذو العاتق (برجل الشنكرة)،
 المخداش (الشنكار)، محدد الارتفاعات، محدد استواء (زهرة الشنكار).

ب-ملحقات الأدوات المعلام، مثل: زهرة الاستواء (زهرة االاستعدال)، مساند
 حرف ۷، مساند متوازیة، زاویة تحدید المراکز.

(1) أدوات العلام

تستخدم أدوات العلام في رسم الخطوط أو تحديد النقط على أسطح الشغلة بحيث تبقى ظاهرة وثابتة. وتنقسم خطوط العلام إلى نوعين أحدهما غائر والأخر سحطي، والنوع الأول هو الشائع الاستعمال، ويستخدم الإحداثه أداة علام يكون سنها عادة من مادة أصلب من مادة الشغلة، أما النوع الثاني فنحصل عليه باستخدام أداة من مادة كالنحاس الأصفر مثلاً لعلام أسطح منتهية من الصلب.

أما الأنواح الرقيقة للقصيفة في علامها أقلام الرصاص الطري تفادياً لتكثير الخدش على سطحها.




شكل (8) فتأثير الغلاش لشوكة العلام على السطح

• شوكة العلام:

تتاح شوكات العلام بأشكال مختلفة، ويبين الشكل (9) شوكة العلام الشائعة الاستعمال وهي ذات طرف مدبب يجب المحافظة عليه بغرسه في قطعة من الفلين في غير أوقات الاستعمال، وشوكة العلام المزدوجة المسن، والذي يكون أحد طرفيها عادة مزوياً، كثيراً ما تتسبب في حدوث إصابات.


ومن الضروري للحصول على علام دقيق أن تمسك الشوكة بالكيفية الصحيحة وأن تنزلق أثناء العلام على دليل ثابت منتظم الحافة.



منبك العلام:


إذا كان المطلوب تقسيم شغلة ما على طول خط المحور مثلاً: فمن الضروري إظهار نقط التقسيم على الخط المذكور. ويتم ذلك بالطرق الخفيف بواسطة الشاكوش على سنبك العلام، وتتحدد الأركان بنقطة واحدة، والخطوط المستقيمة بعدة نقط توضع على مسافات غير قصيرة.

لما الخطوط المنحنية فتحد النقط على مسافات أقصر ليسهل لذلك تحديد خط الانحناء. وزاوية ميل السن في السنبك تكون عادة 40°.



• سنبك التخريم:

إذا أريد تحديدي نقط النقب فيستمعل لذلك سنبك التخريم. وزاوية ميل السن في هذا السنبك أكثر انفراجاً من تلك التي لذابة المعلام، إذ تبلغ عادة 60. ويجب أن تكون ضربات المطرقة فوق هذا السنبك قوية لتحديد نقط اللقب. ويساعد طرف السنبك المدبب على سهولة عملية التقيب نظراً الشكله المخروطي ذي القاعدة المتسعة.



الفرجار (البرجل):

يستخدم الفرجار في علام الدوائر وأجزائها؛ كما يستخدم في تقسيم الخطوط المستقيمة والمنطلية.

وفي مثل ذلك التقسيم تعتبر نقطة البداية دائماً إحدى نقط التقسيم، وتحدد فتحة الفرجار المطلوبة بالاستعانة بشريط القياس المصنوع من الصلب؛ ولاحتمال وقوع خطأ نتيجة لعدم الدفة في القياس فمن الضروري مراجعة الأبعاد قبل بدء استعمال السنبك لتحديد نقط التثنيب.






قارجار نو قعاتق (برجل الشنكرة):

يستخدم هذا الفرجار لمعلام الدوائر ذوات الأقطار الكبيرة وأجزائها.



• الشنكار:

يستعمل الشنكار في علام الخطوط الموازية لحافة سبق إعدادها وتسويتها لتكون حافة إسناد، وهي ذلك الخط الناشئ من تقابل سطحين منتهيين والذي يستخدم دليلاً ينزلق عليه الشنكار. وكما هي الحال مع الغرجارات، يضبط البحد المطلوب بواسطة شريط القياس الصلب، كذلك نوجه العناية إلى ضرورة ضبط ارتفاع سن الشنكار طبقاً لارتفاع الشغلة المطلوب علامها.



محدد الاستواء (زهرة العلام):

سبق أن نكرنا أن محدد الاستواء (زهرة العلام) يستعمل إذا أريد إجراء العلام من سطح إسناد. وتوجد زهرة العلام على أشكال مختلفة لكنها نتشابه جميعها في أن لها قاعدة مستوية تتلامس مع سطح زهرة الاستواء، وأنها تزود بمخداش (شنكار) رأسي انضباطي. وبعد ضبط الارتفاع المطلوب مقاساً من سطح زهرة الاستواء يقبض على قاعدة الشنكار ويدفع مع الضغط عليه برفق ليلامس سن الشنكار سطح الشغلة العراد علامها ويترك أثره عليها.



شکل (21) محدد استواء (زهرة علام) مدرج



شكل (20) محدد قياس فرتفاعات؛ ويمتنك ضبط زهرة العلام على الارتفاع المطلوب

وهذا النوع يساعد على سرعة ضبط الارتفاع المطلوب.

ملحقات أدوات العلام

هناك بعض الأدوات الإضافية التي يلزم استخدامها لأداء علام دقيق على قطع المشغولات المختلفة ذوات الأشكال غير المنتظمة. وفيما يلي الأنواع الشائمة الاستعمال منها:

زهرة الاستواء (زهرة الاستعدال)

تصنع زهرة الاستواء من العديد الزهر الرمادي ولها سطح مستو محزز. والغرض من تحزيز السطح هو تسهيل إزاحة زهرة العلام وعدم التصاق الأسطح العلماء للشغلات به.

ويجب أن توضع زهرة الاستواء فوق دعاتم مثيلة تحقق لها وضعاً لفقياً مستقرأ على الارتفاع المناسب (mm 880 تقريباً). كما يجب أن يتوافر لمسطحها إضماءة كافية لا يكتفها أي العكاسات.


ويكاد ينحصر استخدام زهرة الاستواء في أغراض العلام (الشنكرة)، إما استخدامها في أغراض الضبط والتركيب فيؤثر على سطحها ويجعله يتأكل بسرعة مما يتنافى مع صلاحيتها للغرض الأصلى.

فحنى والتعيل

إن عمليات التعديل والمحني تعتمد على مطاوعة المعادن. والمطاوعة لحدى صفات المعادن وتختلف من معدن إلى آخر ونستطيع أن نعبر عنها بأنها مقاومة المعدن الأى تغيير أو تأثير خارجي مسلط عليه.

ولغرض إعادة السطح إلى وضعه الأصلي فلا بد من استعمال قوة خارجية مساوية للتأثير الذي يتعرض له السطح أو أكثر منها بقليل وفي نفس نقطة التأثير التي سببت التغيير في السطح. وهذه العملية التي تعيد السطح كما كان تسمى التحديل.

الأدوات المستحملة في التعديل فعنها الكماشة المسطحة شكل (22) وتستعمل لتعديل القضبان أو الصفائح ذات المقطع الصغير. ومن الأدوات المطارق المطاطية والسندان. والحني عملية معاكمة العملية التصيل حيث تسلط قوة التغيير شكل الجسم وحسبما هو مطلوب ويكون الحني إما إلى أقواس شكل (23)، أو إلى زلوية شكل (24) و (25)، الصفائح شكل (26).





أما لحنى الصائح إلى زوايا معينة وخاصة اصناعة مجاري الهواء وخزانات المياه، فنستعمل مكانن خاصة لهذا الغرض سواء كانت كهربائية شكل (27) أو يدوية شكل (28)، حيث هناك حافتان أحدهما متحركة والأخرى ثابتة وتوضع الصغائح بين هاتين الحافتين وبتحريك الحافة المتحركة بمقدار معين نحصل على الزاوية المطلوبة، كما هو في الشكل (29).

أما إذا أرننا الحصول على سطوح متعرجة فنمرر الصفائح على عدة أسطوانات وكما في الشكل (30).



شكل (27) مكنة حتى كهربائية



شكل (28) ملكنة حني ينوية




شكل (30) حتى الصفائح بشكل متعرج




شكل (29) ملكنة الحني إلى زوايا

وتتم عملية المحنى بوساطة تثبيت أحد طرفي القطعة واستعمال قوة معينة لإجراء التغير المطلوب على الطرف الثاني وعادة يكون طليقاً.

وتكون طريقة التشغيل إما بالتسخين أو على البارد وهي تعتمد على نوعية المعدن والشكل المطلوب والمسك.



شكل (31) هنى الصفائح



شكل (32) عنى الصفائح في أكثر من منطقة

الوهدة الثالثة

قطع المعادن

قطع المعادن

عملية التأجين Chiselling

يعتبر القطع بالأجنة من العمليات اليدوية المألوفة، وهي عملية تشغيل يزال فيها المعدن باستعمال الأجنة، وهي عدة مشكلة على هيئة حابور حاد الطرف يقوم بعملية القطع بتسليط قوة عليه، ويتم ذلك باستعمال القوة العصلية بمطرفة يدوية، وإما باستعمال مطرفة تسليط ألية، وتستعمل عمليات القطع بالأجنة لفصل الأجزاء عن بعضها كقطع الصفيح الشكل (1).




وتقتصر عملية القطع بالأجنة على المشغولات للتي لا تتطلب دقة كبيرة كعمليات الازالة والتهذيب.



أتواع أقلام التأجين وزواياها:


تصنع الأجنة على اختلاف أنواعها من الصلب العالى الكربون (أي أن نسبة الكربون مرتفعة ويعرف بصلب العدة)، وذلك بطرقها وتشكيلها على الساخن ثم يشغل حد القطع بالبرادة ويعامل حرارياً ليكون صاداً ويشطب بالتجليخ. زوايا أقلام الأجنة المعتادة تترلوح بين (80-30) والشكل (4) يوضع زوايا أقلام التأجين.



هذا ويمكن تقسيم الأنواع للعامة للأجنات من حيث الشكل إلى خمسة أنواع رئيسية هي:

أ- الأجنة المستوية (العريضة):

وهي أجنة ذات حد قطع عريض، ويستحسن أن يكون منحنياً خاصة عند طرفيه، وذلك لتجنب غوص الحد في المعدن أثناء عملية القطع أو خنشه، وتستعمل الأجنة للعريضة في تضفيل السطوح المستوية، وللأغراض العامة. الشكل (4).



شكل (4) أجنة ذات حد قطع عريض


ب- الأجنة الضيقة:

وتستعمل هذه الأجنة في فتح الشقوق (المجاري) الضيقة العرض، الكبيرة العمق الى حد ما، ويقل عرض الحد القاطع للأجنة تدريجياً تاركاً خلوصاً حتى لا تتحشر الأجنة في الشق أثناء عملية القطع، ويتراوح الحد القاطع عادة بين (3-13) ملم والشكل (5) ببين لنا هذا النوع من الأجنة واستعمالاتها.



ج- الأجنة المربعة:

وتستعمل في تشفيل أركان الزوايا الداخلية بالتسوية، وكذلك في قطع المجاري والمقنوات ذات الأركان والمجاري ذات السطوح على شكل (V) كما في الشكل (6).



د- الأجنة المدورة الطرف:

تستعمل لقطع المجاري (مجاري زيت الانزلاق)، وتعرف هذه الأجنة بقلم الظفر، والشكل (7) يبين هذا النوع.



. (/) ---


٨- لجنة التحديد أو القص:

تستعمل هذه الأتواع من الأجنة في تحديد للمواضع للقطع ولها حد قطع مستقيم، ومن الممكن صنع الأجنات بأشكال خاصة لتفي قطع مستنة وفيها تصميم حدود قطع لتتاسب شكل القطع المطلوب والشكل (8) يبين هذا النوع من الأجنة.




شكل (8) أجنة التحديد أو اللص

ويبين الشكل (9) رسوماً مفصلة لأهم أنواع الأجنات وفيها يظهر بوضوح أن زاوية للعدة للغالبية للعظمي من الأجنات تبلغ 60 درجة، وذلك عند قطع المعلان الحديدية ويتوقف سعك وحجم الأجنة على شكل ونوع الشغلة، وقد يصل سعك طرف الأجنة العريضة عند قطع بعض المعادن غير الحديدية كالأمنيوم والزنك والرصاص إلى حوالى 1.5 ملم.



-51-

ولا تقتصر الأجنات على تلك المستعملة في قطع المعلان التي ذكرناها وإنما هناك أجنات التي تعمل بالهواء المضغوط، شكل (10).



شكل (11) قطرقة فهولاية

ويبين الشكل (11) المطرقة الهوائية المستعملة لهذا الغرض، وهناك أجنات تعمل بالطاقة الكهربائية كما في الشكل (12).


وتبلغ زاوية العدة في الأجنات التي تعمل بالهواء المضغوط 60 ويمكن لحدها القاطع أن يتخذ أشكالاً متحدة فعنها الحد المستقيم العريض والضيق.



شكل (12) الأجنة المستصلة في المطارق الكهريكية

توصيات حول استخدام أقلام الأجنة


- 1- يجب أن يكون تلم الأجنة ملائماً لقيضة اليد من ناحيتي القطر والطول والانتباه إلى الألكام الطويلة والقصيرة وحين لا تمسك بصورة جيدة ربما تؤدي إلى ضرب اليد، كما تكون قرة الضرب للألكام القصيرة أكبر من الألكام الطويلة.
 - 2- يجب أن يكون رأس القلم مدبباً ومحدباً كما في الشكل (أ-13).
 - 3- أما إذا كان الرأس مسطحاً وليس مدبباً فيصبح كما بالشكل (ب-13).
- 4- عند استعمال أقلام الأجنة تتكون النتوءات العبينة في الشكل (ج-13)، لذلك يجب إزالة النتوءات العنوادة في الطرق بالتجليخ لتفادي تطاير الشظايا أثناء الطرق.



شكل (13) أقلام الأجنة قبل ويحد الاستصال

هادة الأجنة: تختلف زاوية حادة الأجنة ونلك باختلاف صلابة المعدن المراد قطعه وتكون الزوايا الصغيرة للمعادن اللينة والزوايا الكبيرة للمعادن الصلية.

 5- توجيه القلم أثناء القطع: إذا أردنا قطعاً كبيراً فيجب إمالة زاوية الأجنة تليلاً (أ-14)، أما إذا لردنا قطعاً تليلاً فيجب إمالة زاوية الاجنة بزاوية كبيرة الشكل (ب-14).



شكل (14) القطع الكبير والقطع الاليل

أما إذا كانت زلوية الخلوص a كبيرة بحيث أن القام يكون مقابلاً للقطع لذلك يكون السطح محفراً كما في الشكل (أ-15) أما إذا كان القام ماتلاً فيكون القطع مستوياً وغير محفر كما في الشكل (ب-15).





شكل (15) القلع الحقر والقطع المستوي

6- إذا استمررنا في قطع الشغلة حتى النهاية فتقسم النهاية وتصبح غير مستوية السطح الشكل (أ-16)، حيث يغضل القطع من الجهة المقابلة للشغلة قبل الانتهاء من القطع، شكل (ب-16).





شكل (16) الرضع الفطأ والصحيح لقطع النهاية

- 7- لاعمال القطع الثقيلة بالأجنة يجب اختيار ملازم أجسامها مطروقة وغير مسبوكة، وفي حالة استعمال الأشغال الخفيفة تستعمل ملازم مسبوكة لكي تقوم بعمليات تأجين جيدة يجب إتباع الطرق التالية:
- يقف العامل بشكل يمكنه من القيام بالطرق للجيد بالمطرقة والمحل المناسب له، شكل (أ-17).
- يجري الطرق تبعاً لحجم الأجنة والمطرقة كذلك تبعاً لنوع العمل في
 الحالات التالية:

ا- من مفصل البد (طرق خغيف).

ب-من مفصل الذراع (طرق قوي).

ج- من مفصل الكتف (طرق قوي جداً)، شكل (ب-17).

- بجب أن تلامس المطرقة الأجنة بشكل يكون فعل قوة الطرق فيه تعلماً في اتجاه محور الأجنة.
- يتم مسك الأجنة تبعاً لنوع وحجم الأجنة بالحد المناسب لأصابع البد او البد كلها، والتوجه الصحيح يتطلب مسكاً ثابتاً للأجنة الشكل (ج-17).
 - تكون النظرة عند التأجين دوماً موجهة على حد الأجنة.

ملاحظة: يجب حماية العين من الرايش وتجنب خطر الحوادث.



شكل (17) الاستصال قصميح للقطع بالأجنة باستصال الملازم

القص (Shearing)

القص عملية قطع المعادة إلى قطعتين أو لكثر بواسطة تسليط قوة معينة في المنطقة المراد قصمها فتنفصل القطعة في هذه المنطقة.


وعادة تكون عملية القص من العمليات الابتدائية لعمليات أخرى مثل العمكرة واللحاء. ويمكن قص المعادن إلى أي شكل أو حجم مطلوب. نتم عملية القص بتسليط قوة معينة على القطعة فتفصل إلى جزئين أو أكثر ويحدث انفصال القطعة عند حافات القص، حيث يكون أعظم إجهاد مسلط على القطعة. وحافات القص عبارة عن حدين قاطعين أحدهما ثابت والأخر متحرك (في معظم المقصات). ويجب أن تكون المسافة بين الحدين القاطعين بحدود مناسبة وتختلف باختلاف المعلان المراد قصعها.

أتواع المقصات

المقصات الينوية Hand Shears:

وتكون على شكلين للقص الرسار أو القص اليمين وأن مقصات الرمين أكثر استعمالاً وجاءت هذه التسمية من عملية المسك بالمقصات باليد الرمنى أو الرسرى.

ونكون هذه المقصات على أنواع سواء مقصات اليمين أو اليسار وتستعمل المصفائح ذات السمك المقليل، والشكل (18) يبين استعمال المقص والزاوية المناسبة لفتح المقص.



المقصات المستقيمة:

تستعمل المقص المستقيم الصفائح الرقيقة والسميكة نسبياً، وقد تستعمل إلى قص الأقواس الخارجية فقط. ويجب أن يفتح المقص بزاوية بين 15 - 20 ألضمان سيطرة اليد على الذراعين، الشكل (أ-19).

المقصات ذات الفكوك المنحنية:


وهذه المقصات مصممة للقص الدلتري والمنحنيات وخاصة في الأماكن الضيقة والتي يصحب الوصول إليها الشكل (ب-19).

المقصات لقص المنجنيات والمستقيمات:

وهذه الأتواع تستعمل للقص المستقيم والمنحنيات، الشكل (ج-19).

المقصات المركية:

وهذه الأتواع من المقصات مصممة ازيادة الضغط عند حافات القص الشكل (د-19).



شكل (19) قواع لمقصات

مقصات الثقوب:

وهي مقصات يكون الحد القاطع فيها ماثلاً بدرجة 45 وتستعمل لقص المناطق الداخلية وهي تعطى حرية كافية لاستمرار القص.

مقصات منقار الصقر:

وحدا هذه المتصات يشبهان منقار الصفر. والأشكال من (19) إلى (21) توضح لنواع أخرى للمقصات، حيث تستعمل لنفس الأخراص التي سبق شرحها كقطع الأتابيب أو أشكال مشابهة من الصغيح يستخدم المقس الموضع في الشكل (19) والقطع يتم بعد الحز.

ولقطع الأسلاك يستعمل المقص الموضع في الشكل (20).



ئىكل (19) ئىس ق^{ولىب}




شكل (21) قواع تُغر ن من المقصلة تستصل لنفس الأخراض السلطة -29-

المقصات الآلية:

وتستعمل هذه المقصات في أكثر الأحيان لقص أشكال معينة من المعدن قصاً مستمراً وتكون إما يدوية أو هيدروايكية.

المقصات الآلية اليدوية:


تستعمل هذه المقصات عادة في القص الطويل وبحدود أكبر من السابقة وسمك أكثر نسبياً وتكون السيطرة بوساطة البد حيث يمسك الذراع ويحرك إلى الأعلى وتوضع القطعة المراد قصها في المكان المحدد لها ويحرك الذراع بواسطة البد إلى الأسفل فتم عملية القص، وقد نقطاب العملية عدة مراحل النقص، كما في الشكلين المرقمين (22) و (23)، ويمكن قص القضبان والصفائح وحديد الزاوية وبوضح الشكل (24) لحد أنواع هذه المقصات والشكل (25) يبين حافات القطم.



عملية النشر

هى عملية فصل الأجزاء عن بعضها البعض بإزالة المعن من الحيز الضيق الذي يجرى فيه المنشار، وتعتمد عملية النشر البدوي على القوة العضالية للعامل مع مراعاة قيادة سلاح المنشار في مستوى ثابت والضغط على السلاح أثناء الحركة الأمامية له كما في الشكل (26)، (27)، حيث تقوم أسنان المنشار بإزالة المعن على هيئة رايش (أو شظايا صغيرة).

ويزال الضغط في مشوار الرجوع بدون رفع المنشار، وتصدر حركة المنشار من الذراعين ويساعدها حركة مناسبة من الجسم و هذا يتطلب وضعاً وبعداً صحيحين للجسم من الشغلة.




شكل (26) عملية النشر

ونتم عملية النشر بطريقتين، إما بطريقة يدوية كاستعمال المناشر اليدوية، أو بطرية آلية.




ويستخدم النشر في قطع الأعدة والقضبان وعمل مجار وفتدات بالشغلة، وكذلك لفصل الأجزاء الزائدة، بعد تحديد مكان النشر بالتخطيط، ويوضح الشكل (28) أمثلة لعملية النشر.

ويستخدم المنشار اليدوي في عملية النشر اليدوية والذي يتعدد بأنواعه وذلك نبعاً لاستعمالاته.




ويتكون المنشار الليدوي من هيكل (إطار) يركب سلاح المنشارين نهايته. شكل (29).



شكل (29) أجزاء المنشار بنوعيه

زوايا القطع لسلاح المنشار اليدوى

يلاحظ في الشكل (30) زوايا القطع لسلاح المنشار اليدوي وفيه زاوية الخلوص وزاوية العدة وزاوية الجرف.



زوليا كقطع لسلاح المتشار فيدوى

يتوقف اختيار قيمة هذه الزوايا على نوع المادة المقطوعة، وجودة القطع وأسنان سلاح المنشار الاعتيادي فيها زاوية للخلوس Β وزاوية العدة β وزلوية الجرف γ ونتراوح قيم هذه الزوايا بين:

الخلوص 30 - 33

7 - 5 - 7

العدة 20 - 55

عد الأسنان بوحدة الطول


تتباين أسلحة المناشير اليدوية من حيث عدد الأسنان بكل وحدة طواية، ويمكن تقسيم الأسلحة فيما يختص بهذه الصفة إلى أنواع ثلاثة نبينها فيما يلي:

مجال الاستصال	عدد الأستان لكل 25 ملم طول	النسبة
نشر المواد	16-14	خشن
نشر الصلب الإنشائي العادي،		متوسط
والحديد الزهر والمعادن غير	22	. '
الحديدية المتوسطة الصلادة.		
نشر المواد الصادة كالصلب	32	ىقىق
العالي الكربون (صلب العدة)	32	


طريقة استصال المنشار البدوي:

يمسك المقبض في اليد اليمنى ورأس إطار المنشار في اليد اليسرى كما في الشكل (31) ويكون المشوار على طول السلاح.

القطع يتم عند الدفع، يجب عدم الضغط بقوة عند رجوع المنشار ورفعه قليلاً إلى أعلى ولا يجوز الضغط بقوة كبيرة على المنشار لأن نلك يسبب كسر الأسنان أو السلاح نفسه إذا كانت القطعة سعيكة ووصل ظهر إطار المنشار لها فيجب وضع الإطار بصورة أفقية وتكملة النشر الشكل (32).



شكل (31) طريقة استصال المنشار اليدوي



طريقة الانتهاء من نشر قطعة سميكة


الوحدة الرابعة

البرادة

البرادة

عملية البرادة عبارة عن لزلة أجزاء من الشغلة المراد بردها وتكون هذه الأجزاء على شكل رايش صغير يعرف بالبراد.

ويستخدم المدرد في عملية البرادة وهو عبارة عن ألة للقطع، يحتوي على أسنان تشبه الأجنات في تركيبها، مرتبة بنظام خاص بساعد على تسوية السطح شكل (1).



شكل (1) عملية البرادة

تجري عملية البرادة الينوية بتحريك المبرد حركة خطية ترددية ويكون الصنغط عليه عند الدفع للأمام (مشوار القطع) ثم سحيه إلى الوراء دون ضغط (مشوار الرجوع)، وتتجمع البرادة في الفراغات بين الحدود القاطعة للأسنان ومن ثم تأخذ طريقها إلى حافات الشخلة كما في الشكل (2).




شوط الرجوع بدون ضغط شكل (2) صلية المطع

للملزمة Vise

تصنع المازمة من الحديد الزهر أو الصلب المسبوك ويتحدد مقاسها بعرض فكيها والذي يتراوح من 50 إلى 200 مليمتر.

والفكان إحداهما ثابت والآخر متحرك وكلا الفكين يصنع من الصلب المقسى وهما متوازيان وسطحاهما الملاسقان للشغلة خشنان ليكون التثبيت جيداً. كما في الشكل (3).



عند تثبيت المشغولات التي تكون من معدن طري أو التي تم تشطيب معطوحها التي تلامس سطحي فكي المازمة تستخدم رقائق من مادة طرية مثل النحاس أو الألمنيوم أو الصلب الطري توضع بين سطحي الفكين وسطحي الشغلة من الخنش وأيضاً لتحسين التثبيث.

وعند تثبيت الملزمة على حافة المنضدة براعي أن يكون حدها الأعلى مرتفعاً عن ارتفاع كوع العامل بمقدار 5 - 8 سم وإذا كانت المنجلة مرتفعة عن ذلك فرجب أن يقف العامل على قواعد خشبية توضع على أرض المعمل أما إذا كانت منخفضة فيمكن وضع قطع خشبية متينة تحتها.



شكل (4) قطريقة المسحوحة للبرادة

الطريقة الصحيحة للبرادة:

- إ- يجب أن يستند ثقل الجسم على القدم الأيسر، والساق اليمنى تبقى
 مستقيمة والأقدام ثابتة.
 - 2- يكون البرد على طول المبرد.
 - 3- حركة البرادة تتم بحركة الأذرع والجسم.
- 4- لتحريك المبرد بصورة مستقيمة يجب الضغط على طرفي المبرد بصورة متساوية.
 - 5- سرعة البرد تتراوح ما بين 45 55 مشواراً في النقيقة.

أساليب البرادة:

- 1- قبرادة قطولية: وبها يدفع المبرد في الاتجاه الطولي له أو مائلاً في اتجاه الشغلة وتكون أكثرية المبارد مصممة بهذه الطريقة، حيث نكون القطع أو المشوار الأمامي.
- 2- البرادة العرضية: وبها يمنك المبرد بطرفيه على الشظة بمنورة عرضية وينتج من ذلك نعومة لكثر من البرادة الطولية وخصوصاً إذا اختير مبرد مناسب الشظة.
- 3- البرادة الماثلة: يسحب المبرد بصورة جانبية للحصول على كمية متساوية من الرايش كما في الشكل (5).

عند التأكد من تساوي السطح نبرد في اتجاه معلكس في ظهر ظل البرادة بصورة متقاطعة والجهة التي لم يظهر فيها الظل تكون غير مستوية.

البرادة باتجاه العرض، وذلك بضغط المبرد من الجهتين بصورة متساوية نحصل على برادة ناعمة.



المبارد Files

تصنع المبارد بأشكال وأنواع كثيرة ومقاسات مختلفة لتناسب عملية التشغيل المطلوبة من حيث شكل السطح العراد برده ودرجة صلانته ودرجة أ النعومة المطلوبة. ويبين الشكل (6) أجزاء العبرد.



وتتخذ مواصفات المبرد كالأتي:

- ۱- طول المبرد.
- 2- شكل المقطع.
- 3- نوع الأسنان.
- 4- عدد الأسنان في وحدة الطول.


طول قمبرد

والمقصود به طول الجزء الذي به أسنان أي طول الجزء القاطع بعد استبعاد المقبض.

وتنتج المبارد بأطوال مختلفة نتراوح من 80 – 450 ملم أما النصاب فهو جزء المبرد الذي يثبت في المقبض الغشبي.

شكل المقطع

من ناحية شكل المقطع يوجد الممبرد المستوي والمستدير ونصف المستدير والمربع والمعتلث ومبرد السكينة، وهذه هي أكثر الأثواع استعمالاً وكما في الشكل (7).



-71-

ويستخدم المبرد المستري في تسوية الأسطح المستوية وفي الأعمال العامة مثل إزالة النتوءات من طرف الشغلة بالمبرد أما المبرد المستير والنصف المستدير فيستخدم في برد الأسطح الأسطوانية الداخلية والمنحنية بحيث يكون نصف قطره أقل من نصف قطر الفتحة أو الأسطح المراد برادتها، أما المبرد المربع فيستخدم في برادة الأركان المتعامدة والمبرد المتلث في برادة الأسطح التي تكون زاوية 60 ومبرد السكينة لبرادة الأسطح التي تكون زواياه الأس من 60، كما وتوجد مبارد أخرى خاصة كما في الشكل (8) وهي مبارد صخيرة يتراوح طولها بين 50 – 100 ملم وشكل مقطعها وهو نفس شكل مقاطع المبارد العادية وتممك من النصاب أثناء استخدامها والنصاب مستدير الشكل وتستخدم في أعمال البرادة الدقيقة مثل صناعة القوالب وصناعة الساعات



شكل (8) بعض ألواع الدبارد الإرة الفاصة بالأشفال الطبقة -72-

أستان المبرد

تقسم أسنان المبرد إلى أربعة أنواع هي:

1- أسنان مفردة القطع.

2- أسنان مزدوجة القطع.

3- أسنان محببة.

4- أسنان منحنية.

5- أسنان ايرية.

1- أسنان مفردة القطع:

ولها مجموعة واحدة من الأسنان (العزوز) متوازية على سطح المهرد في اتجاه العرض وتميل بزاوية تتراوح بين 60 -80 وهذه الأسنان المفردة القطع مشكلة بالطرق على جمع المهرد بالأجنة كما في الشكل (9).






شكل (9) أسنان مشكلة بقطع الأجنة

2- أسنان مزدوجة القطع:

وهي كما في الشكل (أ-10) لها مجموعتان متوازيتان من الأسنان (الحزوز) تقاطعت فيما بينها ونتيجة لتقاطع الأسنان ينتج عدد أكبر من حدود القطع يمكنها من برادة المواد الصالبة كالصلب والنحاس وتميل إحدى المجموعتين يزاوية 55 مع محور المبرد وتميل الأخرى 70°، الأمر الذي يجمل الأسنان مرتبة خلف بعضها بنظام خاص بحيث يمكن كل واحدة من الاسنان إرالة جزء من المعنن الذي لم يزل بواسطة الأسنان السابقة كما في الشكل (ج-10).



3- أسنان محبية:

وهذه العبارد توجد على صغيعتها أسنان على شكل نتوءات حادة الحواف، تستخدم في برادة مواد العمل اللينة مثل الخشب والجلد، كما في الشكل (11).

4- أسنان منحنية:

وهي أسنان مشكلة بالتغريز تمثل الأولى شكل أسنان مائلة مزودة بتقوب لكسر الرايش وتصلح لقطع المعلان والمواد اللينة... أما الأسنان الموضحة في شكل (ب-12)، فإن لها شكلاً مقوساً (جزء من قوس دانري)، وهي مزودة ليضاً بتقوب لكسر الرايش وتستعمل لبرادة المواد الأكثر صلادة.





، شكل (12) أسفان مشكلة يكتفريز

العالية بالمبرد عند استصاله:

- 1- يجب أن لا تستعمل المبارد الجديدة في تشغيل أسطح المصبوبات التي لم تنظف جيداً حتى لا تتعرض الأسنان التأكل السريع نتيجة لحتكاكها بحبيبات الرمل التي قد تكون عائقة بأسطح المصبوبات.
- 2- تستعمل المبارد بعد تشغيلها لمدة مناسبة في برادة المعادن الطرية في تسوية سطوح المعادة الصلادة، كالصلاب المقسى وحديد الزهر المقسى، وبذلك يمكن الاستفادة من حدود الأمنان في تشغيل المعادن الطرية، وبحد تأكلها قليلاً في برادة المعادن الصلادة.
- 3- يجب تنظيف المبارد من الرئيش أو المواد الغريبة العائقة بها، المحشورة بين الأسنان باستعمال سلك رفيع من معن لين أو قطعة من الصغيح، وذلك قبل استعمالها، ويمكن منع التصاق الرايش والمواد الغريبة وتعلقها بالمبرد بواسطة دهانه قبل الاستعمال بطبقة رقيقة من الزيت، ويستعمل زيت النفط أو البارفين قبل برادة الألمنيوم لمنع تعليق الرايش بأسنان العبرد أثناء تشغيله.

 4- بمجرد انتهاء استعمال المبرد يجب تنظيف أسنانه بفرشاة خاصة من السلك، ثم تغطيته بطبقة رقيقة من الزيت لحمايته من الصدأ.

عدد الأسنان في وحدة الطول:

إن عدد أسنان المبرد في وحدة الطول هو الذي يحدد درجة نعومة الممبرد فتوجد مبارد خشنة أسنانها متباعدة (الخطوة كبيرة) وتسمح بإزالة كمية كبيرة من المعنن بسرعة ولا تعطى سطوحاً ناعمة وتستخدم مع المواد الطرية، أما المبارد فأسنانها متقاربة وصغيرة وتستخدم في الحصول على سطح ناعم. والجدول التالى يوضح درجات نعومة المبارد وعدد الأسنان.

جدول (1) نظام تقسيم الأسنان

50-40	40-30	30-20	20-15	15-10	أهل من 10	طول الميرد بالسنتيمتر
عدد الأسنان بالسنتيمتر الطولي						درجة نعومة الميرد
8	11	16	18	21	22	ميرد خشن
14	18	19	22	26	30	مبرد نصف خشن
22	26	28	29	35	45	ميرد ناعم
26	30	35	45	58	86	مبرد ناعم جدأ

المبارد الدوارة

تركب هذه المبارد في العدد اليدوية التي تدار بالكهرباء أو بالهواء المضغوط وتنتهي هذه العبارد بعمود أسطواني مستقيم يجري تثبيته في العدة التي تبعث في الحركة الدورانية، ويتراوح طول المبرد بين 15-30 ملم ويمكن -75-

لأسنانه أن تتخذ أشكالاً متعدة الشكل (13) ويستعمل هذا النوع من المبارد في تشغيل القوالب وتشطيب بعض المنتجات ذات الأسطح المعقدة.

هذا ويمكن استخدام هذه المبارد الدوارنية في المخارط والمثاهب بجانب العدد المدارة بالقدرة. وتتخذ رؤوس المبارد أشكالاً عدة منها الأسطواني والمخروطي والكروي والبيضوي والمقسر وغيرها.



الوحدة الخامسة

الثقب ووصل المعادن

الثقب ووصل المعادن

الثقب Drilling

هو عمل تجويف أسطواني بأقطار مختلفة في المشغولات ويتم ذلك باستعمال ماكنات الثقب التي يركب بها المثقاب (البريمة).

مكنات التثقيب

تعتبر ماكنات التثقيب إحدى الآلات المهمة في الورش الميكانيكية، حيث أنه لا يمكن الاستخداء عن عمليات التتقيب في أية عملية من عمليات الانتاج المبكانيكية.

إن وظيفة ماكنات الثقب هو إعطاء المثقاب حركة دورانية وتغنية إلى أسفلها لتمكنه من التغلغل داخل المعدن وعمل التجويف.

1- المثقب اليدوى: شكل (1) وشكل (2)، يستعمل للشغلات الكبيرة الحجم والتي يصعب نقلها إلى الورش وهي تكون على أنواع متعدة فمنها التي تعمل بالطريقة الكهربائية ومنها للهوائية للتي يشغل بالهواء المضغوط و أخرى بدوية.



شكل (2) قمثقب فكهرياتي




شكل (1) العثقب اليدوي

- 2- المثقب العمودي البسيط: شكل (3)، يستعمل الشغلات المتوسطة الحجم نسبياً، وتتم المتغذية فيها علاة بطريقة أوتوماتيكية أو بطريقة يدوية وتكون ذات سرع مختلفة.
- 8- المثقب المنضدي الحساس: الشكل (4)، يستعمل للشغلات الخفيفة وذات الأقطار الصغيرة لغاية قطر 12 ملم، وتتم حركة التغذية عادة بتحريك عمود الدوران يدوياً إلى الأسفل وتكون سرعات القطع في هذه الماكنات محدودة.



شكل (4) قمثاب المنضدي الحساس



شكل (3) قمثقب العمودي البسيط

المثاقب

المثقب هو أداة القطع للتي تقوم بعملية الثقب والتجويف في المعنى، وتصنع المثاقب من صلب العدة السبانكي أو صلب السرعات العالية وتقسى، وتكون ذات صلادة مرتفعة لتتمكن من النظفل داخل المعدن وثقبه.

أنواع المثاقب (البرايم):

- المثاقب المستقيمة غير شائعة الاستعمال ولها استخدامات محدودة وخاصة مثل تثقيب المعلان اللينة كالبراص والنحاس.
- 2- المثاقب الحازونية: وهي من الأتواع الشائعة الاستعمال في المعامل والورش وتصنع من صلب العدة الكاربوني أو من فولاذ السرعات العالية وفي بعض الأحيان تستعمل اللقم الكاربيدية.
- 3- مثاقب المركز: وتستعمل لعمل مراكز في الشغلات التبيتها في مكانن التشغيل.

أجزاء المثاقب الحازونية، يوضح الشكل (5) بريمة حازونية وأجزاءها الرئيسية:



شكل (5) بريمة طزونية

ا- النصاب أو العالق: وهو جزء من البريمة الذي يثبت بمحور عمود الدوران ويكون إما معلوباً أو مستقيماً ونهايته تكون مسطحة وتسمى اللمان، واللمان يعتبر مهماً لأنه يعنع الزلاق البريمة عند الثقب. 2- المجمع، وهو الجزء والرأس المخروطي البريمة ويتكون الجسم من القنوات وتكون اولبية وفائدتها تكون حافات القطع وتساعد على خروج الرايش وتوصيل سوائل زيت التبريد إلى منطقة القطع.

حاملات البرايم

هناك نوعان من البرايم النوع الأول ذات ساق مستقيم والنوع الثاني ذات ساق مسلوب كما في الشكل (6)، ولغرض تثبيت هذه البرايم في مكائن الثقب قد نستعمل ملحقات أخرى.



تثبت البرايم ذات العاق المعطوبة مباشرة بمحور الدوران أو بواسطة حامل حيث يكون محور الدوران ثقب معلوب يثبت البريمة مباشرة، وفي الأتواع الصغيرة نستعمل حاملاً بحيث يدخل في تجويف المحور ويسمح بدخول ساق البريمة الصغير فيه من الجهة الثانية.

ولغرض إخراج البريمة من الحامل والفطاء يوجد ثقب بيضوي على محور الدوران الحامل أو الحامل نفسه وكما يوضيح الشكل (7). حيث يدخل مفتاح مسلوب ويدفع إلى الأسفل أو الأعلى فتندفع البريمة أو الحامل إلى الأسفل الشكل (8)، ويجب وضع قطعة خشبية تحت البريمة لتحول دون سقوطها على

المسند واحتمال كسرها أو إصابتها بأضرار. وقد نستعمل غطائين وحاملين أو أكثر البرايم الصغيرة.



شكل (7) الحامل والخطاء



شكل (8) إخراج بريسة

أما بالنسبة إلى البرايم المستقيمة فنستعل لها الحامل ذو الفكوك (الجوزة) (وتكون اعتيادياً ثلاثة فكوك) شكل (9)، وهي تربط مباشرة بمحور الدوران، وتستطيع التحكم بفتحة الفكوك بواسطة مفتاح خاص.



شكل (9) هامل ذا فكرك Drill Chuck

فثقب وحساباته

سرعة القطع:

يمكن تعريف مرعة القطع بأنها السرعة المحيطة البريمة مقدرة بالمتر/ يقيقة.

سرعة القطع (V) =
$$\frac{\pi DN}{1000}$$
 متر/ دقيقة

حيث أن ٧ سرعة القطع.

D - قطر البريمة، ملم.

N = عد دورات البريمة في الدقيقة، دورة / دقيقة.

π- النسبة الثابتة وتساوي 3.14.

وتتوقف سرعة دوران الماكنة على نوع وصلادة المعن المطلوب ثقبه فكلما ازدادت صلادة المعدن كلما قلت سرعة القطع والعكس بالعكس والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (1) سرعة القطع للمعلان المغتلفة

مثلقب من صلب المرعات العالية مرعة القطع متر/ طبقة	مثلقب من صلب الحدة سرعة القطع متر/ نقيقة	قسحن الذي يتم ثقبه
35-20	16 – 12	مطب متوسط الصالادة
20-15	9 – 6	صلب مرتقع الصلادة
25-18	12 – 8	حديد الزهر
60-40	35 – 25	التحاس الأصغر
70-35	50 - 25	التحلس الأحسر
150-50	80 - 40	الألمنيوم

قواعد عمل للثقوب والاحتياطات للولجب إتباعها

- ايتم تخطيط الشغلة وتحديد مواضع النتوب بواسطة سنبك النقطة، ويكون موضع البنطة واضحاً وعميقاً حتى يصير دليلاً لمقدمة المنقاب عند نزوله وحتى لا ينتج ترحيل (زحف الثقب).
- 2- قبل البدء في الثقب تراجع زلوية رأس المثقاب تبعاً للمعادن المطلوب ثقبها كما يلاحظ أيضاً مدى استقامة المثقاب عند دورانه أي ليس به اعرجاج.
- 3- تثبيت المشغولات تثبيتاً جيداً على منصدة المثقب ولا تمسك المشغولات باليد مهما كانت رقيقة لحم الإصابة ويجب أن يكون سطح الشغلة أفقياً تماماً والمشغولات التي بها أسطح مائلة تثبت بواسطة مساند وركائز على منضدة المثقاب.

جدول (1) أسباب مناعب قمثقب

قسبب قمجتمل لظهورها		الأعراض
مرونة أو اهتراز في هيكل مكفة المثقب أو الشقلة.	.1	كسر الثقب
ظة خلوص الشفة.	.2	
تَعْفَلَسُ سرعة قدوران بالنسبة لسرعة فتظية.	.3	
سرعة قنظنية كبيرة	.4	
مثقب مثلم	.5	
وجود بقع صادة أو قشور أو لحتواجات من الرمل في	.1	تفتت الأركان الغارجية
الملاة المراد ثقبها.		لحدود الأطع
زيادة كبيرة في سرعة الدوران.	.2	
استعمال المركب غير المناسب للقطع.	.3	
عدم وجود مادة التربيث عند من المثقب.	.4	

المبيب المحتمل لظهورها	الأعراض
المنداد فالقوات بالرايش	كسر المثلث عند
	استعماله في ثالب
	التملس الأمسلر أو
	الخشب
عدم الاردواج الصحوح للساق المستدقة في الجلبة الخاصة	كسر حافة القطع
بها وذلك بسبب وجود شغوق، أو أوساخ أو زواد أو تأكل	
في الجلبة.	
زيادة مقاس الجلبة المستخدمة في تصويب مسار المثلب	تفتت العاقة الغارجية
 أرط سرعة التظية. 	تفتت الشفة أو حدود
2. زيادة غلوص الشظة.	القطع
3. عدم استخدام سائل التبريد.	
1. سخونة المثقب ثم برودته يسرعة كبيرة أثناء الثقب.	تفتت أو توقف مثقب
2. فرط سرعة فتظية	قسرعة فعالية
التغير في حالة المثلب كتفتت	التغير في نوع
حد القطع، أو تحويله إلى مثقب منتثم إلخ.	الرفيش أتتاء الثقب
1. حدم تساوي زاوية أو طول حدود القطع أو كليهما.	الاتساع الزائد في
2. عمود الدوران سالب،	مقاس الثقب أو ثقب
3. المثقب غير مستنة.	غير دفري
عدم تساري طول أو زاوية حدود الشلع أو كليهما	للقطع يحد وأهد فكط
 حافة القطع للثقب غير سليمة. 	غشونة للثقب
 التقص في التزييت أو استصال مادة غير مناسبة. 	
3. الخطأ في التركيب،	
. 4. زيلاة سرعة التغنية	

زوایا المثقب (Drill angles) الزاهابة المخروطية

وهي الزاوية المحصورة بين شفتي القطع وتختلف باختلاف المعدن المدن للمدن تقيه. والزاوية الشائعة الاستعمال للمثلقب هي 118 والتي تكون جيدة بالنسبة إلى الفولاذ الطري Soft steel والبراص Brass ومعظم المعادن الصلاة Hard metals تكون الزاوية بحدود 150. أما النحاس Copper فتكون 100 والمطاط والفايير 60. والشكل (10) يوضع الزاوية المخروطية.



شكل (10) الزاوية المغروطية

الزاوية اللولبية الحرزونية Helix angle

وهي الزلوية بين حافة القيادة للحز وبين محور المثقب وتتغير هذه الزاوية من (0-40) والزلوية الشائعة الاستعمال للغولاذ ومعظم المواد هي 30. وكلما كبرت الزاوية اللولبية فإن عمر حافة القطع نقل لبعض المعادن. وكنامة المثقب تزداد كلما استخدم الزاوية المطلوبة لمحدن معين.

الجدول التالي يبين الزوايا المستخدمة:

الزاوية اللوابية الحازونية	الملاة
45 - 35	النحاس والمنغنير
25 - 20	سبائك النداس
17	البلاستيك الصلد
30 – 24	الفولاذ الطري

وصل قمعادن (قبرشمة):

هى إحدى طرق الربط، وتمتاز عن باقي أنواع الربط بقوتها ونوعيتها المجبدة لذلك تستعمل في صناعة المراجل والطائرات والسفن والأجهزة المتعرضة للاهتزازات الشديدة، حيث لا يمكن فك هذا النوع من الربط إلا بكسر مسمار البرشام عكس الأثواع الأخرى مثل اللوالب التي تفتح بالاهتزاز.

ونكون عملية البرشمة إما يدوية أو ميكانيكية وتمتاز بسرعتها. وهي القتصلاية إذا ما قيمت بالأتواع الأخرى من الربط. وتعتبر من أنواع الربط للدائم، وكذلك تستعمل في المعلان التي لا يمكن لحمها بسهولة.

أتواع مسامير البرشمة

تكون مسامير البرشام على أنواع مختلفة فعنها الصلد ومنها المجوفة كما في الشكل (11)، والمعلان المستعملة لصناعة مسامير البرشمة هي البراص، النحاس، الألمنيوم، الحديد... إلخ.

كل المسياد المنوع	صلية الريط	الاستعيلات
Cup head 11d (للمفاتح السبكة والرقيقة وعلما بنظب قرة عالمة للربط
Per hand	**	كنك
المسلم		كذلك
المعاددة ال		تستعمل عندما براداخفاء وأس لمسيار في سيل عدم معاوضت مع الأجزامالاخوى
المية الأملى	20	
Fisher		للمفاتع الطلبة بالقصدير
Tubular rivel		بتعمل لطلق الوزن حاصة بخطائرات وتستعمل لنم الاتمام والصفائع الكبرة
المرفوداسيز (الح	1	استعمل للجاردوالقابير

شكل (11) قواع مسامير قبرشمة

وتكون البرشمة على نوعين:

أولاً التشغيل على الساخن: وتتم بواسطة تسخين مسامير البرشام إلى درجة حرارة معينة وتوضع في محلاتها المعدة لها وتطرق إما يدوياً أو ميكانيكياً للحصول على البرشمة. وتمتاز هذه الطريقة بكونها اقتصادية ومدريعة وذات نوعية جيدة، وخاصة بالنسبة إلى المسامير ذات الأقطار التي تزيد عن 10 ملم.


ثُقياً- التشخيل على البارد: وتستعمل هذه الطريقة في ألطار المسامير التي نقل عن 10 ملم.

الأتوات المستخدمة للبرشمة

إن الأدوات المستخدمة هي إما يدوية كالمطارق أو أجهزة هيدروليكية الشكل (12) أو أجهزة تشنغل بالبخار أو الهواء وفي جميع هذه الأتواع تتحول الطاقة إلى حركة مستنيمة ترددية لجسم ينزلق داخل هذه الأجهزة تسمى المطرقة. وتكون الأجهزة التي تستخدم الهواء المضغوط بأحجام مختلفة بحيث يسهل حملها بالبدكما في الشكل (13).



-91-



شكل (13) مكنة برشمة هيدروليكية


برشمة قطعتين أو أكثر

وهناك عند من النقاط التي يجب ملاحظتها قبل القيام بعملية البرشمة. من هذه النقاط:


نوعية الربط:

هناك عدد من طرق الربط:

الطريقة الأولى: وتتم بوضع القطع المراد ربطها لحداها فوق الأخرى عند النهايات ويكون طول الحافة (س) الموضوعة لحداها فوق الأخرى صنعت للبعد بين مركز مسمار البرشام والحافة وهذه الطريقة من الأثواع الشائمة الاستعمال، شكل (14)، ولكن عيب هذه الطريقة أن الألواح تصاب بالتواء في موضع الربط لمعم وجودها في معتوى واحد، ولمعالجة هذا العيب يستحسن حتى طرف أحد الألواح قبل البرشمة كما في الشكل (15)، وتسمى هذه الطريقة بالربط المتراكب Lap Joint.




-92-



الطريقة الثانية: وتكون باستعمال قطعة ثالثة. حيث توضع القطع

للمراد ربطها إحداهما أمام الأخرى وفي مستوى واحد وتوضع القطعة الثالثة فوقهما وكما في الشكل (16)، وهذه الطريقة لفضل من الأولى حيث أن كفاءتها أعلى.



شكل (16) قريط باستخدام قطعة ثالثة

الطريقة الثالثة: وهي كما جاء في الطريقة الثانية إلا أنه تستخدم قطعة رابعة من الأسفل وكما في الشكل (17).


وتسمى الطريقتان ب، ج، بالربط النتاكبي Butt Joint




عد وتوزيع مسامير البرشمة

إن تعيين عدد المسامير الواجب استخدامها يعتمد على جملة من العوامل منها القوى المؤثرة وقطر المسمار ... إلخ.

أما توزيع هذه المسامير فيكون إما في صف واحد، الشكل (18) أو في صفين أو ثلاثة صفوف فاكثر الشكل (19).



شكل (18) المسامير يصورة متبادلة




شكل (19) قىسلىر ئلائة ساوف أو أكثر

ثقب الأجزاء المراد ربطها


بحد تعيين أماكن مصامير البرشام تتقب الألواح وتتم هذه العملية بثقبها يدوياً بوسلطة قطعة مدببة الرئس.

لو بواسطة المثقاب الكهربائي وتكون طريقة المثقاب أفضل من الأولى حيث تحصل على القطر المراد ثقبه بالضبط وبمواصفات جيدة. علماً أن الثقب الناتج عن الطريقة الأولى، يتضرر مما يسبب في قلة كفاءة هذه الطريقة. وعند النتب بأي من الطريقتين يجب أن يكون قطر الثقب أكبر من قطر مسمار البرشام بمقدار خلوص معين حيث سوف بملأ هذا الخلوص بالمعدن كما في الشكل (20) وكبس معدن المسمار وكما في الشكل (21).



طرق المسامير

بعد التأكد من كون المسمار في الوضع الصحيح يكيس بوساطة إحدى طرق الكبس سواء يدوية أو ميكانيكية إلى أن نحصل على الشكل المطلوب. وشكل (22) يوضح عملية الطرق حيث يسحب المسمار بوساطة إزميل ويطرق بالمطرقة وبعد ذلك يدور الرأس بوساطة قالب تدوير رأس البرشام بوساطة Snap وهكذا تتم عملية البرشمة وكما في الشكل (23)، (24).



وأخيراً يجب أن نلاحظ النقاط التالية:

- 1- أن مسمار البرشمة قد ملأ الفراغ تماماً.
- 2- الأجزاء المربوطة يجب أن تكون خالية من أي فراغ.
- 3- التأكد من عدم تحرك مسمار البرشام أو الألواح عند الطرق.

قطر مسعار البرشام

يكون قطر مسمار البرشام اعتيادياً 1.5 سمك الألواح المربوطة (الألواح المربوطة ذات السمك القليل نوعاً ما فيكون قطر المسمار ضنعف سمك الألواح). ونستطيع تعيين القطر بالقانون الذالي:


قطر المسمار -1.25 م سمك اللوح

أما إذا كانت الألواح المستعملة مختلفة السمك فيستعمل السمك الأكبر.

25.5	22	19	16	12.5	9.5	6.5	سعك الملوح علم
31.5	28.5	27	23.5	22	19	14.5	قطر المصدار ملم


العيوب التي تظهر في البرشمة

- ا- رأس المسمار لا يأخذ شكله الطبيعي بعد الطرق وهناك تسرب بسبب
 كبر في الثقب المحد مسبقاً.
- 2- عدم لنطباق القطع المربوطة بعضها على بعض وتكون تتوءاً والسبب
 يعود إلى عدم استعمال الإزميل Sett.
 - 3- قطع رأس المسمار المطروق بسبب قصر المسمار.
- 4- حدوث ضرر في جانب واحد في إحدى القطع بسبب عدم استعمال قالب
 تدوير رأس البرشام بصورة محيحة وعمودياً على القطعة.



شكل (24) البرشمة يوضطة الإزميل والسنيك

- 5- انتشار المسمار حول جوانب قالب تعوير رأس البرشام بسبب الطول الزائد المسمار.
- 6- انتشار رأس المسمار الأصلي وسببه استعمال المطارق غير الصحيحة والشكل (25) يبين هذه العيوب.



شكل (25) عيوب البرشلم

الوحدة السادسة

اللحام

أساليب اللحام

 إن أساليب اللحام الشائعة في الوقت الحاضر هي: لحام القوس، ولحام الغاز، ولحام المقاومة، واللحام الانضغاطي وغيرها من أساليب اللحام الأوتومانيكية.

لحام المقاومة

وتتم هذه العملية كما يلي:

- ا- تسخن قطعتي العمل إلى حالة التمجن عند طرفي الاتصال إثر مقاومة مريان تيار كهربائي منخفض الفوائية عالى الشدة لفترة قصيرة نسبياً.
- 2- تتم كبسهما معاً بواسطة طرفي اتصال كهربائيين، أو إلكترودين ويقسم
 لحام المقاومة إلى أوبعة أنواع رئيسية:
 - لحام البقعة (النقطة).
 - لجام التدريز.
 - لحام البروز.
 - لحلم الفلطحة.

للحام الفازى

ومن أكثر الأثواع استخداماً هو لحام الأكسى أسيتلين، حيث يستخدم في هذا اللحام مزيج من غازي الأكسيجين والأسيتلين بنسب خلط معينة للحصول على لهب بدرجة حرارة كافية لصهر المعلان المراد لحامها، وقد يعتمد فقط على اللهب في إجراء اللحام، وقد يتم استخدام سلك إضافة يتم صهره على القطع المراد لحامها.

لحام القوس الكهرباتي

ويستخدم هذا النوع من اللحام على نطاق واسع إذ يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة على شكل قوس كهربائي، حيث تستخدم الحرارة المتوادة بهذا الأسلوب في صمهر الالكترود (سلك اللحام)على الممادن المراد لحامها.

ومن أهم تقسيمات اللحام بالقوس الكهربائي اللحام بالقوس المحجب، واللحام بالقوس المفمور.

اللحام بالقوس المغمور

في هذه العملية ينتج الاندماج بواسطة التسخين بقوس كهربائي يتولد بين قطب كهربائي (الكترود) مصنوع من معدن عار غير مكسو، وبين الشغلة. ويحجب اللحام مسحوق مادة حبيبة قابلة للانصهار تتساقط على الشغلة.

للحام بالقوس المحجب

وفي هذا النوع من اللحام يستخدم الكثرود منطى بطبقة من ممحوق (بودرة) ذات تركيب كيميائي يحافظ على جودة اللحام ويمنع وصول الهواء والاكسجين إلى منطقة اللحام أثناء الصهر.

للحام بالضغط

وفي هذا اللحام يتم الحصول على وصلة متينة من خلال وجود الضغط المرافق للحرارة، ويتميز هذا النوع بحم تكون طبقة أكاسيد على خط اللحام مما يضمن وصلة قوية ومتينة.

ويقسم اللحام بالضغط إلى الأنسام التالية:

1- اللحام فوق الصوتي.

- 2- اللحام الانتشاري.
- 3- للحام الاحتكاكي.
- 4- اللحام الانفجاري.

اللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc Welding

القوس الكهريكي واستخداماته في اللحام

يلزم لفهم تطبيق القوس الكهربائي على أساليب اللحام، ، نستعرض أو لأ بعض حقائق أساسيات متعلقة بالكهرباء.

مقتمة

لن ينساب تيار كهربائي منتظم ما لم يتهيأ له ممر أو دائرة موصلة ويسمى مثل هذا الممر الذي ينساب فيه التيار الكهربائي: " دائرة كهربائية ".

ويسري التيار الكهربائي في طول موسل، بمثل جريان الماء في طول الأنبوبة، يلزم أن تتوافر له قرة دافعة معينة، تتهيأ لما من الفرق في مستوى الماء أو بولسطة مضخة. ويشبه ذلك كثيراً سريان التيار في طول سلك إذا ما توافرت قوة دافعة كهربائية ناتجة عن فرق في الجهد أو بوساطة مواد كهربائي. وتسمى وحدة القوة الدافعة الكهربائية (الفولت)، كما تسمى القوة الدافعة الكهربائية (الفولتية) أو فرق الجهد، ويقصد بالمصطلحين الدفع الذي يعمل على تحربك الكهرباء.

وتسمى نقط الجهد الأعلى (القط الموجب) أو (الأثود)، وتسمى نقطة الجهد الأقل (القطب الممالب) أو (الكاثود).

اللحام بالقوس الكهربائي

هو عملية ربط دائم للقطع المعنية عن طريق الانصهار باستخدام سلك خاص بناسب طبيعة المعلان العراد ربطها دون الحاجة إلى استخدام أي ضغط خارجي مباشر أو غير مباشر. ويعتبر القوس الكهربائي مصدراً للحرارة اللازمة لتسخين كل من القطعة وسلك اللحام إلى درجة الانصهار.

القوس فكهربائي

يتكون القوس الكهربائي من تنفق أبخرة معننية متوهجة تحمل تياراً كهربائياً، ويسري بعد فصل موصلين في دائرة كهربائية كانا متلامسين، وذلك إذا توافرت فولتية كافية فليقاء سربان التيار خلال الجو الغازى المحيط.

وهو تغريغ شحنة كهربانية بين قطبين خلال وسيط من الفازات الموينة تعرف باسم البلازما ولا يتم توليد القوس الكهرباني دون تأين الوسيط الفازي وتتم عملية التأين بإحدى طريقتين تحت الضغط الجوى العادى هما:

- ا- استعمال تيار كهرياتي ذي ضغط عالى: ويستخدم هذا الدوع في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي مع استعمال غازات حاجبة وتصل قيمة ضغط التيار (10,000) فولت وهذا الضغط كاف لتوليد القوس الكهربائي ببين قطبين وبعد أن يتكون القوس ينخفض الضغط الكهربائي ويبدأ التيار بالارتفاع.
- 2- عن طريق خلق تماس كهربائي: وهذه الطريقة هي المستخدمة في اللحام بالقوس الكهربائي البدوي حيث يثم تقريب الحامل لسلك اللحام من القطعة المراد لحامها والموصولة بالقطب الثاني إلى أن يحصل تماس كهربائي ثم نبدأ بأبعاد القطب الحامل للسلك ونتيجة لحدوث

التماس الكهربائي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النقطة لحدوث التماس الكهربائي إلى درجة حرارة كافية لصمهر سلك اللحام.

وعندما نبدأ بايعاد السلك فإن جسر المعنن المذاب الذي يواد بخار المعدن يشكل ممراً مناسباً للقوس الكهربائي (الوسيط المؤين)، وبذلك يتواد القوس الكهربائي.

استعمال القوس الكهريائي في اللحام

تستعمل الحرارة المتولدة عند طرفي القوس وفي مجرى القوس لصهر المحنين المراد لحامهما عند نقطة الاتصال، بحيث ينسابان ويتلاحمان ويكونان كثلة صلبة متكاملة عند تجمد المعنن. وهكذا يمكن وصل الأجزاء المختلفة، أو يمكن إضافة المواد إلى أسطح المعادن.


وتبلغ درجة حرارة القوس حوالي 3600°، وعند تركيز هذه الحرارة الهائلة عند نقطة اللحام ينصبهر المحن في هذه النقطة وتتكون بركة صغيرة من المحن في الشغلة، وإذا ازم معن إضافي للحام، بؤخذ من سلك أو مبيخ، تصبيره حرارة القوس، فيترسب سائل في هذه البركة الصغيرة، ويقلب المعنن المنصير في البركة بفعل القوس، ويتخالط المعنن المضاف تماماً مع معن الأساس، فتتكون بذلك بعد التجمد وصلة متينة.

آلات اللحام بالقوس الكهربائي

يمكن تصنيف آلات اللحام بالقوس الكهربائي تبعاً لنوع التيار المستخدم في عملية اللحام ضمن مجموعتين هما:

آلات اللحام ذات التيار المتغير

يبين الشكل (1) المظهر الخارجي لأحد أنواع (أشكال) هذه الآلات هذه المركبة على عجلات مطلطية لتيسير صلية نظها وتحريكها.



حيث يظهر من الشكل كابل وصل الآلة بالمصدر الكهربائي ومفتاح تشغيل الآلة ومفاتيح معايرة التيار الكهربائي الخشن والناعم بالإضافة إلى الكوابل الخارجية من الآلة إلى كل من مقبض ملك اللحام (كابل اللحام)، وكابل الاتصال بالقطعة المراد لحامها (كابل الرجوع).

مزايا آلات اللحام ذات التيار المتغير:

تمتاز ألات اللحام ذات التيار المتغير بما يلي:


- نظراً لتبدل مسار التيار الكهربائي عدد نبنبات التيار الكهربائي في الأردن 50 نبنبة في الثانية (50Hz).
- عدم تركيز خطوط المجال المغناطيسي في النهايات مما يسبب عدم حدوث ما يعرف باسم ارتداد القوس التي تحدث في آلات التيار المستمر والتي يسبب بعض المشاكل في عملية اللحام.
 - 3. انتظام خط اللحام الناتج ونظافته من الشواتب.

• آلات ذات النيار المستمر

يتم الحصول على النيار المستمر بلحد الطرق التالية:

1- استخدام موحد التيار مع آلة اللحام ذات التيار المتغير والتي تستخدم محول القدرة، حيث يتم وصل قطبي التيار الخارج بنهايتي الموحد، ويعمل الموحد هذا على تحويل التيار الكهربائي من تيار متغير إلى تيار مستمر.

ويبين الشكل (2) المظهر الخارجي لآلة اللحام ذات التبار المستمر المستمر من الموحد الكهربائي ويظهر في الشكل يد تنظيم التبار اللازم لمسلية للحام بالإضافة إلى الكامل الموصل بالمصدر الكهربائي وكابلي اللحام. وتستخدم هذه الآلة في حالتي اللحام بالتبار المستمر أو التبار المتغير عن طريق التحكم بوصل الموحد مع الدارة الكهربائية أو فصله عنها.



2- استخدام مولد تهار مستمر: وهذاك طريقتين مستعملتين لتحريك
 الموالد الكهرباني هما:

أ- استخدام محرك كهربائي: يبين الشكل (3) آلة اللحام ذات تيار مستمر يولد بواسطة مولد تيار مستمر يدار عن طريق محرك كهرباتي يتصل بالمصدر الكهرباني.



ب-استخدام محرك احتراق داخلى: يبين شكل (4) ألة لحام ذات تيار مستمر بولد بواسطة مولد تيار مستمر بدار عن طريق محرك لحتراق داخلي يستعمل إما البنزين أو السولار كوقود. ويستعمل هذا النوع في الأماكن التي لا يتوفر فيها مصدر كهربائي.



-108-

أملوب اللحام بالقوس المعنى

في أسلوب اللحام بالقوس المحني يحدث القوس بين الشغلة المراد لحامها وبين سيخ معنى، فتصهر حرارة القوس الشنيدة موضع اللحام في الشغلة وفي السيخ المحنى، وبذلك يغذى السيخ المنصهر، أو الإلكترود، الشغلة بمحن الإضافة الذي يسمى أحياناً (محن الحشو) أو (محن الملء)، ويجب أن يغذى محن الإضافة هذا بمحنل منتظم تجاه محن الأساس.

أساليب لحام القوس المحجب وغير المحجب

للصلب المنصبهر ألفة للأكسجين والنيتروجين، فإذا تعرض للهواء الجوي يدخل في اتحاد كيميائي مع أكسجين الهواء ويكون أكاسيد ونيتريدات في الصلب. وهذه الشوائب تضعف الصلب وتجعله قصيفاً كما نظل مقاومته التلكل.

واللحمة المثالبة هي التي تتساوى خواصبها مع خواص الجزأين الموصلين أو تقوقها. وفي أسلوب اللحام بالقوس الكهربائي، يمكن الحصول على مثل هذه اللحمة عن طريق الحماية الفعالة لمحدن الإضافة المنصبهر في مجرى القوس، وكذلك حماية معدن الأساس من تأثيرات أكسجين ونيتروجين الهواء في أثناء المدى الكامل للتسبل والتصلد.

ويمكن تحجيب القوس بتغليفه تماماً بغاز خامل لا يدخل في اتحاد كيميائي مم المعدن المنصبهر، من الاتصال أو التلامس مع الجو.

مصدر تيار أحام **فق**وس الكهريائي *قوس الحام والاشتراطات الكهريائية الولجب توافرها أدب*

من المعروف أن الأحمال الكهربائية العادية، كالسخانات والمصابيح، تكون منتظمة نسبياً من حيث شدة النيار والغوائية، ولكنها تكون في قوس اللحام -109الكهرباني غير منتظمة مطلقاً في كليهما. فعثلاً، قد تتسبب الكريات المنصهرة عن معدن اللحمة في اتصال معدني يقصر الدائرة تشريت مرة أو أكثر في الثانية الواحدة. ويحدث كذلك هذا الاتصال فتقصر الدائرة الكهربائية في كل مرة يسبب فيها العامل تلامس الإكترود مع الشغلة عند قدحه للقوس. وكلما حدثت لحظات اتصال وقصر في الدائرة الكهربائية، وهي عديدة، تهبط مقاومة دائرة اللحمام الكهربائية هبوطاً بسبب اندفاعات مفرطة في التيار في كل لحظة من تلك اللحظات، لها ما لم يصمم المواد الكهربائي بحيث يمنع هذه الاندفاعات، ولو كان ذلك في الثناء التخفاض المقاومة السائدة عند الدائرة المقصورة، فإنه يتولد من اندفاعات النيار المفرطة هذه حرارة عظيمة، وينتج عن ذلك أن يتناش من اندفاعات النيار المفرطة هذه حرارة عظيمة، وينتج عن ذلك أن يتناش

اختيار قيمة تيار فلحام

تتوقف عملية اختبار قيمة تيار اللحام على مقدار الحرارة اللازمة المسهر طرق قطعة اللحام وسلك اللحام فكلما زاد سمك القطعة المراد لحامها وقطر سلك اللحام زائت قيمة الحرارة اللازمة وبالتالي قيمة التيار وليست هناك قاعدة عملية محمومة (أي يعتمد عليها) تحدد اختبار قيمة التيار إنما هناك قواعد تقريبية تساهم في اختيار قيمة قريبة للتيار اللازم:

إذا كان قطر السلك بالملم.

قيمة التيار - القطر بالملم × 40

مثال: سلك لحام قطره mm 2.5 جد قيمة تيار اللحام

فيمة التيار = 2.5 × 40

– 100 أمنير

وعموماً يتم تجريب القيمة التقريبية ومن ثم نتم المعايرة للحصول على التيار المناسب لعملية اللحام.

تشغيل آلة للحلم

قبل تشخيل أي آلة لحام لا بد من الرجوع إلى دليل الشركة الصانعة لمراعاة تعليمات وخطوات التشغيل.

وعموماً قبل تشغيل الآلة بجب التأكد من وصول التيار الكهربائي إلى الآلة عن طريق المغتاح الكهربائي ذي المصهرات ويجب تفقد الكرابل ووصلاتها وعوازلها إذ يجب أن تكون خالية من التشقق والاهتراء ويجب التأكد من ملاءمة التكام ربط الكابل بمقبض المحام. وقبل كل شيء يجب التأكد من ملاءمة التيار الكهربائي المحلي لملآلة.

للحام بالقوس المعنى العاري والقوس المحجب

تحريك ققوس وما يتطلبه

ليس من شك أن الفهم الكامل امتطابات قوس اللجام تقيد في تعلم تحريك القوس وتناوله عند اللحام بالقوس المعنني.

مسك الإلكترود

يفضل في أسلوب اللحام اليدوي بالقوس للمعدني مسك الإلكترود من النهاية البعيدة عن طرف القوس ليتيسر نرسيب طول الإلكترود بأكمله دون فصم للقوس. إلا أنه في بعض الأحيان (لتجلب تجاوز حد تسخين الإلكترود)، تزود الإلكترودات الصغيرة جداً والإلكترودات المغلفة ذات الطول الزائد بقسم مكشوف في وسطها لقبضة ماسك الإلكترود.

وفي أسلوب اللحام الآلي بالقوس المحنى، يبذل الجهد لتوصيل التبار إلى الإلكترود في أقرب مكان ممكن عملياً من طرف القوس، فيزداد تيار اللحام كما تزداد سرعة اللحام، وذلك لتركيز سخونة الكترود في نطاق طول قصير جداً.

قدح القوس (توليد القوس)


لإشعال أو لقدح القوس المعني أو الكربوني، يلامس الإلكترود مع الشغلة ، ثم يسحب الإلكترود مسافة لا تتجاوز المسافة اللازمة لإبقاء القوس تحت ظروف اللحام المؤدى.

وعند قدح قوس معنى، يميل الإلكترود إلى (التجمد) أو الالتصاق بالشغلة، نتيجة للاندفاع الفجائي للتيار الكهربائي الذي حثه تقصير الدائرة الكهربائية. وفي اللحام اليدوي بالقوس العاري، يكون هذا الميل واضحاً جداً، ونذلك يفضل استخدام حركة مستعرضة لقدح القوس. وتماثل هذه الحركة حركة قدح عود الثقاب.

ويولد القوس الكهربائي بإحدى طريقتين:


I- طريقة الحك Scratch

حيث نتم عملية الحك بطريقة مشابهة لحك عود الثقاب الإشعاله والشكل (5) يوضح هذه الطريقة وبعد تولد القوس يحافظ على فراغ بين طرف السلك وقطعة العمل بمقدار يعادل قطر السلك.



2- طريقة النقر Tapping method

حيث نتقر قطعة العمل بطرق سلك اللحام كما في الشكل (6) وعند تولد القوس يحافظ على فراغ بين طرف السلك وقطعة العمل بمقدار يعادل قطر السلك.



إيقاء القوس

وستبقى للقوس للمعنى بعد قدمه عن طريق تحريك الإلكترود حركة مستمرة منتظمة تجاه الشغلة للتعويض التقدمي لجزء من الإلكترود الذي انصهر وترسب في اللحمة. وفي نفس الوقت، يحرك الإلكترود كذلك تقدمياً، أي في انجاه اللحام.

ميل الإلكترود على للشطة

تتحدد جودة معنن اللحمة بدرجة ملحوظة عن طريق وضع الإلكترود الزاوي على الشظة، كما قد يتوقف كذلك على هذا الوضع خلو اللحام مع القطع المنخفض (النحر) ومن انحباس الخبث، مع سهولة في ترسيب معنن الإضافة في اللحمة، كذلك تحقق انتظامية الاتصبهل، وحدودية اللحمة التي نتأثر بالتوتر السطحي وثقل المحدن المنصبهر.


ويكون الكترود للحام صودياً على مستوى للقطع العراد لحامها كما في الشكل (7) وفي حال اللحام في الوضع الأرضي للوصلة للتتاكيبة بمي الإلكترود بلتجاه الحركة وتكون الزاوبة بين مستوى خط للحام والكترود اللحام بين (75-65).



أرجمة الإلكترود

يغضل غالباً عند ترسيب معن اللحمة توسيع عرض المعن المرسب عما يحل عليه من شريط خطي. وفي مثل تلك الحالات يحرك الإلكترود حركة ترجحية في أثناء تقدمه على طول خط اللحمة وبترجيح الإلكترود، يمكن زيادة ترسيب المعن في شريط واحد، وليس ذلك عند لحام حز على شكل (٧) بالأواح السميكة فحسب، بل كذلك عند عمل اللحمة زاوية أو عند عمل تكسية باللحاء.

وتستعمل عدة حركات تأرجعية مختلفة في اللحام، ولكن يلزم في كل الحالات أن تكون الحركة التأرجعية منتظمة، أما إذا كانت غير منتظمة، فقد يصبح الانصهار ضعيفاً عند حافات المعدن العرسب.




شكل (8) أمثلة للتحركات التأرجعية

القطبية Polarity

قد يعزى المصطلح (القطبية) في اللحام إلى الحقيقة التي تقول بأن لكل دائرة كهربائية طرفاً أو قطباً موجباً وآخر سالباً.

وفي دائرة تيار مستمر، يسري التيار في انتجاه واحد فقط. ويسمى الخط الذي يحيد التيار إلى الذي يحمل التيار من المغذي بالجانب (الموجب)، والخط الذي يحيد التيار إلى المغذي بالجانب (السائب). إن حوالي 60 إلى 75 في المائة من الحرارة تتواد عند الجانب الموجب الدائرة ومن 10 إلى 25 في المائة عند الجانب السائب. وحيث أن كثلة الأشظة المراد لحامها تكون عادة أكبر من كتلة الإلكترود، فيفضل أن تواد في الشلغة حرارة أكثر مما تواد في الإلكترود، بحيث يصل كلاهما إلى درجة حرارة الإتسهار في نفس الوقت. واذلك فعند استخدام اللحام بتيار مستمر وبالكترودات من الصلب، عارية أو خفيفة التغليف، وهناك نوعان من القطبية:

 القطبية المباشرة أو المستقيمة Straight Polanity: وفيها توصل الشغلة بالجانب الموجب للدائرة، ويوصل الالكترود بالجانب السالب.



شكل (9) توميلات الطبية المباشرة (المستايمة)

و تستخدم هذه الطريقة في لحام المعادن والقطع السميكة وفي حالة النفاذ الكامل.

 2- القطبية المعكوسة Reversed Polarity: حيث يتم وصل الشغلة بالطرف السالب والإلكترود بالطرف الموجب.



وتستخدم هذه الطريقة في حالة لحام القطع الرقيقة أو في حالة النفاذ المحدود.

طول القوس

يحدد نوع الإلكترود وقطره والتبار الكهربائي المستعمل الطول الصحيح للقوس، ويشكل عام يكون طول القوس مسلوباً تقريباً لقطر قلب معدن الإلكترود.

وتتطلب اللحامات الرأسية والأقفية والطوية أقولساً لقصر مما يلزم للحام في الوضع للمسطح.

وهناك ثلاث حالات لطول القوس الكهربائي هي:


1- الحالة المبينة في الشكل (11) حيث يبدو طول القوس مساوياً لقطر السلك وفي هذه الحالة يكون خط اللحام ناعماً ومنتظماً وتكون ذرات المعدن المنصيهر المنطايرة قليلة وناعمة لا تشوه سطح القطعة.



2- الحالة العبينة في الشكل (12) حيث يبدو شكل خط اللحام غير مناسب وتكون ذرات المعدن المتطايرة كبيرة وكثيرة مما يسبب في تشويه السطح ولا بد من إزالتها، ويكون صعوت القوس مزعجاً.



3- الحالة المبينة في الشكل (13) حيث بيدو طول القوس أكل من قطر السلك فتصبح عملية المحافظة على القوس صحبة وربما تتجمد نهاية سلك اللحام مع الحوض المنصمهر ويكون خط اللحام الناتج رديناً وغير منتظم كما في الشكل.



ومملات اللجام Welding joints

يوجد خمسة أنواع من وصلات اللحام الأساسية الشائعة الاستصال وتعرف الوصلة بأنها طريقة ترتيب القطع المراد لحامها بعضها بالنسبة لبعض استعداداً لعملية اللحام وفيما يلى أبرز الوصلات:

1- الوصلة التناكبية Butt Joint


توضع نهايتا القطعتين المراد لحامها بصورة متقابلة، كما في الشكل (14) والمهم في عملية اللحام تحقيق نفاذ كامل للحام وإلا كان اللحام ضعيفاً لذا يتوقف تحضير سطوح النهايات على سمك المعدن المراد لحامه كما في الحالات الاكمة:



-118-

أ- الوصلة التناكبية القائمة المغلقة:

تكتون نهايتا القطعتين منطبقتين تماماً (عدم وجود) فراغ بينهما، كما في الشكل (15) ويمكن استعمال هذه الوصلة لغاية سمك (3mm).



شكل (15) الوصلة التلكيية فلقمة المظلة

ب-الوصلة التناكبية القائمة المفتوحة:

يترك فراغ بين حافتي (نهايتي) القطعتين المراد لحامها، كما في الشكل (16) ويكون مقدار الفراغ بصورة عامة مساوياً لنصف سمك القطع المراد لحامهما.


وهذه الوصلة تناسب معدن سمكه (4.5mm).



ج- الوصلة التناكبية المشطوفة:

يمكن أن تكون هذه الوصيلة بأحد الحالتين الأتيتين:

شطفة مفردة: يتم شطف أحد الحواف بزاوية (45) كما في
 لشكل وتستعمل للسماكاة (mm 8-5).



شكل (17) قوصلة فتناكبية المشطوفة

- شطفة مزدجة: يتم شطف كل حافة بزاوية (30) فتكون الزاوية الكلية (60) كما في الشكل (18) وتستعمل هذه الوصلة لسمك (8mm) فما فوق لضمان النفاذ الكامل.



شكل (18) الشطقة المزدوجة

2- الوصلة الانطباقية (التراكبية) Lap Joint

حيث يظهر أن جزءاً من سطح أحد القطعتين منطبق على جزء من سطح القطعة الثانية كما في الشكل (19).



شكل (19) الوصلة الانطباقية (التركبية)

3- الوصلة الزاوية Corner Joint

تشكل للقطعتان ضلعي زاوية إما قائمة أو حادة أو منفرجة ويبين الشكل (20) وصلة زاوية (90).


وقد يكون اللحام من الداخل وتمسى زلوية دلخلية أو من الخارج وتسمى زاوية خارجية.



شكل (20) الوصلة الزاوية


4- وصلة (T) Lap Joint

يتم ترتيب وضع القطعتين (T) كما في الشكل (21) وهناك ثلاث حالات لهذه الوصلة تعتمد على سمك المحن وهي كما يأتي:



أ- وصلة (T) يدون شطفة:

في هذه الوصلة بكتفى بتطيف سطوح التقابل، ويترك فراغ بين القطعتين ويمكن استعمال هذه الوصلة للسماكات الصغيرة لفاية (5) مم كما في الشكل (22).



ب- وصلة (T) بشطفة مفردة:

تستخدم هذه الرصلة المبينة في الشكل (23) في حالة اللحام من جهة واحدة ولضمان النفاذ الكامل والمتانة المناسبة لخط اللحام وتستخدم في السماكات (s-8 mm).



شكل (23) وصلة (T) بشطقة مفردة

ج- وصلة (T) بشطفة مزدوجة:

تستخدم هذه الوصلة المبينة في الشكل (24) في اللحام من الجهتين لتأمين نفاذ ومتانة كاملة لخط اللحام.

وتستخدم في السماكات من 8mm فما فوق.



شكل (24) وصلة (T) بشطفة مزدوجة

5- الرصلة الطرابة -5

في هذه الوصلة يتم اللحام عند أطراف القطعتين المراد لحامها حيث نلاحظ انطباق سطحى القطعتين انطباقاً كاملاً. كما في الشكل (25).



الجزء الثاني

مشاغل الكهرباء

الوحدة الأولى

الدارات الكهربائية

الدائرة الكهربانية

عناصر الدائرة الكهربائية:

- 1- الحمل الكهربائي: وهو جهاز يقوم بسحب التيار الكهربائي وتحويل الطاقة الكهربائية لشكل أخر من اشكال الطاقة.
- مثل: المصباح الكهربائي، والمنفأة الكهربانية، والمحركات الكهربانية، والمكواة ...الخ.
- 2- أسلاك التوصيل: وتقوم بعملية وصل التيار الكهربائي بين عناصر الدائرة الكهربائية المختلفة.
- مثل: الأسلاك الكهريائية النحاسية المعزولة والمستخدمة في التمديدات الكهربائية المنزلية.
- 3- مصدر التغذية الكهريائية: وهو المصدر الذي يزود الدائرة الكهربائية
 بمصدر الجهد أو التيار الكهربائي.
- مثل: البطاريات الجافة 1.5 فولت و 9 فولت (تيار مستمر) ومصدر الجهد المزود للمنازل 220 فولت (تيار متردد).
- 4- أجهزة العملية الكهريائية: وهي الأجهزة التي تقوم بحملية الدائرة الكهربائية من خطر زيادة التيار عن الحد المقرر أو تقوم بحماية الأشخاص من خطر الكهرباء.
- مثل: الفيوز العادي، كجهاز حماية للدائرة الكهربائية من التيار العالمي. نظام التأريض وقاطع الأردني لحماية الإنسان بشكل خاص من الإصابة بالصدمة الكهربائية.
- 5- أجهزة التحكم الكهربائية: وهي الأجهزة المسيطرة على الطاقة الكهربائية التحكم بها بشكل أمثل وكما نريد.

مثل: المفاتيح الكهرباتية المستخدمة في المفازل التحكم بإضاءة المصابيح واطفائها.

والشرط الأخير أن تكون الدائرة الكهربانية مغلقة حتى يمر التيار الكهرباني في الدائرة.

التمنيدات الكهربانية

يقصد بالتمديدات الكهربائية جميع الأجهزة والمعدات والأسلاك والمواسير ولوحات التوزيع وعلب التوصيل بشكل عام والتي تركب أو تثبت بشكل دائم أو مؤقت، ظاهرة أو مخفية في مرفق ما لتحقيق استخدام المطاقة الكهربائية في ذلك المرفق بصورة صحيحة وآمنة للمحدات وطريقة توصيلها بحيث تكون آمنة للأشخاص القائمين بأصال التركيب والصيائة أو التحديلات.

مصدر التغنية الكهريالية:

تستخدم الطاقة الكهربائية في دورة تيار كهربائي إما تيار مستمر أو متردد.

 التيار المستمر (DC): وهو تيار ثابت القيمة والقطبية ولا تتفير مع الزمن، مثل البطاريات الجافة المستخدمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الصفيرة 1.5 فولت 9 فولت مثلاً.

ب-التيار المتردد (AC): وهو تيار نو قيمة وقطبية متغيرة مع الزمن ولهذا التيار قيمة مميزة هامة وهي التردد والذي يعرف بأنه عدد الدورات للموجة الواحدة خلال الثانية الواحدة في الأردن التردد التيار الكهربائي يسلوي 50 هيرتز، تقوم الشركات الكهربانية بتوزيع الطاقة الكهربانية على المنازل والمصانم والورش الصناعية أي نظامين:

1- نظام الجهد 1 فاز: توصل شركة الكهرباء للمنزل ملكين كهربائيين أحدهما يدعى خط الفاز والآخر خط النتر، ويكون فرق الجهد ببنهما 220 فوات.

2- نظام الجهد 3 فاز: ويوصل هذا المصدر مع الورش الصناعية والمصائع التي توجد بها أجهزة وآلات كبيرة ذات قدرات عالية، وهذا النظام مكون من ثلاث خطوط فاز + خط نتر وفرق الجهد له 380 فولت في الأردن.

خط الفاز (الخط الحامي): وهو الغط الذي يحمل النيار الكهربائي بشكل دائم، بوجود حمل أو عدم وجوده في الدائرة. وهو خط مكهرب يصيب بالصدمة الكهربائية من يقوم بلمس الفط بشكل مباشر أو بواسطة آداة غير معزولة ويرمز له بالرمز R.

خط النثر (البارد): وهو الخط المكمل للدائرة الكهربائية وبدونه لا تكتمل الدائرة الكهربائية ولا تعمل الأجهزة الكهربائية وجهد هذا الخط مساوي للصفر وهو خط غير مكهرب ويرمز له بالرمز N.

أجهزة الحماية الكهريائية الفيوز العادى:

عند مرور تيار كهربائي عالى في الدائرة الكهربائية سيودي ذلك إلى توليد أثر حراري يؤدي لتلف عناصر الدائرة الكهربائية إذا تجاوز عن الحد المقرر لها. ويعمل الفيوز العادي كاداة تقوم بفصل التيار الكهربائي عن الحمل

الكهربائي عند ارتفاع التيار الاسمى المحدد للدائرة. ويعمل الفيوز على حماية الأجهزة والممتلكات من تيار الحمل الزائد، تيار القصر (الشورت)، وكلا التيارين عاليين.

الشورت: هو تماس بين الخط الحامي والخط البارد دون وجود حمل بينهما.

تركيب القيوز:

يتركب الفيوز العادي من:

ا- قاعدة الغيوز: وتكون مصنوعة من مادة البورسلان ويوجد بداخل هذه القاعدة نقطتي توصيل أسلاك الدائرة الكهربائية، وهما منفصلتين عن بعضهما، وهذا الجزء مثبت على الحائط (أو اللوح الغشبي).

2- علماء الغيوز، يصنع كذلك من مادة البورسلان يركب عليها سلك الفيوز.

8- سلك الغيوز، وهو سلك مثبت على حاملين مركبين على غطاء الغيوز القابل للغزع وهذا السلك الذي يوصل بين نقطتي التوصيل في قاعدة الغيوز، يختار سلك الغيوز حسب نيار الدائرة من جدلول خاصة، فمثلاً فيوز 15 أمبير يستخدم سلك قاسي قطره 0.5 ملم يفصل بمرور 1.5 مرة من النيار الاسمي الغيوز حيث بزيادة نيار الغيوز يجب أن نزداد قيمة قطر السلك.

عمل القبوز

عند مرور تيار كهربائي عالمي أعلى من القيمة المحددة للغيوز، سيؤدي ذلك لسخونة السلك ومن ثم لاتصهار السلك وفصل النيار عن الدائرة الكهربائية. تمتاز الغيوزات برخص ثمنها وسهولة رفع الغطاء فيه واستبدال السلك المنصبهر، وتوجد وسائل متطورة للحماية غير الفيوز وهي القواطع الكهربائية الذاتية المغناطيسية والحرارية والمركبة.

المبلائ الكهريائية للتيار المناوب:

مفهوم التيار المنتاوب وتوليده

أنواع للتيارات الكهربانية:

تتقسم التيارات الكهربائية إلى نوعين أساسيين هما:

أ- فتيار فمياشر:

ويسميه بعضهم التيار الموحد، لأنه ثابت القيمة وثابت الاتجاه، كما هو الحال في التيار الكهرباني للبطارية، ويبين الرسم البياني الموضح في الشكل (1)، الملاكة بين شدة التيار التي تقاس بالأمبير، والزمن لذي يقاس بالثانية.




ونلاحظ أن هذه العلاقة يمثلها خط مستقيم، مما يدل على أن المتيار المباشر غير متغير القيمة والاتجاه، ويعبارة أوضح نقول: أن الإلكترونات الحرة داخل الموصل الكهربائي لمها لتجاه واحد وكثافتها في مقطع السلك ثابتة.

ب-النيار المنتاوب:

ويسمى بالتيار المتردد لأنه غير ثابت القيمة وغير ثابت الاتجاه، كما هو الحال في تيار المنبع الكهربائي الذي يصل إلى منازلنا.

ويبين الرسم للبياني في الشكل (2) تغير هذا النيار، ونلاحظ أن شدة هذا التيار تتغير في كل لحظة، وكذلك الاتجاه، مما يدل على عدم ثبات كمية الإلكترونات الحرة في مقطع السلك الموصل وكذلك عدم ثبات انتجاهها.

فهي تارة في الاتجاه الموجب وتارة أخرى في الاتجاه السالب.




شكل (2) الرسم البيائي تثنيار المتناوب

توليد التيار المنتاوب

يسري التيار الكهربائي المتغير في المقاومة الكهربائية، إذا توافر منبع كهربائي نو فولتية منتفوبة، كما هو الحال في المنبع الكهربائي 220 فولتاً/ 50 هيرتز الذي يغذي مصليح الإتارة مثلاً.

أما مبدأ الحصول على فولتية متناوبة، فيعتمدَ على حركة أو دوران ملف موصل من معدن النحاس أو الألمنيوم في مجال مغناطيسي، كما هو الحال في الموادات الكهربائية.

والشكل (3) ببين بصورة مبسطة مكونات المولد الكهرباتي وهي:



شكل (3) مبدأ قموك فكهريائي مبسطاً بمكوناته الأساسية

أ- ملف تحاسى أو من معن الأمنيوم يدور حول محوره في مجال مغناطيسي، وكل نهاية من نهاياته متصلة بحاقة نحاسية تتزلق عليها قطعة كربونية (قحمة) لربط جهاز قياس الفولتية، كما هو مبين في الشكل (3).


ب-مغناطيس دائم، وغالباً ما يستعاض عنه بمغناطيس كهربائي كما هو الحال في المولدات الكهربائية المعروفة.

فحين يدار الملف النحاسي حول محوره في المجال المغاطيسي تتولد فيه فولتية متناوبة يمكن إثباتها وقياسها أثناه عملية الدوران بوساطة جهاز قياس الفولتية، ونلاحظ أثناء دوران الملف أن مؤشر جهاز القياس يتأرجح تارة يميناً وتارة شمالاً، مما يدل على أن الفولتية المتولدة في الملف هي فولتية متناوبة، وهذه الظاهرة لا يمكن تتبعها بالعين المجردة في محطات التوليد، إذ يبدو مؤشر جهاز القياس ثابتاً عند القيمة الفعالة، نظراً للسرعة العالية لدوران المولد.

وإذا تم استبدال جهاز القياس في الشكل (3) بمقاومة كهربائية (مصباح كهرباني مثلاً)، فإن سريان النيار فيها يحدث حرارة أو توهجاً، وبما أن الفولتية المتولدة هي أصلاً متناوبة، فإن النيار الكهربائي الناشئ عنها متناوب حتماً.

خواص الموجة الجيبية والتردد الكهربائي:

الشكل (4) يبين الموجة الجبيرة بقسميها الموجب والسلاب، وهي العلاقة بين الفولطية المنتلوبة مع تغير الزمن، وهذا الشكل يكرر نضه باستمرار بالنسبة للفولطية المنتلوب أو بالنسبة التيار المنتلوب الناشئ عنها، ولذلك نقول: (التيار الكهربائي المنتلوب يغير اتجاهه وقيمته بشكل دوري).



شكل (4) قموجة قجربية للفراطية قمتغيرة

وللموجمة الجيبية الواحدة مدة زمنية هي مدة دورة كاملة أو كما وقال أيضاً مدة ' نبنبة ' واحدة.

أما عدد الذبذبات في الثانية الولحدة فقدعي " القردد "، وله وحدة قياس تسمى " هيرتز ".

الوجه الواحد والأوجه الثلاثة للمنبع الكهريكي

الأنواع المختلفة للمنبع الكهربائي

إن النيار الكهربائي نوعان: النيار المباشر والنيار المنتاوب، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوعان مختلفان المنهم الكهربائي:


أ- المنبع الكهرباني النيار المباشر.

ب-المنبع الكهربائي للتيار المنتاوب.

والنيار المنتاوب نضمه منبعان هما:

أ- منبع التيار ذي الطور الواحد (1 فاز)، وتكون فوانتيته 220 فولتاً.
 ب-منبع التيار ثلاثي الأطوار، وتكون فوانتيته 380 فولتاً (3 فاز).

والشكل (5) يبين هذين النوعين لمصادر التغذية الكهرباتية، فالخطوط (L1, L2, L3) تعتبر خطوط التغذية للغولتية (380) فولتاً. أما الغولتية التي يقيسها جهاز القياس بين أي خط من هذه الخطوط وبين الخط المحايد (N) فتبلغ 220 فولتاً.



شكل (5) منبع كهريائي نو طور واحد (أ) ومنبع ثلاثي الأطوار (ب)

طرق توصيل ماقات المنبع الكهريائي ثلاثي الأطوار:

التوصيل النجمي (Y):

الشكل (6) يبين التوصيل النجمي لملقات منبع ثلاثي الأطوار، حيث خطوط التغنية هي (L1, L2, L3) وهي متصلة مباشرة مع بدايات الملقات (U1, V1, W1).

أما نهايات الملفات (U2, V2, W2) فهي متصل مع بعضها البعض، لتكون نقطة توصيل الخط المحايد (N)، ويرمز للتوصيل النجمي بالرمز (Y).

ويعتبر التوصيل النجمي الأهم بالنمبة لتغذية شبكة الضغط المنخفض، أي 380 فولتاً (220 فولتاً نظراً لوجود الغط المحايد.



شكل (6) التوصيل النهمى

ب-التوصيل المثلثي دلتا (△)

الشكل (7) يبين التوصيل المثلثي لملفات منبع ثلاثي الأطوار، حيث تكون خطوط التغنية كما هو واضح في الشكل (7) (L1, L2, L3) متصلة مباشرة مع أن بدلية أحد الملفات ونهاية الملف الأخر، ويرمز له بالرمز (Λ).




شكل (7) فتوصيل فمثلثي

وغالباً ما يستخدم التوصيل المثاثي لتغذية شبكات الضغط العالي أو الضغط المتوسك ومن الملاحظ أن التوصيل المثاثي غير مزود بخط محايد، لأن ذلك غير ممكن فنياً.

توليد تيار كهربائي ثلاثي الأطوار

يعتمد مبدأ ترفيد الفولتية المنتاوبة على دوران ملف موصل في مجال مغناطيسي أو العكس، واستغلت هذه المعلومة في صناعة المولدات الكهرباتية. كما يبين الشكل (8)، حيث يدور مغناطيس كهرباتي ليولد في الملفات الثابتة فولتية منتاوبة تقاس بين نهايات ملفات المولد (U1, V1, W1) وبما أن عدد الملفات ثلاثة وتفصل بينها زاوية قدرها (120) درجة، فيمكن أن نحصل على فولتية منتاوبة ثلاثية الأطوار (3 فلز)، كما هو في الشكل.



شكل (8) توليد تيار كهريكي ثلاثي قطور


المقاومة والعلف والمكثف في دارات التيار المتتاوب

فاعلية التأثير المغناطيسي للتيار المتناوب على المقاومة الكهربائية:

إذا سرى تبار كهرباتي في ملف موصل، يحدث فيه مجالاً مغناطيسياً يمكن إثباته بوساطة برادة الحديد المنشورة على سطح رقيق من مادة غير مغناطيسية كالورق المقوى، إذ تتنظم حبيبات برادة الحديد مكونة أشكالاً على هيئة خطوط مغلقة، كما هو الحال في المغناطيس الدائم أيضاً، وتبين الأشكال (9)، (10) هذه الخطوط المغناطيسية المغلقة، اتجاه البوصالة هو اتجاه الخطوط المغناطيسية المغناطيسية من القطب الشمالي إلى الجنوبي.



شكل (9) إثبات المجال المقاطوسي ثانيار الكهريائي باستفدام برادة الحيد



شكل (10) الخطوط المقاطيمية المظلة لمقاطيس دائم


وكما أن للمغاطوس العادي قطب شمالي (N) وقطب جنوبي (S)، وكذلك حال العلف العوصل الذي بسري فيه التيار الكهرباتي. ويتغير انجاء الخطوط المغاطيسية، ومن ثم انجاء الأقطاب أوضاً بتغير انجاء التيار الكهرباني.

وإذا كان تغير التيار الكهربائي تغيراً جيبياً (موجة جيبية)، فكذلك أيضاً يتغير المجال المغناطيسي الملف الموصل بشكل جيبي، ويستقاد من ظاهرة التغير المغناطيسي هذه مثلاً في تشغيل مصابوح الإتارة الفلورية (فلورسنت) حيث تكون مزودة بملف خانق. كما يستقاد منها في تشغيل المحركات الكهربائية.

إلا أن لتغير المجال المغناطيسي للملف الموصل تأثيراً مباشراً على قيمة ممانعة (مقارمة) العلف الموضعة فيما يلي:


لنقیس ممانعة ملف مغلطیسی حسب الرسم المبین فی الشکل (11) ونلک مرة باستخدام منبع کهرباتی التیار المباشر، ومرة أخری باستخدام منبع کهرباتی التیار المنتاوب، وبتطبیق قلنون أوم یتبین الما ما یلی:

قيمة مقاومة الملف في حالة الثيار المتناوب، تكون أكبر من قيمة المقاومة في حالة التيار المباشر.



شكل (11) قولس المقارمة الكهريائية

والسبب في ذلك يرجع إلى أن التيار المتناوب أو بالأحرى المجال المغناطيسي المتغير، يحدث في الملف ممانعة إضافية مستقلة عن المقاومة الحرارية العادية للملف، كما هو مبين في الشكل (12). وتزداد قيمة هذه الممانعة بازدياد نردد التيار الكهربائي الممبب للمجال المغاطيسي، فهي في حالة التيار المباشر ليست موجودة لأن نردد التيار المباشر يساوى صغراً.



المقاومات الفعلة وغير الفعلة للتيار المكتاوب

وتدعى هذه الممانعة بالمقاومة غير الفعال، لأن القدرة المتوادة فيها ليست حرارية وليست حركية، ولكنها قدرة ترددية متأرجحة بين الملف المغناطيسي والمنبع الكهربائي المنتارب، وترددها يساوي تردد التيار المتناوب السارى في الملف.

وتستبر المقاومة غير الفعالة مجمعة أو مخزنة للقدرة المغناطيسية أي قدرة الجذب أو التتافر المغناطيسي، بينما تدعى المقاومة الحرارية المقاومة الفعالة، لأن القدرة الحرارية للتيار الكهربائي تضبيع فيها.

وفيما ليل نلخص مفهوم المقلومة الكهربائية النيار المنتاوب الذي يسري في ملف موصل:

- تتكون مقاومة التيار المتناوب من مقاومة فعالة ومقاومة غير فعالة،
 فالمقاومة الفعالة عبارة عن مقاومة حرارية، تماماً مثل مقاومة التيار
 المباشر.
- أما المقاومة غير الفعالة فتحدث نتيجة لتردد التيار المتناوب الذي يحدث
 في الملف الموصل مجالاً مغناطيسياً متناوياً. وهذه المقاومة موجودة

طيلة وجود المجال المغلطيسي المتتلوب، وعملياً لا يمكن فصلها عن المقاومة الفعالة، وتزداد قيمتها بازدياد نردد التيار المتتلوب، فهي مثلاً في حالة التردد (500) هيرنز تساوي عشرة أضعاف المقاومة في حالة (50) هيرنزاً.

ومقاومة الملف غير الفعالة تدعى أيضاً الممانعة الحثية غير الفعالة لأن
 المكثف الكهربائي كما سنرى أيضاً مقاومة غير فعالة وهي عبارة عن
 ممانعة سعوبة.

الوحدة الثانية

أجهزة القياس الكهربائية

أجهزة القياس الكهربانية

يستخدم لقياس الكميات الكهربائية أجهزة مناسبة لكل نوع من هذه الكميات ويسمى كل جهاز باسم وحدة الكمية التي يستعمل لقياسها، فمثلاً جهاز قباس التيار الكهربائي يسمى الأمبيرميتر، وجهاز قياس الفولتية فولت ميتر وجهاز قياس المقاومة الأوم ميتر وهكذا بالنسبة لبقية الأجهزة.

جهاز قياس النيار الكهربائي

تقسم أجهزة قياس التيار الكهربائي تبعاً للتيار الذي تقيسه إلى ثلاثة فتسام:

ا- جهاز قیاس نیار منتاوب.

ب-جهاز قياس تيار مستمر.

ت-جهاز قیاس نیار منتاوب ونیار مستمر.

ويمكن التعييز بين هذه الأتواع من الرموز المدونة على اللوحة الداخلية الجهاز، وهي كما يأتي:

- (-) جهاز قیاس نیار مستمر.
- (~) جهاز قیاس ئیار منتاوب.
- (~) جهاز قیاس نیار منتاوب ومستمر.


كذلك تختلف أجهزة القياس في شكلها الخارجي وفي طريقة تركيبها، فعنها ما بركب على ما يكون خاصة كالمبين في الشكل (1) ومنها ما يكون متنقلاً للاستخدام حسب الحاجة كذلك فإن لكل جهاز قياس مدى معيناً للقياس.



شكل (1) أحد قواع أجهزة قياس النيار الكهريكي (يركب على لوحة)

توصيل جهاز قياس التيار الكهربائي

يتم توصيل جهاز قياس التيار الكهربائي في الدارات الكهربائية على التوال الجهاز مع المنبع والحمل كما هو مبين في الشكل (2)، وقيل توصيل الجهاز مع الحمل والمنبع بجب اختيار الجهاز أعلى من التيار المتوقع أن يسحبه الحمل وذلك لتفادي تلف الجهاز.



شكل (2) كرفية توصيل جهاز قياس فتيار فكهريائية

كذلك فإن بعض أجهزة قياس التيار الكهربائي يتم توصيلها عن طريق محول تيار، حيث يوصل الملف الابتدائي للمحول على التوالي مع المنبع والحمل، ويوصل جهاز قياس التيار مع الملف الثانوي للمحول كما في الشكل (3) ويكون العلف الابتدائي للمحول في العادة عبارة عن لفة واحدة، وهو السلك
 العراد قياس التيار السارى فيه.



شكل (3) توصيل جهاز النيار الكهربائي عن طريق محول النيار

وهناك نوع ثالث من أجهزة قياس التيار يستخدم دون توصيله بالدارة الكهربائية حيث يحتوي الجهاز على فكين معنيين أحدهما ثابت والأخر متحرك، كما هو مبين في الشكل (4)، يتم لإخال السلك المراد قياس تياره ببين الفكين وبذلك يكون السلك هو الملف الابتدائي نلمحول والملف الثانوي موجود داخل الجهاز، ويسمى هذا النوع من الأجهزة ذا الفكين.



شكل (4) جهاز قياس تيار نو كاين

جهاز قياس الفوانية

تقسم أجهزة قياس القولتية إلى:

ا- جهاز قیاس فولتیة مستمرة.
 ب-جهاز قیاس فولتیة متناویة.

ج- جهاز قياس فولنية مستمرة ومنتاوبة.

ويتم توصيل جهاز الفولتية على التوازي مع المنبع إذا كان المراد قياسه هو فولتية المنبع، أو على التوازي مع الحمل إذا لريد قياس فولتية للحمل.

قراءة تدريج جهاز فياس الفولتية


تدريج أجهزة قياس الفولتية بنفس الطريقة التي تدرج بها أجهزة قياس التيار الكهربائي ويبين الشكل (5)، تدريج جهاز قياس فولتية مباشرة ومتتاوبة.



شكل (5) تتريح جهاز قياس فولتية مباشرة ومتناوية

كما بيين الشكل (6) تدريج جهاز قياس فولتية له مفتاح لختيار حيث يمكنه القياس من:

- (0-4) فولت على التدريج ومفتاح الاختيار في وضع 4 فولت (4.0V).
- (0-20) فولت على التدريج السفلي والمغتاح في رضع 20 فولت (20V).
- (40-0) فولت على التدريج العلوي والمفتاح في وضع 40 فولت حيث تضرب القراءة الناتجة في (10).



شكل (6) تدريج جهاز أيلس أولتية مزود بمقتاح اختيار


جهاز فياس المقاومة

يستخدم هذا الجهاز القياس قيم المقاومات، وفي كثير من الفحوصات الكهربانية مثل فحص استمرارية التوصيل وصلاحية المواسمات وغيرها.

يعمل جهاز قياس المقاومة على مصدر تيار مستمر ذي فولتية منخفضة، وهذه الأجهزة من الأجهزة ذات التدريج غير المنتظم، وغالباً ما يحتري جهاز قياس المقاومة على مفتاح اختيار ذي مدى متعدد مثل 1، 10، 100، 100، حيث يتم ضرب القراءة المبيئة على التدريج بالعدد المقابل لمفتاح الاختيار.

ويبين الشكل (7) تدريج جهاز قياس المقاومة. ويتم استخدامه كما يأتي:

- ا- يوصل طرفا الجهاز مع بعض للتأكد من انطباق المؤشر على الصغر، فإذا لم ينطبق المؤشر على الصغر، يتم تعيير الجهاز عن طريق برغي المعايرة.
 - 2- يوضع مفتاح الاختيار على التدريج المناسب.
 - 3- يوصل طرفا الجهاز بطرفي المقاومة المراد فحصها ونقاس قيمتها.



شكل (7) تدريج جهاز أياس المقاومة

يمكن استخدام جهاز قياس المقاومة لقحص استمر اربة التوصيل كما في الشكل (8)، حيث يتوقف مؤشر الجهاز على الصفر عندما يكون هناك استمر اربة بين طرفي السلك، كذلك يمكنك استخدام جهاز قياس المقاومة لقحص المواسع حيث يوصل طرفي الجهاز بطرفي المواسع، فإذا ارتفع مؤشر الجهاز إلى قيمة معينة وبدأ الانخفاض تدريجياً، دل ذلك على صلاحية المواسع.



شكل (#) استخدام جهاز قراس المقاومة نفحص استمرار التوصيل

جهاز الأقوميتر

بيبن الشكل (9) جهاز الأقوميتر وهو متحد الأغراض حيث يمكن استخدامه لقياس ما يأتي:

أ- قياس التيار المستمر والمنتاوب.

ب- قياس الفوانية المستمرة والمنتاوبة.

ج- قياس المقاومة.



شكل (9) جهاز الأفوميتر

كما تستخدم بعض أجهزة الأقوميثر الأغراض أخرى كقياس سعة المواسع ودرجة الحرارة.

للجهاز المبين في الشكل تداريج مختلفة لقياس المقاومة والتبار والفولتية، والجهاز مزود بمفتاح اختيار لاختيار نوع القياس والمدى المطلوبين، فمثلاً إذا كان المراد قياسه هو فولتية مستمرة يوضع المفتاح على الفولتية المستمرة، (الجهة اليسرى) وكما هو واضح في الشكل، فإن الجهاز يمكنه قياس ما يأتي:

- 1- من صفر إلى 1000 فولت (فولتية مستمرة).
- 2- من صفر إلى 1000 فولت (فولتية منتاوبة).
 - 3- مقاومة من صفر إلى 10 ميغا أوم.
- 4~ تيار مستمر من صغر إلى 300 ميلي أمبير.
 - 5- تيار منتاوب من صفر إلى 10 أمبير.
- 6- درجة حرارة من 30 إلى 200 درجة سليسوس.

والجهاز مزود كذلك ببرغي معايرة لضبط المؤشر على الصغر عند قيل المقاومة ويتم ذلك بملامسة السلكين الموصولين بطرفي الجهاز، ثم تحريك برغي المعايرة حتى بثبت المؤشر على الصغر الزيادة دقة القياس، وتلاحظ أن تتريج المقاومة ببدأ من اليمين إلى اليسار، وتبدأ بقية التدرايج من اليسار إلى المهين.

استعمال الأقوميتر لقياس المقاومة

ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

ا- بوضع مفتاح الاختيار على وضع المقاومة.

2-يتم إجراء تلامس بين السلكين الموصولين بطرفي الجهاز وبالتالي ضبط المؤشر على الصفر.

3- يوصل السلكان الموصولان بالجهاز بطرفي المقاومة المراد قياسها.

4- تقرأ القيمة على تدريج المقاومة العلوي.

إذا كان مفتاح الاختيار في وضع X1، تكون القراءة مباشرة من التتريج.

إذا كان مفتاح الاختيار في وضع 100 له، تضرب القراءة في 100 أوم.

وإذا كان مفتاح الاختيار في وضع XIK، تضرب القراءة في 1000 أوم.

استعمال الأقوميتر لقياس الفولتية

ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

 أ- يوضع مغتاح الاختيار على وضع فولنية مستمرة أو متتاوبة حسب الفولنية للمراد قياسها.

ب-يوصل السلكان الموصلان بطرفي الجهاز مع طرفي الدارة المراد
 قياس فواتيتها.

ج- نتم القراءة على التدريج المنوسط (30، 12، 10)، (في حالة D.C). -152فإذا كان المفتاح قد وضع على 3 فولت D.C (مستمر) تؤخذ القراءة عن التدريج العلوي (30) و تقسم على (10).

- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 12، تؤخذ القراءة على التدريج
 الأوسط.
- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 30، تؤخذ القراءة عن التدريج
 العلوي.
- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 120، تؤخذ القراءة عن التدريج
 الأوسط وتضرب في (10).

وإذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 1000، تؤخذ القراءة عن التدريج السفلي (10) وتضرب في (100).

استعمال الأقوميتر لقياس التيار المستمر

ويتم ذلك من خلال ما يأتى:

 ا- يوصل طرف الجهاز على التوالي مع الدارة العراد قياس تيارها وهي في وضع عدم التشفيل.

ب-يوضع مفتاح الاختيار على تدريج النيار المستمر.

ج- تؤخذ القراءة من التدريج الأوسط كما ورد أعلاه لقياس الفولتية.

استعمال الأقوميتر لقياس التيار المتناوب


ويتم ذلك من خلال ما يأتى:

أ- يوصل سلكا الجهاز في النقطة 10 أمبير والنقطة التي تحمل (±).
 ب-تتبع الخطوات السابقة الواردة في قياس التبار المستمر، بحيث يوضع مفتاح الاختيار على 10 A، وتتم القراءة على التدريج السفلي (10).

وتوجد حالياً لجهزة أفوميتر رقمية يمكن من خلالها الحصول على نتائج أكثر نقة نتيجة لظهور القيمة المقيسة على شاشة الجهاز.

جهاز فياس القدرة

يحتوي جهاز قياس القدرة في داخله على ملغين أحدهما ثابت ويسمى ملف التيار والآخر متحرك، ويسمى ملف الفولتية، وكما هو مبين في الشكل (10).



شكل (10) جهاز قياس القدرة (وطميتر).

ويبين الشكل (11) أحد أنواع أجهزة قياس القدرة المنتقلة والذي يستعمل لقياس القدرة في الدارات نوات الأطوار الواحد والدارات نوات الأطوار الثلاثة.



شكل (11) جهاز أولس أدرة متنقل -154-

ولتوصيل هذا الجهاز لقياس القدرة في دارة طور واحد توصل النقاط P1, P3 معاً ومع الحمل، كما توصل النقطة P2 إلى المنبع والحمل وتوصل النقطة (±) التي على اليسار إلى المصدر.

وعند توصيله لقياس قدرة في دارة ذات أطوار ثلاثة، يوصل كما يأتي:

توصل النقطتان (±) لِلى طورين، وتوصل النقطة P2 لبى الطور الثالث ولبي الحمل، كما توصل النقطتان P2, P1 لبي طوفي الحمل.

وتوجد حالياً أجهزة قياس قدرة كهربانية رقمية حيث تظهر القيمة المقيسة على شاشة للجهاز مما يوفر دقة أكبر في القياس.

الوحدة الثالثة


تمديدات المباني


تمديدات المبانى


وتجهيزات تمديدات المباتى

يجب أن يتوفر لكهربائي التمنيدات المنزلية صندوق عدد يدوية الأمن والسلامة، وهذه العدد تشمل ما يلي:

خىل (١)	
سبمى العدد	رقم
مطرقة فولاذية (۲۵۰ + ۲۵۰) غم	,
خطاط فولاذي	•
شوكة حفر فولانية [7
ملك براغي كبير (معنقل)	
مبارد متنوعة	3
	مطوقة قولانية (۲۵۰ + ۲۵۰) غم مطاط قولاني شوكة مغر قولانية (] مثك براغي كبير (معنيل)










وبالطبع توجد هناك عدد يدوية أخرى مثل المفاتيح السداسية (الن) والحاقية (رنغ) والصندوقية (بوكس) وساحبة البراغي وأطقم فلاروظ... إلخ التي تستخدم في بعض الحالات أناء تنفيذ العمل، ويجب التركيز على سلامة العزل الكهربائي لمقابض العدد كما هر مبين في مواصفاتها كما أسلفنا.

تحضر لوازم العمل الأخرى المطلوبة من أجل التنفيذ.

توجد هناك بالإضافة إلى العدد البدوية بعض الأجهزة والأدوات وملابس العمل التي يستخدمها كهربائي التمديدات المنزلية أثناه تتفيذ العمل نذكرها كما يلي:







تمديدات الإنارة ومخططاتها

لنِارة مصباح كهربائي بواسطة مفتاح مفرد (الرسم العقيقي)


يبين الرسم الحقيقي ادناه، كما في الشكل (1) كيفية سريان التبار الكهربائي، اعتباراً من الطور أو الخط الحار (خط الفاز) عبر أجزاء الدارة الكهربائية وانتهاء بالخط الحيادي. كما ويراعي هذا الرسم التوزيع المكان الأجزاء الدارة حسب الرسم المجسم كما في الشكل (2).

ملاحظة هامة:

يجب ربط المفتاح الكهربائي بالخط العار (خط الفلز) أولاً، كما هو مبين في الرسم، ثم يتبع ذلك توصيل المصباح، وليس العكس. والسبب في ذلك هو تفادي أخطار التيار الكهربائي عند تغيير المصباح أو عند إجراء أعمال الصبانة له إن لزم.



شكل (1) التوزيع المكلي لأجزاء الدارة الكهريالية



شكل (2) قرسم قطيقي ثلدارة

رموز خاصة بالرسم الحقيقي:

مفتاح مفرد.



2. علبة تمديدات مع أربع وصلات (كليمن).




3. نقطة ربط أسلاك.



رموز خاصة بالرسم الرمزي حسب نظام الخط الولحد:

- 1. علبة تمديدات، السهم يدل على الخط الأتي من مصدر التغذية.
 - 2. مفتاح مفرد.
 - 3. مصباح لمبة.
- علبة تمديدات مع حدة تفرعات، كل تفرع مكون من عدد محدد من أسلاك التمديدات.
- وحين تكون أسلاك التمديدات أكثر من الثنين، بشار إلى العدد كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) رموز كهريقية حبب نظلم الغط الواحد

بنارة مصياح كهربائي يوضيطة مفتاح مفرد حسب نظام الخط الولط

يبين الرسم حسب نظام الخط الولحد، كما في الشكل (8) توزيع الأجزاء الدارة حسب التوزيع المكاني، كما ورد في الرسم المجسم، كما في الشكل (7)، وذلك باستخدام رموز كهربائية خاصة بنظام الخط الواحد. لذا يسمى هذا النوع من الرسم أيضاً بالرسم الرمزي.



شكل (7) التوزيع المكاني لأجزاء الدارة الكهريالية

الرسم عسب نظام الخط الولحد



-168-

أهمية ربط سلك الأرضى في التمديدات الكهريالية

من أجل حماية الإنسان المتواجد في أي منشأة كهربائية من أخطار الملامسة الكهربائية غير المتعمدة، يجب استخدام سلك الأرضى في تعديدات هذه المنشأة، إذا زاد فرق الجهد بين أي خط حار وبين الأراضى على (50) فولت. ويكون سلك الأرضى علدة مخططاً باللونين الأخضر والأصغر.


كيفية ريط سك الأرضي:

من أجل تحقيق فعالية هذه الحماية، يجب ربط جميع الأجزاء الموصلة للتيار الكهربائي و المعرضة للمس، والتي لا تشكل جزءاً من الدارة الكهربائية، بواسطة موصل جيد مع بعضها البعض، ثم توصيلها مع ملك الأرضى، كما هو مبين في المثالين التاليين، اللذين يبينان ربط ملك الأرضى في تمديدات المفاتيح الكهربائية وربط سلك الأرضى في تمديدات الأباريز.

ملاحظة:

ريط سلك الأرضي في تعنيدات المصنبيح الكهريائية

في تمديدات المصابيح الكهربائية، يجب ربط جميع الأجزاء الموصلة التيار الكهربائي والتي لا تشكل جزءاً من الدارة الكهربائية، مثل موك المصابيح المعلقة والعلب المعدنية الحافظة للأجهزة، بواسطة موصل جيد مع ملك الأرضى كما هو مبين في الشكل (11)



شكل (19) إثارة مصباح يواسطة مفتاح مقرد



شكل (11) قرسم التمثيلي



شكل (12) رمز علية جهاز كهريكي مع سلك الأرضى

كيفية ريط سلك الأرشى

يجب ربط سلك الأرضى، بسوكة المصباح مثلاً بصورة غير مشدودة، بمعنى أن يكون موصولاً على شكل حلقة، حتى إذا ما انقطع السلك الموصل التيار اسبب ما، وفقد سلك الأرضى نقطة تثبيته كأخر سلك، وذلك حتى بفي بأغراض الحماية من الملامسة غير المتعدة.

ريط سلك الأرضى في تمديدات المقابس

يسمح باستخدام المقابس التي لا تشتيل على نقطة تثابيت خاصة بسلك الأرضى، فقط في التعديدات الكهربائية في القاعات المعزولة أرضيتها أو في الأماكن التي لا تحتري على أجزاء موصلة للتيار الكهربائي، مثل تعديدات مواسير الغاز والماء والتنفقة.


وفي غير هذه الأملكن، يجب أن تكون المقابس مزودة بنقطة تثبيت خاصة بسلك الأرضى كما يبين الشكل (13) مثلاً.



الرمز الكهربائي لمقبس مع نقطة تثبيت خاصة بسلك الأرضى



الرسم الحقيقى لتمديدات إبريز



شكل (17) نقطة تثبيت غط الأرضى

الرسم الرمزي لتعنيدات إبريز




شكل (18) الخط الأقلي يدل حلى أن الإبريز مزود بنقطة تثبيت غاصة بسلك الأرضى

أهمية استعمال علب التمديدات

يقصد بعلب التمديدات، العلب التي يتم منها تقريغ تمديدات الأسلاك الكهربائية إلى الأجهزة، كالمفاتيح والمصابيح الكهربائية، وكما هو معلوم فإن هذه العلب تثبت على حائط الجدار المقصود إجراء التمديدات فيه أو عليه بشكل مخفى أو بارز. وتتلخص فوائد علب التمديدات بما يلى:

- 1- تسهيل عملية (تسليك) الأسلاك داخل مواسير التمديدات.
 - 2- تسهيل أعمال الصيانة اللازمة عند الحاجة.
- 3- إمكانية تطوير التمديدات الكهربائية وتوصيلها إلى أماكن وأجهزة أخرى
 إذا الأمر الأمر .


ويشيع استعمال العلب البلاستيكية أو المعدنية ذات الغطاء الدائري أو المربع حسب شكل العلبة، ويتم التوصيل داخل العلب بواسطة وصلات، والا يجوز توصيل أسلاك التمديدات أو عزلها داخل العلب بواسطة الشريط اللاصق البلاستيكي (النيب)، كما ويجب أن لا تتمرب الرطوبة إلى علب التمديدات.



شكل (19) علبة تعديدات

بتارة مصيلتين أو أكثر بواسطة مقتاح مفرد

بيين الشكل (20) ربط المصابيح على التوالي مع المنبع الكهربائي. ومبدأ الربط على التوازي مع المصدر الكهربائي، هو المنبع دوماً في تعديدات الإثارة وتعديدات الأباريز.




سبب ربط مصابيح الإثارة على التوازي

يتضع من توصيل المصابيح على التوازي، كما في الشكل (22)، أن كل واحد منها موصول مع كامل فرق الجهد من المنبع (220 فولت مثلاً). وهذا الحال لا يتغير حتى لو كانت المصابيح مختلفة القدرة وعدد أكثر من مصباحين، بينما لو تم توصيلها على التوالي لاختلف فرق الجهد من مصباح إلى آخر حسب اختلاف قدرته، ولأصبحت الإثارة بصورة عامة مستحيلة التحقيق بشكل عملي مقبول.

إثارة مصيلدين بواسة مقتاح مزدوج

- رمز المغتاح المزدوج المستعمل في الرسم الحقيقي شكل (23).
- رمز المفتاح المزدوج المستعمل في نظام الخط الواحد شكل (24).
- رمز المصباحين، لكل منهما دارة كهربانية خاصة. يستعمل هذا الرمز في نظام الخط الواحد شكل (25).

رموز كهرباتية




المفتاح المزدوج

يتكون المفتاح المزدوج من مفتاحين مفردين متصلين مع بعضهما البعض، كما في الشكل (23) ويمكن بواسطته إنارة مصباحين أو مجموعة مصابح (اثريا) على مرحلتين كما يبين الشكل (28).


بعد مقارنة الرسم المجسم المبين في الشكل (26) بالرسم حسب نظام الخط الواحد، المبين في الشكل (27)، نلاحظ أن عدد المصابيح الكهربائية هو الثان وأنها مصابيح متدلية تتم إذارتها بواسطة مفتاح مزدوج.



-175-



شكل (27) قرسم قرمزي



قرسم الحاولي لإلارة مصيلتين بواسطة مقتاح مزدوج

قارة مصباح من مكاتين بواسطة مقتلحي درج

رموز كهربائية:

- رمز لمفتاح درج، يستعمل في الرسم الحقيقي.



رمز لمفتاح درج، يستسل في نظام الخط الواحد.




شکل (30)

-176-

مفتاح الدرج:


مفتاح الدرج هو عبارة عن مفتاح ذي وجه واحد ولكنه قلاب يمكن بواسطته إنارة مصباح كهربائي من مكانين مختلفين، كما هو الحال في الأدارج والقاعات المترسطة أو الكبيرة الحجم، كما تبين الأشكال (31) و (32).

- الرسم المجسم لإنارة مصباح من مكانين بواسطة مفتاحي درج.



شكل (31) قرمىم فكمثيلي

- الرسم الرمزي لإتارة مصباح من مكانين بواسطة مفتلحي درج.



شكل (32) الرسم الرمزي

- الرسم الحقيق الإثارة مصباح من مكانين بواسطة مفتاحي درج. -177-



شكل (33) قرسم الطوالي

قِلرة مصباح من ثلاثة أملكن يوضطة مقتلمي درج ومقتاح صلب رموز كهربائية:

- رمز لمفتاح مصلب، يستعمل في الرسم الحقيقي،




- رمز لمفتاح مصلب، يستعمل في نظام الخط الواحد.



شکل (35)

المصابيح الكهربانية:

توجد أنواع عديدة من المصابيح الكهربانية، مثل مصابيح الصوديوم والزئبق والنيون الشكل (36)، والمصابيح الغلورية (فلورسنت) كما في الشكل (37).



شكل (36) مصابيح نت أسلاك متوهجة

في الشكل (36):


أ- مصابيح كشاف.

ب-مصباح نو زجاج أبيض.

ج- مصباح بهيئة شمعة.

د- مصباح نو زجاج شغاف.

مصابيح فلورية





شکل (37) مصابیح فلوریة

في الشكل (37):

أ- مصباح نو أنبوب دائري.

ب-مصباح ذو أتبوب مستقيم.

مكونات المصباح المتوهج:

يبين الشكل (38) أجزاء المصباح المتوهج وهي:

1- زجاجة المصباح.

2- السلك المتوهج (فتيلة من معدن التتجستون).

3- حامل السلك المتوهج (شعيرات انتصاب).


4- الأسلاك للموصلة إلى أقطاب المصباح.

5- بصيلة المصباح، تضمن عدم تالمس أسلاك المصباح.

6- أحد أقطاب المصباح، سوكة قلاووظية.

7- طبقة عازلة.


8- تطب المصبياح الأخر.



شكل (38) المصباح المتوهج

مكونات المصباح الفلوري (مصباح فلورسنت)

يبين الشكل (62) أجزاء مصباح الغورسنت.




شکل (39) مصیاح قلور ی

اعتبارات عامة في الإضامة بالمقارنة بين المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية:

نتم إنارة المصابيح المتوهجة نتيجة سريان التيار الكهربائي في فتيلة سلك التنجستون داخل المصباح، إذ تتوهج هذه الفتيلة بسبب ارتفاع درجة حرارتها إلى حوالى 2600 درجة منوية.

ويبلغ طول سلك التتجستون هذا حوالي نصف متر، ولكنه مصنوع على شكل فتيلة من سلك مفردة أو مزدوج كما في الشكل (40).




شكل (40) فتيلة المصباح

تركيب المفاتيح وتوصيلها

أتواع العقاتيح الكهربائية من حيث التركيب:

يستخدم المفتاح الكهربائي، كما هو معروف، كأداة للتحكم في الدارة الكهربائية من حيث فتحها أو غلقها، وبالتالي السماح للتيار الكهربائية بالسريان أو عدمه.

لذلك يجب اختبار المفتاح المناسب الذي يلائم الدارة الكهربائية المطلوبة. والشكل (41) يبين نماذج من المفاتيح المستخدمة في دوائر الإثارة المغزلية، سواء منها المغرد أو المزدوج أو الثلاثي.



شكل (41) نماذج من المفاتيح الكهريالية

وهناك نوع من المفاتيح المزودة بمصابيح الشارة كما هو الحال في دوائر سخان الماء وغيرها كما في الشكل (42).



شكل (42) مفتاح كهريائي مع مصباح إشارة


أ- المفتاح البارز الذي تركب علبته فوق القصارة كما في الشكل (43)،
 ويعرف باسم المفتاح الخارجي، ويبين الشكل (44) علية مفتاح بارز،
 كما يبين الشكل (42) مفتاحاً مع علبته.







شکل (43) مفتاح بارز



شكل (45) المتفاح مع الطبة

الجزء الثالث

مشاغل النجارة

الوحدة الأولى

أدوات النجارة اليدوية

أدوات النجارة اليدوبة

🗷 أدوات الضبط والقياس

تعتبر قراءة الرسومات التنفيذية بأقيستها من أهم المهارات التي لا بد من معرفتها عند تصنيع المشغولات الغشبية وتشكل أجزائها. ويتطلب ذلك التعرف على أدوات القياس والتخطيط، وكيفية استخدام كل منها في وضع علامات التشغيل اللازمة ليكون التجميع بالنهاية مطابقاً للرسومات المطلوبة في أحادها.

1 - فوات تقياس:

نتتوع أدوات القياس والتخطيط وتختلف باختلاف استخدامها وهي:


أ- مسطرة علاية خشبية:

وهي من أدوات للقياس الكثيرة الاستعمال. ويتراوح طولها من قدمين للى أربعة لكدام. إحدى حوافها مقسمة إلى سنتمترات وأجزائها، والحافة الأخرى مقسمة إلى بوصبات وأجزائها كما هو مبين فى الشكل (1)



ب- زاوية صلب:

تتكون هذه الزلوية من جزئين، أحدهما طوله 24 بوصة ويسمى الذراع والآخر 16 بوصة ويسمى الجناح كما هو مبين في الشكل (2). وتستعمل زلوية الصلب في قياس المشغولات الكبيرة، وبخاصة مشغولات نجارة البناء.



ح-المتر (نو العال): ج-المتر (نو العال):

وهو من الأدوات الرئيسية المستعملة لقياس الأطوال. ويصنع إما من الخشب أو من المعدن. وفي بعض الأحيان يكون طرفه مقسماً إلى سنتمثر ات وقطرف الأخر إلى بوصات وينتهي المئر الخشبي من كل من طرفيه بطبقة من النحاس لحفظ نهايتيه من الثلف، كما هو ميين في الشكل (3).



شكل (3) المتر الفشيي نو الطل

د- الشريط الصلب المرن (متر كركر):

يصنع هذا النوع من الأمتار من المحن الصلب ويحفظ في علبة محنية أو بالاستيكية. طوله يتراوح ما بين متر واحد وخمسة أمتار حسب استخدامه. ولحفظ هذه الأمتار من الصدأ تدهن بطبقة خفيفة من الذيت. وهناك نوع مطلي بالبويا وهو أثل تلفأ من النوع الأخر، ويبين الشكل (4) الشريط الصلب المرن.



شكل (4) الشريط الصلب المرن

۵- الزاوية القائمة:

زاوية الفحص القائمة هي إحدى الأدوات التي تستعمل كثيراً لعمليات ضبط التعامد والاختبار والقياس. وهي مصنوعة عادة من المعدن الصلب، وقد تصنع يدها أحياناً من الخشب. ويبين الشكل (5) الزاوية القائمة.



شكل (5) فزارية فقامة

و - الزاوية المتحركة (القلقيس):

هذه الزاوية تماثل الزاوية القائمة في المظهر كما هو مبين في الشكل (6)، ولكنها بذراع متحرك، ويمكن ضبطها على أي زاوية بغرض وضع خطوط التشغيل، وتستعمل لاختبار الزوايا المائلة وقياسها.



فشكل (6) الزاوية المتحركة

2- استخدام أدوات القياس

• تحديد الأبعاد:

فيما يلى للخطوات المتبعة في استخدام أدوات القياس لتحديد الأبعاد.

 أ- تتتخب قطعة من الخشب بها أقل ما يمكن من العيوب، كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) قطعة الخشب

ب-برسم خط عمودي بالزاوية بعض نهاية القطعة في موضع يراعى فيه تجنب الرأس المكسور أو المشوه، ثم يوضع سلاح الزاوية بثبات مقابلاً لجانب اللوح ويرسم خط على وجه اللوح المقابل لجناح الزاوية ليصنع الخط المرسوم زاوية 90 كما هو مبين فى الشكل (8).



ج- بحدد الطول اللازم بواسطة مصطرة أياس أو متر، ويعلم بواسطة اللم رصاص أو سكين. ويجب مراعاة النقة عند استعمال المسطرة على حافتها، كما هو مبين في الشكل (9) والشكل (10).



شكل (10) ضلصال المسطرة على هافتها

شكل (9) تحديد الطول

د- يقاس العرض المطلوب وتوضع علامة بأي أداة من أدوات القياس كما هو مبين في الشكل (11)، ويمكن تقسيم اللوح وتحديد موضع العلامة إلى أي عدد من القطع المتساوية العرض بوضع المسطرة على حافتها بعرض اللوح، كما هو مبين في الشكل (12).



شكل (12) تقسيم اللوح



شكل (11) قيلس للعرض

 ◄- يحدد العرض للمطلوب على قلوح بطريقة من الطريقتين الموضحتين في الشكل (13) والشكل (14).



شكل (14) تحديد ألعرض بالزاوية الثلمة



شكل (13) تحيد قعرض بالمسطرة

• تحديد الزاوية

تضبط الزاوية المتحركة بمقدار الزاوية المطلوبة، ويثبت الذراع مع اليد بمسمار ملولب، وتستعمل هذه الأداة بصفة خاصمة لتحديد الزوايا الحادة والمنفرجة. كما هو مدين في شكل (15).



شكل (15) ضبط الزاوية المتحركة

ويمكن ضبط مقدار الزاوية بواسطة المنقلة المدرجة كما هو مبين في الشكل (16).



3- أموات التخطيط:

• قشنكار:

الشنكار أداة لوضع علامات التشغيل كما هو مبين في الشكل (17)، ويستعمل لرسم خط على مسافة معينة، ويصنع إما من الخشب أو المعدن، ولكنه يكون غالباً من الخشب، وبه شوكة ذات طرف مدبب حاد.



• السكين:

تستسل السكين المبينة في الشكل (18) لوضع خطوط التشغيل الدقيقة بعرض ألياف الخشب، كما يمكن استعمالها أوضاً في قطع الخشب.



• فرجار التقسيم:

فرجار التقسيم من الأدوات العادية اللازمة في أشغال الخشب، وهي مناسبة لرسم دوائر صعفيرة، ولتقسيم مسافات بالتساوي، ورسم الأقواس، ولنقل الأبعاد والقياسات. ويبين الشكل (19) فرجار التقسيم.



فرجار الأقواس الكبيرة

يستعمل فرجار الأقواس الكبيرة المبين في الشكل (20) في رسم الأقواس والدوائر الكبيرة.



الشكل (20) فرجار الأقونس الكبيرة

4- علامات التشغيل

استعمال الشنكار

يضبط الشنكار على البعد المطلوب كما هو مبين في شكل (21)، ثم يحرك إلى الأمام على الخشب لرسم العلامة المطلوبة وذلك بالقبض على رأس الشنكار ملاصفاً اللوح، فيترك الحرف المدبب خطأ خفيفاً موازياً لحافة الخشب كما هو مبين في الشكل (22).






شكل (21) شيط الثنكار

استعمال الفراجير:

أ- رسم المتحنوات والدوائر:

يفتح فرجار التقسيم إلى نصف قطر القوس أو المنحنى أو الدائرة المطلوب رسمها. كما هو مبين في الشكل (23). ثم نرسم القوس أو المنطى أو الدائرة. ويراعى وضع قطعة سميكة من الورق أسفل سن السلق الثابئة لحماية سطح الخشب، كما هو مبين في الشكل (24).



ب-نقل الأبعاد

يفتح فرجار التقسيم بالبحد أو المقياس المطلوب بنقله أو تكراره، ونتقل أو تكرر هذه الأبعاد المتساوية كما هو مبين في الشكل (25).



شكل (25) نقل الأبعاد بالفرجار



شكل (24) رسم القوس بالقرجار

ج-رسم الشكل المنداسي:

يفتح فرجار التقسيم بحيث تكون فتحته مساوية لطول ضلع الشكل السداسي، ثم نرسم دائرة نصف قطرها مساو لطول ضلع الشكل السداسي.

ويمكن عمل ذلك مباشرة على الخشب أو على الكرتون لعمل نموذج. حيث يتم تحديد أقساماً متساوية بفرجار التقسيم على محيط الدائرة باستعمال فتحة الفرجار نفسها، ثم نوصل نقاط التقاطع على محيط الدائرة بواسطة خطوط مستقيمة كما هو مبين في الشكل (26).



🗷 أدوات النشر اليدوية

أتواع المناشير البدوية:


تستعمل المناشير البدوية في قطع الأغشاب بالمقاس والشكل المطاوبين، وتتكون من سلاح مسنن (صغيحة المنشار) من الصلب، ومشدود في إطار أو مثبت في مقبض، وتعمل أسنان المناشير على قطع ألياف الخشب في حركة أمامية وخلفية، وتتطاير النشارة خارجة من الفجوات الموجودة بين الأسنان.

إ- المناشير المشدودة السلاح:

٧ قمنشار الإطارى:

وهو منشار يدوي يتكون من إطار خشبي يركب فيه سلاح مشدود يمكن تحريكه، ويستعمل في النشر العرضي المتعلمد أو الماتل على الألياف. ويناسب العمل في نشر العوارض والقطاعات العربعة والألواح المستوية وغير ذلك.

ويبين الشكل (27) المنشار الإطاري الذي يتكون من الأجزاء التالية:



- أ. ذراع المنشار.
- اسان (عارضة) يستخدم العملية الشد.
- حبل الشد وكثيراً ما يكون من السلك المشدود.

- 4. مقبض: ويوجد في نهايته (دسرة) أصبع مثقوب انتثبيت سلاح المنشار.
 - سلاح المنشار، ويحتوي على أصابع التثبيت.
- 6. عارضة متوسطة: لعملية الشد والتماسك ويطلق على هذا المنشار أيضاً
 اسم منشار الشرح، ويتراوح عدد أسنانه في البوصة الواحدة ما بين
 6-10 أسنان، وعرض السلاح من 3-4 سم.

٧ منشار الدوران:

يشبه المنشار الإطاري في التركيب ويختلف عنه بعرض السلاح، حيث عرض سلاح منشار الدوران من 5-8 ستعمل لعمليات القطع للخاصة لنتوءات وأشكال الدوران وغير ذلك.

شكل (28) بيبن هذا النوع من المناشير. ويبين الشكل (29) استعمال المنشار الإطاري، حيث يتضح من (أ) ضبط سلاح المنشار قبل العمل، وفي (ب) طريقة عمل الإبهام كتابل المسلاح عند بدء العمل.



شكل (29) أستصال المنشار الإطار ي



شكل (28) منشار الدوران ويبين الشكل (30) أيضاً ما يلي:

نشر الأخشاب طولياً باستعمال المناشير الإطارية.

نشر المنحنيات وكيفية مسك منشار الدوران أثناء العمل، حيث ينسخ النموذج المراد نشره على سطح الخشب، ثم يضبط منشار الدوران ويعد للاستعمال، ويبدأ بقطع القطعة الخشبية على الحدود الخارجية لخطوط عمليات التشغيل (على شكل النموذج المراد قطعه).

✓ منشار التخريم:

وهو يختلف عن منشار الدوران من حيث الوظيفة والاستعمال، إلا أنه بختلف عنه من حيث التركيب، حيث أن هبكله معنياً وليس خشبياً كما في المناشير السابقة. وفيه يتم شد السلاح بين القوس المحنى بواسطة المقبض حيث يوجد برغى خاص اشد السلاح أو نزعه وتبديله، ويستعمل انشر المنحنيات والنغريغ الرقيق في ألواح الفانير (المعلكس) وألواح البلاستيك، ويستحل أيضاً لنشر المعلان الرقيقة. ويتراوح عرض سلاحه ما بين 5-8 مم. الشكل (30) ببين هذا النوع من المناشير.



كما يبين الشكل (31) طرق استعمال هذا المنشار.

1- نشر المنحنيات في الألواح القليلة السمك بواسطة منشار التخريم.

2- تفريغ الأخشاب حسب أشكال مطبوعة ومحددة بواسطة منشار التخريم.



2- المناشير المثبتة السلاح:

√ منشار التمساح:

سلاحه على شكل شبه منحرف، له مقبض (بد) من خشب أو البلاستيك وأسنانه تقطع في الاتجاء الأمامي مع لتجاء الألياف. يستعمل في قطع الألواح والعوارض الكبيرة وغالباً في عمليات الشق الطولي، إضافة إلى القطع العرضي. يتراوح طوله ما بين 40-70 أو أكثر، ويتناسب ذلك مع العرض الذي يتراوح ما بين 8-15 سم.

أما عند أسنانه فتتراوح بين 4-8 أسنان في البوصة الواحدة. ببين الشكل (32) منشار التمساح.



ويبين الشكل (33) استخدام منشار التمساح في عمليات الشق الطولي وكيفية خط لوح الخشب في المازمة.



شكل (33) الشق الطولى بمنشار التمساح

أما يبين الشكل (34) طريقة استخدام اللهد في تحديد خط النشر على لوح خشبي. وتراعى أمور السلامة عند النشر حيث يجب التأكد من أن اللهد اليمرى غير معرضة للخطر.



وضع قيد اليسرى عد استخدام المنشار التمساح

ويبين الشكل (35) طريقة فحص قطع المنشار بالزاوية القائمة (فحص التعامد)، حيث يجب أن يكون القطع في وضع متعامد مع سطح المنشار.

أما الشكل (36) فيبين انتهاء عملية النشر، حيث يجب سند الجزء الذي يسقط باليد اليسرى خوفاً من كسر أو شرخ الخشب.



شكل (36) التهاء عملية التشر



شكل (35) قحص التعامد

ويبين الشكل (37) الزاوية الصحيحة للمنشار عند بدء القطع أثناء القطع العرضي لذ يجب أن يكون ميل السلاح على زاوية أ45 مع سطح اللوح الأفتى المثبت في الملزمة.



شكل (37) زاوية النشر

٧ منشار سراق الظهر

يطلق على هذا المنشار اسم سراق الظهر نظراً الوجود قطعة معنية على الحرف العلوي غير المسنن لتحديد عمق النشر. ويستعمل هذا المنشار غالباً في القطع الخشبية المسغيرة، وكذلك في عمليات التلسين والأزرار وفي صنع التعاشيق والتراكيب اللازمة لتوصيل الخشب.

وبموجود هذه القطعة المعنية على حرفه التي تعطيه القوة المتانة 8ويتراوح طول صفيحة المنشار ما بين 20-35 سم، وعرضها ما بين 810سم. أما عدد أسنان المنشار فتتراوح من 10-14 سن في البوصة الطولية.
ويبين الشكل (38) هذا النوع من المناشير.



شكل (38) منشار سوق الظهر

ويبين الشكل (39) طريقة معك المنشار واستخدامه في النشر على اوح بين فكي مازمة الطاولة.



شكل (39) استخدام منشار سوق الظهر

بينما يبين الشكل (40) طريقة النشر باستخدام مسند البنك وطريقة مسك للوح باليد اليسرى الأغراض توازن اللوح عند النشر. ولتحديد اتجاه النشر الصحيح ومنماً للكسر والشرخ مع مراعاة لمور الأمن والمسلامة أثناء النشر بأن تكون اليد اليسرى بعيدة عن سلاح النشر واتجاه النشر.



شكل (40) استخدام مسند البنك (طاولة الصل)

وببين الشكل (41) استخدام منشار سراق الظهر في عمليات نشر الأنسن وقطعها في عمل وصلة النقر واللمان، حيث يمثل:


الخطوة الأولى في عملية نشر وتحديد قطع اللسان.
 ب-الخطوة الثانية في عملية قطع اللسان وإظهاره.



شكل (41) نشر الألسن وقطعها

✓ منشار قطع الزوايا (منشار البراويز):

وهو عبارة عن صندوق معدني له منشار شبيهاً بسراق الظهر. ومن خصائصه أنه بالإمكان تغيير زلوية النشر من '45- '90 في الاتجاهين. والعمل عليه سهل ودقيق خاصة في عمليات تشكيل إطارات البرلويز وغير ذلك. والشكل (42) يبين هذا النوع من المناشير.



شكل (42) منشار قطع الزوايا

✓ منشار الزواقة (المنشار الدقيق):

وهو من أدوات النشر الدقيق والناعم، ويسهل العمل به في أشغال النجارة الدقيقة كعمل اللسانات والأزرار وفي عملية النشر الدقيق في عملية التوصيل، نظراً لما يتميز به هذا النوع من دقة الأسنان وسرعة الحركة أثناء الاستعمال.

يتر اوح طول الصغيحة بين 20-30 سم، أما عرضها فيتراوح بين 4-6 سم، وعدد أسنانها يتراوح بين 14-20 سن في البوصة الطولية الواحدة.

والشكل (43) يبين هذا النوع من المناشير. واستخدام هذا النوع من المناشير واجراء عمليات النشر بها تشبه منشار سراق الظهر.



(--/-

✓ منشار التفريقة (التقريغ):

وهو من أدوات النشر الهامة، وهو عبارة عن صغيحة مسلوبة من الخلف إلى الأمام ومثبتة في مقبض خشبي، ويستخدم في نشر الثقوب والتغريغ والمنحنيات والأماكن الصعبة والضيفة مثل الثقوب والفتحات، ويستخدم بكل دقة وعناية لتجنب الثواء السلاح أثناء العمل.

ويشبه عمله عمل منشار التخريم (الدوران). ويتراوح سمك المنشار بين 1-2 مم، كما يتراوح طول السلاح بين 20-30 سم، وعدد الأسنان بين 10-14 سن في البوصة الطولية الولحدة. ويبين الشكل (44) هذا النوع من المناشير. كما يبين الشكل (45) استعمال منشار التخريقة في عمل الفتحات في الأسطح الخشبية مثل ثقب مفتاح أو تعريغ شكل معين في الخشب.





شكل (45) استصال منشار التخريقة

شكل (44) منشار التخريقة

وببين الشكل (46) استخدام منشار المتخريقة (التغريف) في التغريغ الأشكال معينة مع طريقة مسك المنشار واستخدامه في التغريغ. ويجب إيعاد اليد اليسرى عن سلاح المنشار وراسه من الجهة الخلفية لأغراض الأمن والسلامة.



شكل (46) استخدام منشار التخريقة في التقرية


3- أدوات ربط قطع العمل:

✓ المازمة:

وهي عبارة عن فكين مستطيلي الشكل طول كل منهما حوالي 15 سم وارتفاعه 10 سم أحدهما يثبت في الطاولة (طاولة العمل) بواسطة البراغي الخاصة، والثاني يتحرك مبتحداً عن الأول أو مقترباً منه بواسطة برغي مقاوظ ودليلين يحفظان توازي الفكين. ويمكن فتح الملزمة وغلقها بواسطة البراغي المقلوظ، ومنها ما تكون سريعة الفتح بواسطة عمود خاص أو عادية المرعة عند استعمال البد في الفتح والفاق.

وبيين الشكل (47) أحد أشكال الملازم. ويبين الشكل (48) طريقة ربط قطعة خشبية بين فكي الملزمة استعداداً للعمل.







شكل (47) متزمة غشبية

4- صيلة المناشير وحفظها وتخزينها:

للمحافظة على المناشير يجب تغطية أسلحتها بطبقة من الشحم أو الزيت منعاً للصدا. وتزال بقم الصدأ بواسطة حكها بقطعة قطنية مبللة بالبنزين أو لكاز .

يجب لف المناشير بالورق أو بالقماش أو وضعها في قالب خشبي خاص لحماية أسنانها عند التغزين أو أثناء عملية نقلها من مكان إلى آخر. وبيين الشكل (49) :

1- لف المناشير بالورق أو القماش.

2- وضع المناشير في قالب خشبي خاص أثناء التخزين أو أثناء النقل من مكان إلى آخر.



(2) حفظ المنشار في قالب غشبي



(1) لف المنشار بالورق أو اللماش شكل (49) عطظ المغاشير

🖪 أدوات المسح والتصابة

تعتبر الفارات من العدد الهامة في تشكيل الأخشاب. حيث تستعمل في تصفية ومسح الأخشاب بأقيسة مختلفة وتوجد على عدة أنواع وتختلف عن بعضها البعض باختلاف أسلحتها وأحجامها ووظائفها.

أتواع للفارات

1- قرنبوخ:

يستسل الرابوخ لتسوية أو استقامة الأسطح الطويلة، إذ يتراوح طوله بين 40-60 سم، ويصلح للأشغال الكبيرة، وله مقبض خلف السلاح، وجسمه من المعدن أو الخشب، وتمثل الأرقام على الرسم ما يلى:

- 1. الجسم الخارجي (الهيكل).
 - 2. المقبض.
 - 3. السلاح.
 - أسفين تثبيت السلاح.
 - 5. فتحة بروز السلاح.
 - 6. القاعدة.



شكل (50) الرنبوخ

2- نصف الرابوخ:

يشبه في تركيبه الفارة المزدوجة، لكنه أطول منها إذ يتراوح طوله بين 30-40 سم، ويستعمل لمسح وضبط استقامة للقطع الطويلة من الأخشاب. وكلما زاد طوله زادت الدقة في استقامة المسح.



3- فأرة التسنين (المشط)

وهي من الفارات المفردة، إلا أنها أقل طولاً من نصف الرابوخ، وحافة السلاح القاطع مسئنة، وبها مجاري طولية، وزاوية القطع بها من 75-80. وتستعمل فأرة المشط لزيادة خشونة الخشب وتسويته، وذلك لتسهيل عملية تغرية الأسطح وكبس اللدائن فوقها وضمان تماسكها.



4- فأرة الجنب

وهي فأرة عادية، قليلة السمك، وعرض السلاح فيها عبارة عن سمك الفأرة نفسها. وطول القلطع حوالي 3 سم. وهي بعرض ضبيق مغروز من الجانبين ليناسب ثقب الإسفين العلوي، الذي بدوره يقوم بتثبيت السلاح تحته.



لشكل (53) فأرة الجنب

5- فارة الفرز

وتشبه فأرة الجنب، لها حاجز وضابط معنى قابل للإزاحة العرضية بواسطة برغي، وذلك لتحديد عرض الفرز.



شكل (54) فأرة الفرز

6 – فارة الحل

وهى أيضاً تشبه فأرة الجنب ولكن بتركيب خاص ووضع ينتاسب وعمل هذه الفارة. ففي قاعدتها ضابط معنى للحل (عمل مجاري) وعلى جانبها الخارجي ضابط خشبي متحك بواسطة براغي خاصة لتحديد مسافة الحل.



شكل (55) فأرة الحل

تجميع أجزاء الفأرة وضبطها

عند تجميع أجزاء الفارة يتم إتباع الخطوات التالية:

ا- يتم لختبار حدة السلاح القاطع بقطعة من الورق انتحديد درجة شحذ
 السلاح كما هو مبين في الشكل (66).



 ب-يوضع الفطاء فوق وجه السلاح المسطح بحيث يكون المسمار الملولب في المجرى المحد لذلك كما هو مبين في الشكل (57).



ج-يسحب غطاء السلاح إلى الخلف ويدار بحيث يكون على استقامة واحدة، ثم يسحب في اتجاه الحد القاطع ويثبت في موضعه بالمفك كما هو مبين في الشكل (58).



د- يجمع السلاح وغطاؤه في الفارة بحيث يكون شطقة السلاح إلى أسفل، كما هو مبين في الشكل (59).



٨- ينظم عمق القطع عن طريق ضبط سلاح الفارة بتحريك صامولة الضبط القريبة من اليد إلى جهة اليمين أو جهة اليسار حتى تصل إلى العمق المطلوب، كما هو مبين في الشكل (60).



شكل (60) تنظيم عمق الشلع

نصلية الخثب

1- التصفية في وجه الخشب:

أ- تثبت قطعة اللوح على الطاولة وتثبت بإحكام بين خابور الملزمة وخابور الطاولة كما هو مبين في الشكل (61).



ب-يمسح السطح حتى يصبح نظيفاً وناعماً، كما هو مبين في الشكل (62).




ثنكل (62) مسح قسطح

ج-يتم اختبار استواء السطح بسلاح الزاوية القائمة بحيث يكون السلاح ملامساً للسطح في كل مكان باتجاه الطول والعرض، كما هو بين في الشكل (63).



د- يتم اختبار السطح في الاتجاهات القطرية لمعرفة أي التواه، وربما كان من الضروري استعمال حافة طويلة مستقيمة مثل زاوية كبيرة أو حرف الفارة، كما هو مبين في الشكل (64).



شكل (64) لفتبار الاستواء بالاتجاهات اللطرية

التصاية في جنب الخشب:

ا- تثبت القطعة في الملزمة بحيث يكون الجنب المراد تصغيته متجهاً إلى
 أعلى، كما هو مبين في الشكل (65).



شكل (65) تثبيت قطعة الغشب

ب-يمسح الجنب كما هو مبين في الشكل (66) حتى يصبح عمودياً مع السطح السابق مسحه مع ملاحظة أن يكون الضغط على الفارة عند البداية والنهاية في كل شوط كما تشير الأسهم في الشكل (66).



شكل (66) مسح جنب الخشب

ج-يتم اختبار تعامد الجنب مع الوجه بواسطة الزاوية القائمة كما هو مبين
 في الشكل (67).



شكل (67) الختيار التعامد

2- تصفية رأس الخشب:

أ- تثبت قطعة صغيرة العرض من الخشب المستهاك مقابل الجنب الذي ام
 يمسح بعد كما هو مبين في الشكل (68) تلاقياً لكسر طرف الرأس،
 وذلك تمهيداً لعملية المسح باتجاه السهم.



الثكل (68) تجهيز الحرف (الرأس المسح)

ب-يمسح الرأس حتى يتعامد مع كل من الوجه والجنب السابق مسحهما. ويمكن تثبيت القطعة في الملزمة لذا ما أسندت بمربط يدوي، وبذلك يمكن ارتكازها على سطح الطاولة في وضع مستو كما هو مبين في الشكل (69).



گڻنگل (69) مسج قرأس

ج- يتم لختبار تعامد رأس الخشب مع كل من الوجه والجنب السابق تصفيتهما كما هو مبين في الشكل (70).





شكل (70) لفتبار التعامد

🖪 أدوات القطع والثقب في الخشب

عند إجراء عملية الأرملة في الخشب نحتاج إلى أدوات متعددة للقيام بهذه العملية مثل الأز اميل بأنواعها المختلفة والمناقير.

1- الأراميل


✓ استعمال الأزاميل:

تستعمل الأرلميل في تغريغ النقر وصل اللسان، كما تستعمل في شطف أحرف الأغشاب ولزالة الأجزاء الزائدة وعمل الزر الغنفاري وبعض الأعمال الأخرى في أشغال النجارة.


√ أشكال الأراميل من حيث شكل السلاح:

• السلاح العادي:

ويكون مشطوفاً على زاوية '25 كما في الشكل (71).



• السلاح المشطوف:



ويبين الشكل (73) بعض أنواع الأزلميل المستعملة في النجارة.



٧ أجزاء الأزاميل

يبين الشكل (74) أجزاء الأزاميل المختلفة وهي كما يلي:

أ- الحد القاطع

ب-الشطفة.

ج- السلاح.

د- رأس الأزميل المسلوب.

ه– جابة معننية.

و – مقبض.

ز- جلبة معننية للطرق.



عصل (۲۰۰) ادرای

وكذلك ببين الشكل (75) أشكالاً من المقابض المستعملة للأزميل والمناقير والمبارد.



شكل (75) مقابض الأرميل والمناقير والمبارد

√ أتواع الأزاميل:

الأزميل العادي (الزميل التسوية):

وهو يستمعل في عمليات النقر واللسان ووصلات الأزرار وشطف الأحرف ولزالة الزوايا والزوائد في الأغشاب وتقريغ الغدوش كما في وصلات الخدش والنصف على نصف والألسن الفنقارية وغيرها. كما في الشكل (76).

• أزميل الثقب:


ويتكون من سلق مربعة أو مثمنة تنتهي بحد قاطع مقعر ذي ثلاث شحب. ويستعمل في عمل الثقوب لمفصلات الأبواب والشبابيك ويطرق عليه بالنقماش أو الشاكوش. كما يبين ذلك في الشكل (77).



أزميل النقر:

ويكون على شكل معول له مقبض من الحديد به تجويف. وحده العريض يشبه حد الأزميل العادي.

ويمكن استعماله في تشطيب الأسطح الكبيرة. كما يبين ذلك بالشكل (78).



2- المناقر

√ استعمالات المناقير

تستعمل المناقير في عمل الفئحات العميقة بالأخشاب وتسمى هذه الفتحات بالنقر وذلك لتتفيذ النقر واللسان كما تستعمل في عمل الفتحات الخاصة بالزرافيل التي تركب داخل سمك الخشب.

√ تركيب المنقار:

يتركب المنقار من:

ا- العملاح: يشبه سلاح الأزميل ويصنع من الصلب وجسم الملاح اكثر سمكاً من عرضه، وقطاعه شبه منحرف حيث يكون به خلوص من الأمام ليساعد على إخراج السلاح دون إتلاف جواتب النثر. وينتهي الملاح بقاعدة قوية ومتينة لتنامب العمل الذي يؤديه. 2- المقبض: يشبه مقبض الأرميل إلا أنه أكبر منه ويكون داترياً. ويفضل النوع الذي ينتهي بجلبة معنية لأن هذه الجلبة تحميه من التفلق والكسر نتيجة المصربات القوية بالدقماق أثناء عمل النفر.


√ أشكال المناقير من حيث شكل المبلاح:

أ- منقار مشطوف كما هو مبين في الشكل (79).




شكل (79) قملقار المشطوف

ب-منقار عدل محدب كما هو مبين في الشكل (80)



ج- منقار مساوب محدب كما هو ميين في الشكل (81).



شکل (81) منقار مساوپ محب

3- الضفرة

الضفرة عبارة عن أزميل قطاع سلاحه منحني كما هو مبين في الشكل (82).



√ استصالات الضفرة:

تستعمل الضغرة في تشكيل الفتحات المقعرة وعمل الحلايا. وهي من أهم العد الرئيسية في حفر وخراطة الأخشاب.

√ أشكال الضفرة:


توجد الضغرة بأشكال ومقاسات مختلفة منها العريض ومنها قلبل العرض وتختلف أنواع وأشكال الضغرة تبعاً للعمل الذي تقوم به. كما يبين ذلك بالشكل (83).



شكل (83) نوعين مختلفين للضفرة

لجراء عملية الأزملة

لنقر القطع الخشبية الصنورة الحجم فإنها توضع فوق طاولة العمل وتربط بالمرابط، أو تربط بين فكي العلزمة، أما القطع الكبيرة فيمكن نقرها وذلك بوضعها فوق حوامل أو على الأرض، حيث يجلس النجار فوق قطعة الخشب في محاذاة جانبها الأيمن. وتتم عملية النقر بإتباع الخطوات التالية: 1- تصديد مكان النقر: يحدد مكان النقر واللمان على قطعة الخشب بظم الرصاص، وتبدأ عملية النقر بالطرق الخفيف على الأزميل لتحديد حواف النقر من ثلاث جهات مع الالتزام بالخطوط المرسومة بالقام الرصاص ومراعاة بقاء الخطوط ظاهرة كما هو مبين في الشكل (84).



2- يكون حد الأزميل عند البدء في العمل موازياً لمعرض النقر وملامساً لإحدى نهايتيه. ويراعى البدء في النقر في الجانب الضيق كما هو مبين في الشكل (85).



شكل (85) بدء عملية النظر

3- يواصل النقر في نفس للمكان حتى العمق المطلوب مع ترك نهاية النقر من الناحية المقابلة لتكون آخر مرحلة من مراحل العمل كما هو مبين في الشكل (86).



شكل (86) نهاية عملية اللار

إجراء عملية التقريع في الخشب:

عند تقريغ الألسن أو وصلات النصف على نصف فإنه يستوجب النشر أولاً طبقاً للخطوط المرسومة ثم إجراء عملية التقريغ باستعمال الأزميل في اتجاه ألياف الخشب كما هو مبين في الشكل (87).



شكل (87) عملية الكفريخ في الفشب

تشطف حواف اللسان بالأزميل حتى يسهل انزلاقه داخل النقر كما هو مبين في الشكل (88).



شكل (88) شطف حوظ، اللسان

الميارد

المبرد قطعة معننية من الحديد الصلب مشكلة بالشكل المطلوب ومحفور عليها أسنان إما ناعمة أو خشنة مزدوجة أو مغردة.

√ تركيب المبرد:

يتركب المبرد من الأجزاء التالية:

 الجسم: ويصنع من الصلب القاسي ويشكل سطحه بتشكيلات تتناسب مع استعماله. وينتهي النسم بطرف مسلوب مدبب لتركيب المقبض، كما هو مبين في الشكل (89).



ب- المقبض: ويصنع من الخشب الصلب أو البلامنتك المقوى والنوع
 الأول يكون له جلبه لتحفظه من النلف كما هو مبين في الشكل (90).



√ أنواع المبارد من حيث الاستصال:

1- مبارد خشبية:

وتستعمل في عملية التشكيل المبدئي للأغشاب وتتتج أعمالاً خشنة، وتكون أسنانها بارزة خشنة وحدها قاطع. وتشكل بواسطة الوخز المنظم. وتوجد هذه الوخزات على وجهي المبرد الذي يكون أحدهما مستقيم والأخر على شكل نصف دائرة.

2- مبارد حديدية ونقسم إلى قسمين:

أ- الميرد الخشن:

ويستمعل في العمليات الأولية التشطيب والتي تلي استعمال مبرد الخشب وتكون أسنانه على شكل خطوط متوازية مع بعضها البعض وزاوية معينة على طرف المبرد، وتكون، وتكون الخطوط مغردة ولذلك نتتج أسناناً خشنة، أما شكله فيشبه العبرد الغشبي.

ب-قميرد الناعم:

ويستعمل في العمليات النهائية المنشطيب وتكون أسنانه على شكل خطوط متوازية وأخرى عمودية على بعضها البعض وتصنع مع الحرف زلوية معينة. وتكون الخطوط مزدوجة فتتج أساناً ناعمة.

أتواع المبارد من حيث الشكل:

أ- ميرد خشبي نصيف دائري.

ب-مبرد حديد نصف دائري كما هو موضح في الشكل (91).



شكل (91) ميرد نصف دائري

ج-مبرد حديد مبسط ويوجد منه نوعان خشن وناعم كما هو موضع في الشكل (92).




شکل (92) میرد میسط

د- مبرد حديد مربع كما هو موضح في الشكل (93).

شکل (93) میرد مربع

ه- مبرد حديد مثلث كما هو موضح في الشكل (94).



و- مبرد دانري (نيل الغار) كما هو موضح في الشكل (95).



شکل (95) مبرد دفر ي

احتياطات الأمن والمملامة عند استصال أدوات الأزملة والمبارد

- 1- يراعى المحرص الشديد أثناء العمل وعدم تعريض اليد اللحد القاطع للأزميل.
- 2- تجنب سقوط الأدوات على الأرض أو تعرض حدها القاطع لجسم معنني خوفاً من الإصابة.
- 3- يراعى الترتيب والدقة في حفظ الأدوات وتغزينها. بحيث توضع كل قطعة لوحدها خوفاً من تلفها وتعرضها للكسر من جراء تخزينها غير المناسب.
- 4- لا يجوز مطلقاً استعمال الدبرد دون تركيب اليد كما لا يجوز تثبيت الدبرد في مقبض مهشم أو مكسور.

🗷 أدوات الطرق

تستعمل للطرق على الأخشاب لتجميعها مع بعضها، أو للطرق على بعض الأدوات الأخرى عند استعمالها. ما الفرق بين هذه الأدوات.

1- الشاكوش:

يتكون من رأس معنني من الصلب الطرى، وأشكاله وأوزانه مختلفة، ويحدد وزنه تبعاً لها، ويد من الخشب القاسى تثبت جيداً مع الرأس، ويضاف البها أسافين خشبية أو معنية لزيادة التثبيت.

و من أنو اعه:

أ- شكوش عادى: يستعمل لدق المسامير، طوله 30 سم تقريباً، ورأسه من الصلب الطرى، يتراوح وزنه بين 200-300 غ أو يزيد على ذلك، ويخصم الاستعمالات أخرى، ويكون أحد طرفى الرأس مربعاً أو أسطوانياً والطرف الآخر مسطأ.

ب-شاكوش مخلبي: و يسمى شاكوش النجار، ويختلف عن النوع السابق في أن أحد طرفي الرأس ذو فكين معقوفين لخلم المسامير، والطرف الآخر أسطواني، والمقبض من الخشب أو المعدن المغطى بالمطاط، أو البلاستيك أو الألياف الزجاجية. والراس بأوزان مختلفة مثل: 200، 280، 370، 450، 570، 625، 680، 680 غد.


وببين الشكل (96) أنو اعاً من الشو اكيش.



شكل (96) قواع الشوكيش

2- المالي

هو مطرقة خشبية تستخدم للطرق على الأدوات القاطعة، وفي فك أو تركيب أجزاء المشغولات الخشبية. ويتكون من رأس منشوري (شبه منحرف)، قياسه 13 × 10 × 5.5 سم تقريباً، ووزنه 300-500 غ، أو بأشكال أخرى، ويده من الخشب أيضاً قياسها 40 × 3 × 205 سم. ويبين الشكل (97) الدقعاق واستصاله.



وإليك لرشادات الصبيانة والحفظ والسلامة:

الا تستعمل أدوات الطرق إلا إذا كان الرأس مثبتاً مع اليد جيداً.

2- لا تطرق مباشرة على السطوح الفشبية، ولا تطرق بالدقماق على
 الأجزاء المعدنية أو المسامير.

3- لا تترك الأدوات معرضة للرطوبة فترة طويلة.

 4- لا تحاول نزع المسامير الكبيرة، أو فسل القطع المثبتة جيداً بالشاكوش المخلبي.

💹 أدوات الفك والربط

تستعمل للفك أو الربط والتثبيت، وتتنوع حسب الغرض من استعمالها، واليك بعض أنواعها:

1- المفك:

يستعمل في تثبيت البراغي أو فكها، وأنواعه مختلفة الشكل والقياس والاستعمال، ويتكون من الرأس والسلاح واللسان واليد، ويتغير قياسه تبعاً لطول سلاحه وعرض الرأس.

وتتتوع حجوم المفكات تبعاً لأقيسة البراغي السراد تثبيتها أو فكها، ويعد النوع نو السلاح الطويل أسهل لملاستخدام ولكن يفضل استخدامه للبراغي الصغيرة. ومن أنواع المفكات:

أ- تمفك تعدى:

وهو التقليدي الذي يناسب الاستعمالات العامة، أطواله 7.5، 10، 12.5 . 13، 20، 25 سم، ورؤوسه مختلفة العروض. سلاحه أسطواني، ورأسه مسطح.

لا يفضل استعمال هذا النوع لتثبيت أو فك عدد كبير من البراغي، أو عندما يقتضي العمل سرعة زائدة، وقد يكون دون مقبض لتركيبه في الملف العادي، أو يكون ذات نهاية أسطوانية لتركيبه في المفكات التي تعمل بالكهرباء، أو يكون سلاحه مربع المقطع الاستعمال مفتاح شق في تكويره في أثناء الفك

ب- مقك مصلب:

رأسه متصالب يستممل للبراغي التي في رؤوسها مجاري متصالبة والمسماة براغي مصلبة، ويمتاز بأنه أهل عرضة للانزلاق من مجاري رأس البرغي.

ج- مفك نو سقاطة:

بمتاز بسهولة تغيير انتجاه حركته بوسلطة سقاطة قريبة من نهاية السلاح في الجزء المثبت مع المقبض. ويغلب استعماله للبراغي متوسطة الحجم.

د- مغك ذاتي (أوتوماتيك):

يتكون من المقبض وجزء اتصال مع الذراع وبه سقاطة لتغيير اتجاء حركته، وذراع حازوني الشكل أطواله مختلفة، ويتحرك بمجرد الضغط على المقبض من الأعلى، إضافة إلى الظرف وريشة الفك. ويمتاز بسهولة استعماله وسرعته وبخاصة في الأصال الإنتاجية.

و لاستمال المفك بطريقة ملائمة وصحيحة عليك لختيار قياس مناسب لقياس البراغي، وضع رأس المفك في قاع مجرى رأس البرغي، على أن يكون رأس المفك مشطوفاً، وحده مستوياً غير قلطع، وأن لا يزيد عرضه عن رأس البرغي، ولا يميل رأسه بالنسبة إلى البرغي لئلا يتلفه.


ويبين الشكل (98) أنواعاً من المفكات و طريقة استعمالها.



2- تكماشة

تستسل لقص المسامير الصنيرة والأجزاء المعنية أو نزعها من الأخشاب، وتصنع من الصلب، وأليستها متنوعة، وتتتكون من ذراعين متماثلين الشكل، متعاكمي الوضيع، يتحركان حول محور، ولا بد من تلامس فكيها دون أن يكون حداهما قاطعين أكثر مما يلزم. ومنها ما ينتهي أحد ذراعيها بمخلب لنزع المسامير التي يصعب نزعها بوساطة فكيها، وينتهي الذراع الأخر بكرة لسهولة الاستعمال والأمان.


ومن الأدوات الأخرى المماثلة في التركيب وبعض الاستسالات: الزردية، وتستمل في قطع الأسلاك وأعمال فك بعض القطع المعنية وتثبيتها. وينصح بعدم استعمالها نفك الصواميل أو شدها. ويبين الشكل (99) الكماشة والزردية واستعمالهما.



شكل (99) الكمائية والزربية

3- لمرابط

تستعمل لربط قطع الأخشاب وتثبيتها لإجراء العمليات اللازمة، أو لتجميع أجزاء العشفولات مع بعضها، وتتوافر بأنواع وأقيسة مختلفة، ويعتمد قياسها على العسافة بين فكيها وعرض (عمق) اللهك. وتصنع من الخشب أو المعدن، ويفضل الأخير المتانته، ومتوافرة بأقيسة كبيرة. ويبين الشكل (100) بعض أنواعها.



شكل (100) المرابط

بعض أنواعها:

- ا- مربط معنى بشكل (G).
- 2- مربط معنى بشكل (F) مربط قضيب.
 - 3- مربط زاوية.
 - 4- مربط مازمة (مربط إطار).
 - 5- مربط خشبی بشکل (F).
- 6- مربط خشبي ذو فكين. إضافة إلى أنواع أخرى عديدة.

ولحماية المشغولات عند ربطها ضع قطعاً خشبية إضافية من الفضلات بين فكي المربط والأخشاب، مع ملاحظة عدم الشد الزائد لنلا تتلف المربط أو المشغولة أو كليهما. أنظر الشكل (101).



الوحدة الثانية

الوصلات الخشبية

أنواع الأخشاب ومواصفاتها

الأخشاب الطبيعية

يطلق عليها أيضاً الأخشاب المصمئة Solid Wood، وتعد من المواد الأساسية في أعمال النجارة والديكور بسبب تعدد ميزاتها وسهولة استعمالها مقارنة ببعض المواد الأخرى، وبتطور الصناعة تتوعث مجالات وكثرت استعمالها.

1- الأخشاب اللينة:

غالباً ما تستخرج من أشجار الصنوبر، وألوانها فائحة ومساماتها منفتحة، وتستعمل في أعمال منجور البناء وقطع الأثاث وغيرها، ومن أنواعها:

أ- قصنوير الأبيض:

پعرف محلياً بالنشب الأبيض، ولونه أبيض ماثل إلى الاصفرار، وهو خشب هش خفيف الوزن وسهل التصنيع، ويحوي كمية قليلة من المواد الرتينجية، ويتصف بحم قابليته للصقل بدرجة كبيرة، وكثرة عقدة وقساوتها. ويباع على شكل ألواح غالباً ما يكون طولها 400 سم، وسمكها: 1.7، 2.5، 4، 5، 6 سم، وعرضها: 10، 12، 15، 17، 19، 19، 20، 22 سم. أو يباع على شكل مراين مربعة المقطع قياسها (5×5) ، (7×7) ، (8×8) ، (1×10) سم، أو يباع باقيسة أخرى.

ويستعل هذا الخشب في صناعة المشغولات الرخيصة، والأجزاء غير الظاهرة، والحشو الداخلي، والطوبار، صناعة الصناديق، وطبقة حشو في بعض أنواع الألواح المصنعة، وتبطين أعمال الديكور.

ب- الصنوير الأصار:

يعرف محلياً باسم خشب السويد، ويتميز بمرونته و لونه الأصغر الماثل إلى الاحمرار، ورائحته المميزة الناتجة من احتواثه على الملاة الراتينجية التي تظهر بوضوح في أثناء تصليعه، وهو خشب لين سهل التصنيع.

ویتوافر علی شکل آلواح أو مرابن، وآهیسته متعدد، فنجده بطول پتراوح بین 220-550 سم، وعرض: 12.5، 15، 17،5 ، 20، 22.5، 25، 28 سم، وسمك: 2.5، 4، 5، 6، 7، 8 سم.

ويستعمل في صناعة منجور البناء وقطع الأثلث وأعمال الديكور وابتاج القشرة، وعقدة لينة يلزم حرقها.

ج-الصنوير الأحمر:

ويسمى أيضاً الصنوبر الراتينجي، ويعرف محلياً بالسويد الكندي. ويتعرف بلونه البني الماثل إلى الاحمرار واستقامة ألياقه وجمالها، وخلوه من العقد تقريباً، ويحوي كمية من المواد الراتنجية أكثر من سابقه وتظهر عند تصنيعه، وراتحتها تشبه راتحة زيت التربنتين نظراً إلى ما تحويه أشجار هذا الخشب من التربنتين؛ وهذا يعلل سبب تسميتها أشجار التربنتين، ويتوافر بشكل سميكة طولها 6-12 م، وعرضها 52-50 سم.

وهذا الخشب سهل التصنيع، قابل للصقل، ويستعمل في المشغولات والأعمال الإنشانية التي يلزمها قرة تحمل، وفي منجور البناء، وصناعة الأثلث وأعمال الديكور، وتأثيث السغن، وتأثيث منازل المناطق الساحلية بسبب عدم تأثره بالعوامل الجوية المنشبعة بالرطوبة. وفي صناعة أجسام قوارب السباق، وفي بتناج القشرة وتخطيات الألواح المصنعة.

2- الأخشاب القاسية

نتميز بأنها مندمجة الألياف وغالباً ما نكون ألولتها قاتمة، ومنها الأخشاب الآتية:

ا- الزان:

لونه أبيض ماثل إلى الاحمرار أو بني ماثل إلى الاحمرار، وأشعته العضوية واضحة على سطحه، وهو سهل الاستعمال مقارنة بالأخشاب القاسية الأخرى، ومتافته كبيرة ومرونته عالية، لذا يصلح لعمليات التشكيل والشي بالبخار.

ويتوافر على شكل ألواح أو مراين، وأطوالها متنوعة منها القصير والمتوسط والطويل، وتتقلوت من 1.20 م إلى ما يزيد على 4 م، والسرض من 10 سم إلى ما يزيد على 20 سم، والسمك 6، 2، 4، 5، 6، 7، 8 سم.

ويستعمل في المشغولات الدلطية غير المعرضة المظروف الجوية الشارجية، كما في صناعة الأثاث وأعمال الزخرفة والخراطة والدخر، وصناعة لجزاء يعمن الأدوات، وطاولات العمل، وفي صناعة منجور البناء والأدراج والأرضيات الخشبية (بلاط خشبي). ويمكن صباغته وتلويته وصقله وتلميعه، وتبييضه بمواد ومحاليل التبييض.

ب- قماهوجني:

لونه بني يميل إلى الاحمرار، أو ذهبي يميل إلى الاسمرار في بعض أنواعه، واليافه مستقيمة قائمة اللون، وحلقاته السنوية وأشعته العضوية غير واضحة، ويمتاز بخلوه من العقد. ويسمى باسماء تجارية حسب لملكن نمو أشجاره لو حسب شكل اليافه. ويتوافر على شكل كنل كبيرة لقيستها مختلفة.

والماهوجني خشب ثقيل ومتين غير أنه هش نسبياً، ويتحمل العوامل الجوية، وسهل الصقل جيد التلميع، ويستعمل في أعمال منجور البناء والديكور وصناعة الأثاث الفاخر، وفي أعمال الحفر والتطعيم وعلب المجوهرات والألات الموسيقية، واستخراج القشرة، وتغطيات الألواح المصنعة.

ج- البلوط:

لونه أبيض بميل قليلاً إلى الاصغرار أو إلى اللون الرمادي، حلقاته السنوية وأشعته العضوية واضحة، ويمتاز بضاوته وشدة تحمله ومرونته، ويتحمل الجو الرطب، واليافه جميلة قابلة للصقل بدرجة كبيرة، وهو صحب التصنيم.

وتختلف أدواعه تبماً لمناطق نموه، ويتوافر على شكل كتل كبيرة مختلفة الأقيسة. ونظراً لتحمله للتأثيرات الخارجية يعد ثاني الأخشاب استعمالاً للمشغولات الخارجية بعد الأخشاب الصنوبرية، ويستعمل في أعمال منجور البناء والأدراج والأرضيات الخشبية، واستغراج القشرة، وتغطيات الألواح المصنعة، وأعمال الديكور وصناعة الأثاث الدلظي والأثاث الخارجي.

د- قبوز:

تختلف الوانه من البنى القاتم إلى البنى الماتل إلى الرمادي، وأليافه معوجة أو متقاربة، ومرونته عالية ونادراً ما يتعرض إلى الاتحناه أو الالتواه. وهو جبد الصقل والتلميع. ويتوافر على شكل كتل مختلفة الأقيسة، ويستصل في صناعة الاثاث الفاخر وأعمار الحفر واستخراج القشرة والتطعيم والزخرفة.

ه- النبك:

تختلف ألوانه من الأصغر القاتم إلى البني القاتم، ويمتاز بجمال أليافه ومرونته وتحمله للعوامل الجوية، وبخلصة الأجواء الباردة الرطبة والتأثيرات المثية.

ويتوافر على شكل كتل مختلفة الأقيسة، ويحوي مواد زيتية عطرية تغرج منها رائحة عند تصنيعه، ووجود هذه المواد يجعله صالحاً لملاعمال والإتشاءات التي تتعرض للرطوبة أو للتنظيف مثل: أجزاء الثلاجات والقوارب وتأثيث السفن والمنازل المطلة على سولط البحار والأنهار، وفي صناعة الأثاث الفاخر وأعمال الحفر والزخرفة واستخراج القشرة، ونجور البناء، وأثلث المختبرات.

و- الزيتون:

لونه لميض يميل إلى الاصغرار، ومنطقة القلب فيه رمادية بخطوط قاتمة، واليافه جميلة مندمجة، ويحد من الأخشاب القاسية جداً إذا جغف بطرق فنية. وهو خشب صمعب التشغيل قليل الاستعمال نظراً إلى طول عمر نضع شجاره وقلة توافرها، ويستعمل في إعمال الخراطة والتطعيم وصناعة التحف.

الألواح المصنعة

نظراً إلى الزيادة المستمرة في استهلاك الأخشاب والرغبة في الاستفادة منها على نطاق واسع، ومع تطور الصناعة فقد انتجه الإنسان إلى صناعة الألواح المصنعة واستخدامها. وتصنع من الأخشاب الطبيعية بعد مرورها بعمليات صناعية عدة لتصبح ألواحاً كبيرة بمواصفات جديدة تتوقف على طبيعة استعمالها، وبعضها تقطى بالقشرة التجميلية أو اللدائن أو غيرها، ومنها: ألواح الطبقات، وألواح المكبوس، وألواح المضغوط، وألواح الألياف، وألواح البياف، وألواح البياف. المنوى.

1- قواح الطبقات:

يعد هذا النوع من أقدم الأتواع استمالاً، وكان يصنع على هيئة طبقات سميكة من الخشب تكبس فقط فوق بعضها بشكل متعامد، وبتطور الصناعة لمكن نقليل سمك الطبقات إلى أن أصبحت تصنع من القشرة التي يقل سمكها عن 1 مر.

ويطلق على هذه الألواح محلواً اسم ألواح الفانير لأنها تتكون من طبقات من القشرة الرقيقة التي يقل سمك الطبقة الواحدة من عن 1-2 مم. كما يطلق عليها أيضاً ألواح المعاكس، لأنها تتكون من طبقات عدة من ألواح القشرة الرقيقة فردية المعدد، وألياف كل طبقة منها تكون متعامدة مع ألياف الطبقة التي تليها مباشرة، لذا تسمى متعاكسة، وناصق فوق بعضها حسب السمك المطلوب للوح، ونكبس تحت ضغط عال ودرجة حرارة عالية، وبذلك يكون اتجاه ألياف الطبقتين الخارجيتين فيها متعائلاً.

وتتتوع هذه الألواح حسب نوع للغراء المستخدم في لصق طبقاتها؛ فعنها ما تستمعل في لصقها أنواع خاصة من الغراء مثل: اليوريا فورمالدهيد، والميلامين فورمالدهيد، والفينول فورمالدهيد، والريزورمينول فورمالدهيد، لجعلها مقارمة للعوامل الجوية والمياه وانتحمل بعض المواد الكيميائية، وانقارم الحريق بدرجة جيدة، وتخصص للاستعمالات الخارجية. ومنها ما تستعمل أنواع من الغراء العادي في لصق طبقاتها وتخصص للاستعمالات الداخلية.

وتتوافر بأقيسة مختلفة حسب استعمالها، ومن أقيستها ما تكون على النحو الآتى: الطول: غالباً ما يكون 244 سم، ومنها أيضاً 183، 185، 205، 220، 200، 250سر.

العرض: غالباً ما يكون 122 سم، ومنه ألضاً 70، 80، 90 سم.

السمك: 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.8، 1، 1.2، 1.5، 1.6، 1.8، 2، 2.5 سم، ويزيد يزيلاد عبد الطبقات وسمكها.

وتستعمل حسب أقيستها وبخاصة سماكتها في مجالات عدة في أعمال النجارة والتتجيد والديكور. ومن ألواعها ما يفطى بطبقة ادانتية بلون سادة أو على شكل ألياف الخشب، أو غير ذلك وتعرف مطبأ باسم ألواح معاكس ديكور الأنها كثيراً ما تستمعل في تفطية الجدران والقواطع.

2- ألواح المكبوس

يطلق عليها أيضاً للواح اللاتيه، ويتكون اللوح فيها من ثلاث طبقات لو خمس طبقات، الوسطى فيها تكون طبقة الحشو وتصنع من أخشاب قليلة التكلفة، ولسمك طبقة الحشو أهمية في تحديد سمك اللوح الناتج، والطبقتان الخرجيتان تكونان من القشرة المرقيقة، ولحياناً تستبدل بطبقتي التقطية لوحان من الواح الطبقات قليلة السمك. وبعض أنواعها يغطي لحد سطحيه أو كلاهما بالقشرة التجميلية أو الميلامين أو اللدائن (بلاستيك مقوى).

وتختلف أنواعها حسب عرض شرائح طبقة العشو فيها مثل:

أ- قواح ققد: يتراوح عرض الشرائح فيها بين 0.7-2.5 سم، وهي من
 لكثر الأتواع شبوعاً في الأردن.

- ب-الواح القطع العريضة: يتراوح عرض الشرائح فيها بين 2.5-7.5 مم، وبعض أنواعها يحوي مجار طواية في قطع طبقة الحشو موازية لاتجاهها وبعمق يصل إلى نصف سمكها أو أكثر.
- ج- ألواح الرقائق: عرض هذه الرقائق لا يزيد على 0.7 سم لكل منها، وتستعمل في بعضها فضلات ألواح الطبقات لصناعة طبقة الحشو، وهي من الأنواع التي يندر استعمالها في الأردن.

وتتوافر بأقيسة مختلفة كالأتي:

قطول: غالباً ما يكون 244 سم، ومنه أيضاً 183، 205، 220، 250 سم. العرض: غالباً ما يكون 122 سم.

السمك: 1.6، 1.87، 2.2، 2.5، 2.5، 3.8، 3، 3.8 سم.

وتستعمل في مجالات عدة مثل صناعة الأثاث ومنجور البناء وأعمال الديكور، وتمتاز بإمكانية تقويسها بالأشكال المطلوبة بوساطة مكابس أو قوالب خاصة.

3- ألواح المضغوط:

تسمى أيضاً ألواح النشارة أو ألواح الخشب الحبيبي، ويعد الدافع الاقتصادي من العوامل المهمة لصناعتها؛ إذ تصنع من مخلفات مصانع الأخشاب والمخلفات الزراعية مثل مخلفات قصب السكر وبعض الأعشاب البرية. وتتكون هذه الألواح من طبقات من النشارة فقط، أو من النشارة ويفطى سطحا اللوح بالقشرة العلاية أو التجميلية أو الميلامين أو البلاميتيك المقوى. وأمكن الحصول على ألواح مفرغة بأشكال عدة عالباً ما تكون أسطوانية لتخفيف وزن الألواح السميكة منها والاستخدامها في صناعة الأبواب وقواطع البناء

وأعمال العزل. وعند صناعة هذه الألواح تخلط النشارة مع العادة اللاصقة وتكبس تحت ضغوط عالية لإنتاج الواح بالسعوك المطلوبة.

ونتوافر بأقيسة مختلفة على للنحو الآتي:

المطول: عالمباً ما يكون 244 سم، ومنها أيضاً 205، 250 سم أو أكثر. العرض: عالمباً ما يكون 122 سم، ومنها أيضاً 130، 153، 153 سم. السمك: 0.6، 0.8، 1، 1.2، 1.4، 1.6، 1.8، 2، 2.2 سم، وتصل حتى 7 سم.

وتستعمل ألواح الخشب المصغوط في صناعة الأثلث وأعمال منجور البناء والديكور والإنشاءات السريعة مثل: المعارض والقواطع وعزل الصوت والحوارة.

4- ألواح الألياف:

تصنع من مخلفات المصانع أيضاً، وذلك بقص الفضلات من الأخشاب وتحويلها إلى قطع صغيرة، ثم تعرض الآلات خاصة لفصل اللياقها باستعمال البخار والضغط المرتفع فتتحول إلى مادة تشبه لب الورق. وتنظف من الشوائب وتخلط مع المادة اللاصقة، وتضلف إليها مواد كيميائية وتضغط نتئج الواحاً مختلفة الأقيسة والاستعمالات، وتتوافر في أدواع رئيسة ثلاثة تتوقف على مكافة الوح، وهي كالاتي:

الألواح القامية: تسمى ألواح المازونيت، وتتكون من المواد المذكورة،
 وتكبس تحت ضغط وحرارة مرتفعين لتتتج الواحاً سطوحها مستوية أو
 مشكلة بتصميمات هندسية أو زخرفية أو خطوط طولية وبشكل ألياف

الخشب أو غير ذلك. وظهورها تكون خشنة أسهولة وقوة لصقها أو تثبيتها. وغالباً ما يكون طولها 244 سم، وعرضها 122 سم، وسمكها 0.4، 0.6، 0.8 سم.

ب-الألواح المتوسطة المثافة: تعرف هذه الألواح محلياً باسم ألواح (إم دي إف MDF). وتسمى بهذا الاسم نسبة إلى كثافة الألياف في اللاح، وأقيستها مختلفة، وغالباً ما يكون طولها 244 سم، ومنها 292، 366 سم وغير ذلك، وعرضها 122 سم ومنها 183 سم، وسموكها تتراوح من 3.2-0.8 سم حسب الغرض من استعمالها. وتستعمل في صناعة الأثلث ومنجور البناء والعزل، ويكثر استعمالها في أعمال حفر الأخشاب.

ج- الألواح الليفة: يطلق عليها أحياناً ألواح السيلوتكس، وتختلف عن النوعين السابقين أن الألواح (مكونات اللوح) تمرر بين أسطوانات التحديد سماكاتها دون إمرارها في مكابس لضغطها، ثم تمرر في أفران التيفيفها، إضافة إلى مراحل تصنيع أخرى خاصة بها. وتتوافر على شكل ألواح طولها 244 سم وعرضها 122 سم وسمكها 1.4 سم أو غير ذلك، وتستمعل في عزل الصوت والحرارة وفي لوحات الإعلانات لسهولة تثبيت الدبابيس فيها، ومنها ما تصنع على شكل بلاطات تستمعل في تنطية السقوف.

الوصلات الخشيية

مفهوم الوصلة أو التعشيقة:

هي عملية وصل وربط للقطع الخشبية بعضها ببعض لتكون فيما بعد جسماً واحداً وتستخدم في المشغولات الخشبية كلفة، سواء في الأثاث أو المنجور أو أعمال الديكور.

شروط استصال الوصلة في المشغولات:.

- أن تكون قوية لتقاوم المؤثرات التي قد تتعوض لها، حب مكانها في المشغولات خاصة في الأجزاء الرئيسية الحاملة للأجزاء الأخرى كالكراسي والطاولات والقواعد الحاملة القطم الأثاث المختلفة.
 - 2. أن تكون نقيقة في تتفيذها وجميلة المنظر.
 - 3. أن لا تؤثر هذه الوصلة في قوة الأعضاء المراد ربطها.
- أن تتاسب مساحات أسطح الأخشاب المكونة الوصلات والتعاشيق مع مقدار الضغط الواقع عليها.

استخدام الوصلة:

تقسم الوصملات من حيث استخدامها في الأخشاب إلى ثلاثة أقسام:

- احرصيل وربط الأجزاء الهيكلية في الإطارات والحشوات وتركيب
 أجزاء الكراسي وأرجل الطاولات وغيرها مع القطع الطولية
 والعوارض ويقية الأجزاء الأخرى.
 - 2- توصيل وربط الأخشاب لزيادة أطوالها أو عروضها.
- 3- توصيل وربط الزوايا والأركان في المشغولات المختلفة كالخزاتن
 والعلب المختلفة.

ومىلات وتعاشيق النقر واللسان:

تستعمل هذه الوصلات بكثرة في الأثلث والديكور وأعمال المنجور، وتعد من لكثر الوصلات استخداماً في النجارة. وتتغذ هذه الوصلات بأداء المهارات التالية:

تخطيط الوصلة، تشكيل الألمن وتحديدها وعمل النقر اللازم، وتطابق أجزء الوصلة وتعامدها ونغرية الوصلة وربطها.


خطوات عمل النقر واللمان وتجهيز الوصلة:

 1- تجهيز القطع إلى الأليسة المطلوبة وفحص تعامد الوجه مع الرأس والحرف بالزاوية القائمة، كما هو مبين في الشكل (1).



شكل (1) تجهيز القطعة حسب الأقيسة

 2- تغطيط أجزاء الوصلة وتحديد علامات التشفيل بالشنكار وقلم الرصاص، كما هو مبين في الشكل (2).




شكل (2) تخطيط لُجزاء قوصلة

3- تثبيت القطعة بالملزمة استعداداً لعمل النقر، ثم فتح تقوب بالملف اليدوي بواسطة ريشة قطرها أتل من عرض النقر، وعمق النقوب بعمق النقر المطلوب، كما هو مبين في الشكل (3).



4- تكملة النقر بالمنقار المناسب وذلك بالطرق للخفيف بواسطة النقاق الخشبي، كما هو مبين في الشكل (4).




شكل (4) تجملة النقر

- 5- عندما يكون النقر في قطع كبيرة يتعذر ربطها في مازمة الطاولة. توضع القطعة المراد نقرها فوق حامل خشبي، ويتم النقر بالمنقار والنقاق الخشبي إلى أن يتم التفريغ المطلوب.
- 6- يمكن أن ينفذ النقر المطلوب بواسطة النقر الآلي. كما هو مبين في الشكل (5).



-249-

7- بعد تحديد اللسان وأقيسته المطلوبة ووضع علامات التشغيل تربط القطعة الغشبية بالمازمة ويبدأ بالغدش كخطوة أولى لتشكيل اللسان. كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) الخطوة الأولى لتشكيل اللسان

 8- تتم الخطوة الثانية لتشكيل اللسان بقطع الأجزاء الخارجية لإظهار اللسان، كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) نظهار اللسان

9- ينظف اللسان من الجهتين بالأزميل الحاد، ويركب النقر واللسان ببعضهما لفحص التطابق الجيد وضبط التركيب كما هو مبين في الشكل (8).



شكل (8) تطابق النائر واللسان

10- يتم عمل الألمن آلياً بواسطة منشار الصينية الثابت حيث يضبط سلاح المنشار بالبعد المطلوب وكذلك الدليل لتحديد القطع المطلوب، كما هو مبين في الشكل (9).



شكل (9) عمل الألسن آلياً

11- قطع الأطراف للجانبية لتشكيل وإظهار اللسان آلياً بمنشار الصيابية، كما هو مبين في الشكل (10). ويمكن استخدام آلة الفريزة والتأسين لهذا الغرض.



شكل (10) تشكيل السان آلياً

أما الشكل (11) فيبين تجميع أجزاء هبكل معين بواسطة النقر واللسان.



تجبيع أجزاء هيكل بواسطة النقر واللسان

أشكال النقر واللميان

بتغذ وصلة النقر واللسان على عدة أشكال تختلف باختلاف أماكن وجودها وإظهارها أو أجزاء منها في الخشب، وتستعمل جميعها في توصيل أجزاء الكراسي والطاولات والإطارات وتجميع الحشوات وكذلك النوافذ.

- النقر و اللسان العادى: و يقسم إلى قسمين:
- 1- اللسان المخفى كما هو مبين في الشكل (12).
 - 2- اللسان النافذ كما هو مبين في الشكل (13).

لما شكل اللسان فيكون إما مستقيماً أو ركبة عدلة (مستقيمة) الشكل (14) أو مع ركبة مائلة كما هو مبين بالشكل (15). ويكون ميلان الركبة على زاوية '45 لئلا تظهر في رأس القطعة الأخرى، كالركبة المستقيمة (العلة).





شكل (12) نقر ولمنان عادي باسان مخفي 💎 شكل (13) نقر واسان عادي باسان نظة



وكلسان يركية مكلة



شكل (14) نقر ولسان علان وقلسان يركبة عدلة (مستقيمة)

النقر واللسان الظاهر:

وهذه الوصلة تتألف من لنثى (تغريغ ونقر) ونكر (اللسان).

وبهذه الوصلة يقسم سمك القطعة الغشبية إلى ثلاثة أتسام متساوية سواء في الذكر لو الأتثى ويتم الغنش والتغريغ بنفس الخطوات السابقة. كما هو مبين في الشكل (16). حيث يكون اللسان ظاهراً من الجهتين.



شكل (16) النقر واللسان فظاهر

وهنك نوع آخر من هذه الوصلة حيث تكون بلسان مزدوج، وتستسل للخشاب السميكة، ويقسم سمك القطعة إلى خمسة أقسام متساوية سواء في الذكر أو الألثى، كما هو مبين في الشكل (17). وتكون الألسن أيضاً ظاهرة من البهتين.



شكل (17) اللسان العزبوج

التقر واللسان تصنف الظاهر:

وتكون إحدى القطع عبارة عن تشكيل أنثى (نقر) والأخرى تشكل نكر (لسان)، ولا تختلف بتنفيذها عن الوصلات السابقة، عدا عن اللسان فيكون ظاهراً من جهة واحدة فقط كما هو مبين في الشكل (18).



شكل (18) النقر واللسان نصف الظاهر

نقر واسان نصف ظاهر على زاوية ملى فيل الزاوية):

تخطيط القطع الخشبية في هذه الوصلة على زاوية '45، ثم يتم تشكيل السان بطريقة الخدش من الجهتين على زاوية '45 إلى أن يظهر اللسان. وبعد تخطيط القطعة الأخرى على زاوية '45 يتم قطع الجزء العلوي ثم التفريغ في المنتصف بعمق مساو لسمك اللسان أيضاً، ويكون اللسان ظاهراً من جهة واحدة. كما هو مبين في الشكل (19).



شكل (19) نقر ولسان تصف ظاهر على زاوية ^{*}45 من **الجهتين**

نقر ولسان ظاهر على زاوية 45، 90:

يكون التخطيط في هذه الوصلة على زاوية '90 من جهة و '45 من الجهة الأخرى في كلا القطعتين، ثم يتم الخدش وإنظهار اللسان والنقر والتغويغ بنفس الخطوات. كما هو مبين بالشكل (20).
-254-



شكل (28) نقر واسان ظاهر على زاوية '45، '90

وصلات وتعاشيق الخنش (نصف على نصف):

يستخدم هذا النوع من الوصلات بكثرة في أشفال النجارة وأشفال المنجور والديكور، حيث يصلح استعمالها في ربط الشيكالات مع أرجل الكراسي والمطاولات وكذلك في حضوات أشفال المنجور وخاصة الأبواب وعمليات الديكور المختلفة كتجليد الحوائط والأسقف عند عمل الشبكات الاستدادة.

تتلخص هذه الطريقة في تغريغ مساحة تساوي نصف سمك قطعة الخشب وبعرض مساو لعرض القطعة الأخرى، وتتكرر نفسي العملية بوضع عكسى بالقطعة الثانية.

ويتم عملها بالخدش بسراق الظهر ثم تقريغ الجزء المخدوش بالأزميل المناسب، أو بواسطة آلات النجارة مثل منشار الصينية.

خطوات عمل هذه الوصلات:

 ا- تجهيز القطع إلى الأقيمة المطلوبة وفحص تعامد الأوجه مع الجوانب والرؤوس بالزاوية القائمة واستقامة واستواء كل منها، كما هو مبين في الشكل (21).



شكل (21) تجهرز القطع

2- تخطيط الوصلة ووضع علامات التشغيل بالشنكار وقلم الرصاص
 والزاوية القائمة كما هو مبين في الشكل (22).



شكل (22) تفطيط القطع

3- استخدام منشار سراق الظهر في الخدش لتحديد عمق الجزء المستهاك، حيث يجب أن يكون العمق مساوياً لنصف سمك القطعة، لأن الأرجه بجب أن تكون في مستوى واحد عند التجميع النهائي. كما هو مبين في الشكل (23).



شكل (23) استخدام منشار سراق الظهر

4- بعد الخدش من الجهتين بمقدار العمق المطلوب تحدد استقامة الجزء المنوي تفريغه وذلك بحزه بأزميل حاد ليكون التفريغ بالنهاية على استقامة واحدة كما هو مبين في الشكل (24).



شكل (24) استخدام الأرميل في التغرية

5- يفضل عمل عدة قطعيات بالمنشار داخل خطوط علامات التشفيل إلى ما قبل نهاية العمق تقريباً وذلك لتسهيل عمل الأزميل وتسهيل عملية التقريغ أيضاً. كما هر مبين في الشكل (25).



شكل (25) عمل عدة قطعيات بالمنشار

6- البدء بالتقريف من جهة واحدة، وعند الوصول إلى العمق المطلوب تفرغ الجهة الأخرى وهكذا تسهيلاً للتقريغ كما هو مبين في الشكل (26).



شكل (26) عملية التفريغ

7- بعد الانتهاء من التغريغ من الجهتين ينظف مكان التغريغ لتسويته بشكل نهائي من الجوانب والوجه كما هو ميين في الشكل (27). ويكون التنظيف بأزميل حاد ويمكن اللجوء إلى استعمال المبرد للتسوية.




شكل (27) عملية التنظيف

8- تركيب القطعتان فوق بعضهما لتجربة التجميع ثم تجمعان بشكل نهائي بالغراء والمرابط، وينظف مكان الغراء بعد جفافه وتسوى الأسطح بعارة التشريب.

أشكال ووصلات الخدش:

ينفذ هذا النوع من الوصلات على عدة أشكال تختلف باختلاف أماكن وجودها والحاجة لاستخدامها في الربط والتوصيل.

ا- وصلة نصف على نصف متقاطعة (متعامدة) ويكثر استمال هذه الوصلة في الأجزاء للمتقاطعة في الأثاث وفي حشوات الأبواب والعوارض الوسطى وفي عمليات الشبكات الاستلابية الملازمة لتجليد الأسقف والحوائط، ويبين الشكل (28) هذه الوصلة.



شكل (28) وصلة تصف على تصف متعليدة

ويمكن تتفيذ هذه الوصلة في بعض الاستعمالات بتركيبها من ناحية المعرض كما في عمل الأسقف وتجليدها، وكذلك في الأثاث، حيث يكون الخدش والتغريغ في سمك القطع الخشبية وليس من جهة عرضها. مكما ببين ذلك بالشكل (29).





شكل (29) وصلة نصف على نصف الخدش والتفريغ بها من جهة السط

2- وصلة نصف على نصف شكل حرف 1. يبين الشكل (30) هذه الوصلة الذي تجمع بحيث تكون القطعتين متعامدتين أيضاً، وتستعمل بكثرة في تجميع الرؤوس الطولية والقوائم في الإطارات وقطع الأثاث الأخرى.



شكل (30) وصلة نصف على نصف شكل حرف T

3- وصلة نصف على نصف '90 على شكل ل. وهي من أسهل وصلات الخدش، وهي أقل قوة من وصلات النقر واللمان، وتستعمل في زوايا الإطارات والدرازيو. كما هو مبين في الشكل (31).





شكل (31) وصلة نصف طي نصف 90 على شكل 1

4- وصلة نصف على نصف على زاوية '45. وتشبه الوصلات السابقة إلا أن الجزء المخدرش يكون على زاوية '45 في كلا القطعتين بحيث تكونان معا بعد الجمع زاوية قائمة على شكل L. كما هو مبين في الشكل (32).



شكل (32) وصلة نصف على نصف على زاوية 45

5- وصلة شكل T نصف على نصف غنفارية (نيل الحمامة). وتستعمل في المشغولات للمعرضة لإجهاد الشد وتتحمل الضغوط الواقعة عليها. وتخطط هذه الوصلة بأسلوب ماثل من الجهاتين في القطعتين، أو من جهة واحدة. كما هو مبين في الشكل (33).



شكل (33) وصلة T نصف على نصف خفارية (نيل الحمامة)

6- وصلة نصف على نصف مستقيمة وتستعل هذه الوصلة في قطعتين بشكل مستقيم الحصول على الطول المطلوب. كما هو مبين في الشكل (34).



شكل (34) وصلة نصف على تصف مستقيمة

وصلات الخوابير (النسر)

ويستخدم هذا النوع من الوصلات المبينة في الشكل (35) بكثرة في توصيل أجزاء قطع الأثاث كالكراسي والطاولات الصغيرة، وكذلك في الحشوات والإطارات وغيرها. وينفذ هذا النوع من التوصيل بعمل تقوب متوازية ومتقابلة تماماً في قطعتي التوصيل، ثم تجهيز خوابير مناسبة من خشب صلب بنص القطر وبطول يعادل عمق الثقيين المتقابلين. ثم يتم تطابق الوصلة وفحص تعامدها وتغريتها وربطها.




شكل (35) ومسلات القوابير

ربط وتوصيل للغشب عرضيأ

1- وصلات اللحامات (جانب مع جانب):

تستعمل هذه الوصلات عند الحاجة إلى زيادة العرض في القطع الخضبية، فتجمع قطعتان أو أكثر مع بعضهما بحيث نكون ممسوحة جيداً وعلى استقامة واحدة خوفاً من التقوس و الانتقامة واحدة خوفاً من التقوس و الانتقال وأن يكون وضع الأولى معاكماً للثانية من ناحية الرأس لمنع الالتواء. وفيما يلى خطوات تحضير الألواح وتجهيزها لإتمام عملية اللمام:

 تحديد طول وعرض الألواح المطلوبة، وتسوية الأسطح واختبار الاستواء في الجوانب بشكل جيد. كما هو مبين في الشكل (36). لختبار تعامد الأسطح مع الجوانب المعدة التوصيل كما هو مبين في الشكل (37).



شكل (36) عملية التعضير والمتبار التعامد

3. اختبار تعامد الرأس مع الجانب أيضاً كما هو مبين في الشكل (37).



شكل (37) لختبار تعامد قرأس مع الجنب

 وضع علامات الشتغیل بعد اختیار نوع اللحام المطلوب کما هو مبین فی الشکل (38).



شكل (38) وضع علامات التشغيل

5. وضع الألواح الذي سوف تلحم مع بعضها بحيث تكون الألياف في انجاء واحد وألياف الرؤوس متعاكسة تجنباً للالتواء، ثم وضع علامات التشغيل النهائية استعداداً لإجراء خطوات التركيب والتعشيق اللازم للحام المطلوب. كما هو مبين في الشكل (39).



شكل (39) وضع الألواح مع بعضها

 تجميع الألواح للتجربة بعد إتمام التعشيق المطلوب واختبار صحة استقامتها، كما هر مبين في الشكل (40).



شكل (40) لختيار الاستقاسة

7. تغرية الألواح مع بحضها البعض، وذلك بحد تصنيف الألواح وترقيمها بملامات دالة على وضع الألواح كما هو مبين في الشكل (41). ثم وضع الغراء المناسب وضع الألواح لبعضها باستعمال المرابط المناسبة مع وضع قطع خشبية خارجية بين المربط والجانبين كما هو مبين في الشكل (42).



شكل (42) تغريبة الألواح



شكل (41) وضع قعلامة على الألواح

 بعد جفاف الغراء وقك المرابط تنظف الأوجه والجوانب والرؤوس وتنظف بشكل نهائي بفارة التشريب واستعمال المقشطة، كما هو مبين في الشكل (43).



شكل (43) عملية التشريب والتنظيف

2- أتواع اللحامات المستخدمة في زيادة عرض القطعة الخشبية:

اللحام العادي (بالتغرية المباشرة):

وهي من أبسط لنواع اللحامات، وتكون بتغرية جوانب الألواح مباشرة دون عمل أي تعشيق كما هو مبين في للشكل (44).



شكل (44) قلملم العادي

لحام السماره (مجرى ولسان خارجى):

وهذا النوع من اللحام بتكون من حل (مجرى) في الجوانب المعدة المتوسيل بعمق وعرض مناسبين، ويفضل أن يكون في منتصف المسك لكل من المتطعبين المنسان عدم الالتواء. وكذلك شرائح من خشب الزان أو المعاكس كلسان خارجي ويسمك يمادل عرض الحل مضافاً إليه سمك الغراء، وبعرض

يعادل عمق الحل في كل من القطعتين مضافاً إليه سمك الفراء. أما الطول فيعادل طول الحل مع زيادة بسيطة الأمور التنظيف والتسوية النهائية، كما هو مبين في الشكل (45).



لحام النسر (الخوابير):

تحدد أماكن وضع الدسر على الجوانب وعلى بعد مناسب، ثم تفرخ بريشة قطرها مساو لقطر التقوب المطلوبة بالملف البدوي أو آلة النقر. وتحضر الدسر بالقطر المطلوب وبطول يعادل عمق الثقب في القطعتين مضافاً إليه سمك الغراء، كما هو مبين في الشكل (46).



لحام الألسن الخارجية والنقر (لسان عيره)

تحضر الألسن بالأبعاد المطلوبة ويفضل أن يكون سمكها يعادل تلك سمك الجوانب ثم يتم النقر بنفس أبعاد الألسن وبعمق مناسب الدخول اللسان من الجهتين مضافاً للوب سمك الغراء مع ملاحظة أن تكون أماكن النقر متساوية من الجهتين، كما هو مبين في الشكل (47).



المنافقة الأسن الفارجية (47) لحام الأسن الفارجية

لحام بالنقر واللسان العادي:

وهذه الطريقة تعد من أكثر الطرق استخداماً لسرعة إحدادها خاصة في عمل الأرضيات الخشبية. وهي عبارة عن تشكيل لسان في إحدى القطع بسمك يمادل ثلث سمك القطعة وعرض مناسب. ثم عمل حل (مجرى) في القطعة الأخرى بأبعاد مساوية للسان مع زيادة في عمقه تعادل سمك الغراء، كما هو مبين في الشكل (48).



شكل (48) لحلم بالنفر واللسان العادي

لحام الأفريز:

وهي عبارة عن عمل فرز في كل من القطعتين بشكل متعاكس، ويفضل أن يكون الفرز نصف سمك الخشب وبعمق مناسب في كلا القطعتين، كما هو مبين في الشكل (49).



شكل (49) لحام الأقريز

اللحام الغنفاري:

وهذا النوع من للحامات يشبه لحام النقر واللسان العادي إلا أن شكل اللسان والنقر يختلفان، حيث يكون اللسان والنقر على زلوية ميل بدلاً من الاستنامة.

وتتم عملية التمشيق بشكل عادي بعد تخطيط القطع وتحديد الميل في كلا القطعتين وبشكل متساوي حيث تتم عملية الخدش وتحديد اللسان وتفريغ الجوانب ثم عمل النقر بالمنقار المناسب وتسويته بالأزميل الحاد (أو عمل النقر أولاً ثم اللسان) ويبين الشكل (50) هذا النوع من اللحامات. ويلاحظ أن اللحام بهذه الطريقة لا يسمح بانفصال القطع عن بعضها لذلك تستخدم في المشغولات الهامة خاصمة في أوجه الطاولات المستخدم بها الحامات بدون تفطيتها بانفور مايكا أو القشرة.



اللحام المسئن (الآلي):

وغالباً ما يتم عمل هذا النوع من اللحامات على آلة الغريزة أو منشار الصينية بواسطة سكلكين خاصة لهذه الغاية، ويكون التسنين على عدة أشكال تبعاً أشكل السكين المستصل. ويبين الشكل (51) هذا النوع من اللحامات.



ريط وتوصيل الخشب طولياً

1-وصلات الاستطقة الامتدادية:

يستعمل هذا النوع من التوصيل للحصول على أطوال كبيرة من كتل أو مراين وذلك بجمع قطعتين أو لكثر من الخشب (على استقامة واحدة) مع بعضها البعض بواسطة تعشيق معين مع استعمال التغرية لزيادة قوة الوصلة أو استعمال المسامير والبراغي أحياناً للتثبيت والقوة، ويفضل هذا النوع من التوصيل في أشغال المنجور، وخلصة في عمل الأسقف القرمينية وكذلك الأرضيات الخشبية.

2- طرق التوصيل للمصول على أطوال كبيرة:

(1) لتوصيل بالشطف:

وهي شعلف كل من القطعتين طولياً شطفاً معكوساً في سمكها، بحيث يكون طول هذا الشعلف 3-4 أمثال السمك، كما هو مبين في الشكل (52).



(2) التوصيل بمجرى ولسان خارجي:

يتم التوصيل بهذه الطريقة بتقسيم العرض إلى ثلاثة أقسام متساوية، ويتم عمل مجرى بعمق ضعف عرض الخشب في كل منها، ثم تجمعان معا بإضافة اسان خارجي من الخشب الصلب أو المعاكس بحيث تكون ألياف اللسان بنفس اتجاء ألياف القطع الخشبية، كما يمكن وضع أكثر من اسان حسب عرض القطع الخشبية، مع ملاحظة ترك فراغ للتمدد والغراء الزائد.

ويبين الشكل (53) التوصيل بلسان واحد وبلسان مزدوج.




(3) التوصيل بالفرز (نصف على نصف قائم):

يتم هذا التوصيل بخدش العرض في كلا القطعتين إلى النصف وبشكل متعاكس لكل منها، وبطول يعادل 3-4 أمثال العرض تقريباً. ويمكن عملها بشكل مائل (غنفارية الشكل) كما يبين الشكل (54).



(4) التوصيل بمجرى ولمعان (قاتم أو ماثل):

ويتم في هذه الطريقة عمل مجرى (حل) في إحدى القطعتين واللسان في الأخرى، بحيث يقسم العرض إلى ثلاثة ألسام متساوية وبطول يساوي من 3-4 أمثال عرض القطع الخشبية تقريباً. ويبين الشكل (55) التوصيل بلسان حاتل.



شكل (55) فتوصيل بلسان مكل

(5) التوصيل بالخوابير (الدسر):

يتم التوصيل بهذه الطريقة بعمل ثقوب متوازية في كل من القطعتين بقطر لا يقل عن 10 مم وتجهيز خوابير من الخشب الصلب بنفس القطر على أن يكون الطول معادلاً لنفس عرض الخشب أو أكثر الليلاً، كما هو مبين في الشكل (56).



(6) التوصيل بطريقة البناء (الطبقات):

ويتم في هذه الطريقة تجميع عدة قطع مع بعضها البعض بحيث تكون نهاياتها متبادلة، وتغرى معاً طبقتان أو ثلاث طبقات كبناء الطوب أو الحجر، ويكثر استممال هذه الطريقة في صنع عوارض الطلولات المستثيرة وعمل أقواس الشبابيك والأيواب الدائرية والأمطح المنحنية الأخرى، كما هو مبين في الشكل (57).



(7) النجميع الآلي:

ويتم عمل هذه الطريقة باستعمال آلات الغريزة ومنشار الصينية بواسطة سكاكين خاصة. ويكون التجميع بأشكال مختلفة، منها التجميع المفرد والمزدوج، كما هو مبين في الشكل (58).



الوهدة الثالثة

عمليات التخريم والحفر والحرق

عمليات التخريم والحفر والحرق إجراء عملية الحفر على الخشب

أدوات الحار على الخشب (الضار):

- مواصفاتها واستخداماتها:
- إ اميل مقوسة المقطع بمقاسات مختلفة.
 - 2- أشكالها متعددة.
- 3- أحرفها مشطوفة من الخارج كما هو موضح بالشكل (1).



شكل (1) ضفرة حرفها مشطوف من الخارج

- 4- تستعمل على نطاق واسع وخاصة في إزالة الأجزاء الزائدة قبل استعمال الأزاميل.
- حنها ما يكون طرفها مشطوفاً من الدلخل وتستعمل القطع العمودي كما
 هو موضح في الشكل (2).



شكل (2) ضفرة حرفها مشطوف من الدلقل

- قواع الضفر حسب شكل السلاح:
 - أ- الصفرة المستقيمة:..

سميت بهذا الاسم لأن سلاحها مستقيم. يتوفر هذا النوع بأقيسة مختلفة من حيث للعرض ونسبة تقوس قطاعها (قطر الدائرة التي مقطعها جزء منها). كما هو موضع في الشكل (3).

شكل (3) الضارة المسئليمة


ب-الضارة المقوسة:

- سلاحها مقوساً.
- تستعمل في الحفر الغائر الذي تكون فيه التجاويف عميقة.
- تستعمل في حفر الأجزاء التي لا يتناسب معها استعمال الأثواع العلة كما هو موضع في الشكل (4).




ج- الضفرة المنحنية (الملطة):

- سلاحها مستقيماً ما عدا طرفها فيكون منحنياً.
- تستعمل مثل سابقتها في الحفر الفائر وحفر المنحنيات الضيقة والحادة كما هو موضع بالشكل (5).



د- الضفرة القاوية:

 سلاحها مستقيماً أما طرفها فيكون منحنياً بعكس سابقتها كما هو موضع بالشكل (6).



٨- ضارة ثيل السكة:

كما هو موضع بالشكل (7).

شكل (7) ضارة ذيل السكة

الأزاميل:

• أتواعها:

1- الأزميل قعل:

- سلاحه مستقيم ونهايته عدلة أو ماتلة على زاوية معينة.
- طرفه مشطوفاً من الجهتين بخلاف أزاميل النجارة العادية التي يكون
 فيها الشطف من جهة ولحدة كما هو موضح بالشكل (8).




2- الأرميل المنحنى (الملطة):

 سلاح هذا الأزميل مستقيم وطرفه منحني ويكون إما مستقيماً أو مائلاً لليمين أو اليسار كما هو موضح في الشكل (9).



3- أزميل نيل السمكة:

- يكون بشفة أو بدون شفة كما هو موضح بالشكل (10).



4- أزميل رجل الكلب:

يكون بشفة أو بدون شفة كما هو م وضح بالشكل (11).



استعمالات الأزاميل:

1- تستعمل في حفر الأسطح المستوية. -

2- تستعمل في تحديد الخطوط المستقيمة.

3- تستعمل في عمل الأرضيات المستوية والمائلة.


4- تستعمل في حفر المجاري على الخشب.

مثلثات للحقر

 هي إحدى أدوات الحفر الهامة، مقطعها على شكل حرف (٧). أشكالها وأقيمتها متعدة.

• أتواعها:

 1- مثلث مستقیم: مقطعه على شكل حرف (V) كما هو موضح بالشكل (12).



 2- مثلث مقوس: ساقه على شكل قوس ومقطعه على شكل (V) كما هو مبين في الشكل (13).



3- مثلث ملعقة: ساقه منحني على شكل ملعقة ومقطعه على شكل (V) كما هو مبين في الشكل (14). وتختلف زاوية قطاع المثلثات. منها على زاوية '45، 6'0، '90 تقريباً.



• استعمالات المثلثات:

- تستعمل في العمليات التحضيرية لتجهيز الأسطح.
 - تستعمل في عمل العروق وغيرها.

أدوات الحفر المساعدة

آ- المرابط بأنواعها. كما هو مبين في الشكل (15).



شكل (15) أشكال المرابط المستصلة

2- سكاكين كما هو مبين في الشكل (16).

3- مبارد مختلفة كما هو مبين في الشكل (17).



شكل (16) قواع السكاكين

شكل (17) أشكال الميارد المستصلة

4- الدقماق الخشبي كما هو موضح في الشكل (18).



شكل (18) النضاى النشبي

5- مازمة الحفر كما هو موضح بالشكل (19).



شكل (19) ملزمة الطر

- 6- المشابك المختلفة خشبي ومعدني.
 - 7- براغي تثبيت مختلفة.
 - 8- أسلحة مختلفة لملزمة الحفر .

تحديد بداية الحاو

- تحديد الخطوط الخارجية للزخارف:
- أ- باستعمال الأزميل للخطوط المستقيمة.
 - ب-باستعمال الضغر للخطوط المقوسة.
- 1- اختيار الضغر الواسعة ذات التقعير البسيط والتي تقرب من شكل الأزميل لتحديد الخطوط المقوسة.
- 2- يوضع حد السلاح القاطع على الخط الخارجي المحدد للزخرفة بحيث يكون السلاح في وضع عمودي على الرسم.
- 3- يمسك السلاح باليد اليسرى ثم يدق عليه من أعلى بالنقماق دقاً خفيفاً.
 - 4- يحرك حد السلاح ويمرر على باقى الخطوط المرسومة.
- 5- تكرر هذه العملية حتى الانتهاء من تحديد جميم الخطوط الخارجية للرسم. وتسمى هذه العملية (عملية دق الخطوط).
 - 6- تزال الأرضيات بالعق المناسب مع ترك باقي الأجزاء بارزة.
 - 7- يعمل دليل لقياس مقدار العمق المطلوب.

إجراء عملية العار اليدوي:

- ا ينتخب الخشب الصالح للحفر بالأكيسة المناسبة.
- 2-ينقل الرسم المطلوب تتفيذه على قطعة الخشب، مع الاستعانة بورق
 الكربون.
 - 3- تثبيت قطعة الخشب على بنك العمل بو اسطة ماز مة الحفر .
 - 4- اختيار عدد الحفر ذات الأسلحة المناسبة لعملية الحفر.
 - 5- معرفة نوع الحفر من حيث الطلاء باللاكر أو التذهيب.
 - 6- يجب أن تكون الزخارف ملائمة للطراز والتصميم.
- 7- إذا كان التصميم مبتكراً وغير مرتبط بطراز معين يجب أن يراعى فيه
 بقد الامكان وق العفار.
 - 8- تراعى المتانة في العمل الزخرفي والاقتصاد.
 - 9- يراعي عدم وضع الزخارف بكثرة مما يجعلها مملة.
 - 10 مرحلة النتفيذ تبدأ بعملية التفصيل وتجزئة الأخشاب حسب الحاجة.
- الغورمات والطبعات الخاصة حتى لا يتعرض للحفار لكثير من المتاعب في العمل خصوصاً في عمل قطع الأثلث التاريخية.

استخدام أدوات الحفر الكهريائية

ظهرت بعض الآلات الخاصة بالعفر وهي عبارة عن آلات تكبير أو تصغير مبتكرة، وهي مصممة على طريقة ونظرية آلات نقل الرسومات.

ومن خصائصها في عماية للحفر ما يلي:

1- أنها آلات خاصة بعمل نماذج طبق الأصل. والأصل هو النموذج الأول الذي يعمل عليه قالب مصبوب من الحديد يركب على جزء خاص من هذه الآلة التي تشبه المخرطة.

- 2- يركب في جزء آخر من الآلة أقلام خاصة بالعفر.
 - 3- يمكن أن تقوم بحفر شكلاً مماثلاً القالب.
- 4- يمكن بولسطة تتظيم خاص لهه الآلة أن تقوم في نفس الوقت بتصغير
 أو تكبير النموذج على النسخة الأصلية.
- 5- وصلت مهنة الحفر الدقيق إلى درجة عظيمة من الإتقان والدقة خصوصاً في عمل الميداليات والشهادات الرمزية.
- 6- تكاليف الحفر بواسطة الآلة أقل بكثير في حالة الإنتاج بالجملة إلا أنه لا
 يمكن أن تصل إلى جودة الحفر بالبد مباشرة.
 - 7- أن الآلة تكرر ما تنقله من طراز واحد وقالب معين لا يتغير.
- 8- هناك آلات الحفر الدقيق التي يحل بها مشغولات العاج والبلاستيك
 وغيرها من المصنوعات الدقيقة.

الوحدة الرابعة

أعمال الدهان

أعمال الدهان

رش ودهان المشغولات الخشبية بالأصباغ والدهاتات الشفافة

ترش المشغولات الخشبية بالأصباغ والدهانات الشفافة وذلك لتجميل منظرها وتلميعها وكذلك لحفظها من التقلبات الجوية المختلفة.

1- تحضير الأسطح الخشبية للدهان:

خطوات التحضير: تعتمد جودة الدهان على جودة تحضير الأسطح وذلك بإتباع الخطوات التالي:

التسوية بالفارة: تتم بواسطة الفارة اليدوية كما هو مبين في الشكل (1).



شكل (1) التسوية بالفارة

 (ب) كشط الأسطح بالمكشطة: وهو إزالة البقع الناتجة من الغراء بواسطة المكشطة كما هو مبين في الشكل (2).



شكل (2) كشط السطح بالمكشطة

(ج) تتعيم الأصطح وصنفرتها: تتم عملية التعيم بواسطة ورق الصنفرة وتعتد نعومة السطح على درجة نعومة الورق. وبيين الشكل (3) طريقة قطع ورق الصنفرة.



شكل (3) قطع ورق قصنفرة

وبالإمكان وضمع ورقة صنفرة على قطعة من الخشب كما هو مبين في الشكل (4)، وذلك لصنفرة وجه الخشب.



شكل (4) عملية قصنفرة على وجه قخشب

كما يبين الشكل (5) كيفية صنفرة المنطيات في المقاطع الخشبية.



شكل (5) مىنارة المنحيات

(د) تهيئة وسن المكشطة اليدوية:

 إزالة الرايش القديم بواسطة مبرد معادن كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) لِرَقَةَ الرَيْش

2. شحذ حافة المكشطة على حجر الزيت كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) شط المكشطة

 شحذ الوجه الخلفي المسطح المكشطة على حرج الزيت كما هو مبين في الشكل (8).



شكل (8) شحط الوجه الخلفي المكشطة

 يثبت السلاح على ملزمة وتلف الحافة بواسطة مسن خاص كما هو مبين في الشكل (9).



الثنال (9) تجهيز الحافة

2- معجنة الأسطح (ملء الفجوات بالمعجونة المناسبة):

لجودة علمية الدهان يجب أن تعبأ الفجوات والمسامات على أسطح الأخشاب بالمعجونة المناسبة. وهناك أنواع من المعجونة المستعملة للدهانات الشفافة منها:

 أ- معجونة للغراء مع مسحوق نشارة اللياف رأس للخشب للصلب: وتحضر بكشط ألياف رأس الخشب مع وضع قليل من الغراء الخفيف، وكذلك وضع الصبغة المطلوبة عليها قبل الاستعمال.

ب- معبونة الشمع: يصنع من شمع النحل والزيت الحار، وحين الاستعمال يوضع قطعة منه في الثقب المراد معجنته ثم يسخن رأس المشحاف وتضغط المعجونة به كما هو مبين في الشكل (10).



شكل (10) ضغط المعجونة بالمشحاف

ج-معجونة للكماليكا أو (الشلك): وتكون على شكل قطع صلبة تذاب بواسطة كاوي لحام عند الاستعمال كما هو مبين في الشكل (11).



شكل (11) إذابة معجونة الكماليكا

 د- معجونة اللاكر: وتعضر بمزج المواد المثالية (إسبيداج والصباغ واللاكر وقليل من الماء).

3- الأصبقة

تستعمل الأصبغة لتلوين سطوح الأخشاب الرخيصة لتظهرها في منظر جميل. وهناك أنواع من الأصباغ منها:

أ- الصبغة الماتية:

وهي عبارة عن مسحوق أو بلورات ذات لون جوزي غامق يستخرج من الفحم الحجري بمساعدة بعض الحوامض. ويمكن أن يحل في الماء السلخن بنسبة مائة غرام من هذه البلورات لكل لنر من الماء.

ب-الصيغة الكمولية:

تتكون من أصبغة مطولة بالكحول وينطقى هذا الصباغ حين تعرضه للشمس، كما لا يتسرب في الألياف كالصباغ المائي، ويمكن إضافة كمية قليلة من الكماليكا.

ج- الصباغ الماتع لنمند الألياف:

ويحل هذا الصباغ بواسطة الأسيتون مما يجعل له خاصية منع تمدد الألياف. وهذا الصباغ باهت اللون وشفاف، ونظراً لسرعة جفافه فهو لا يتسرب في الخشب، ويمكن استعماله بطريقة الرش أو التفطيس.

لامتات الشفافة

تستخدم الدهانات الشفافة للأخشاب الغالية الثمن ذات الألياف الجميلة للمحافظة على ظهور الليافها واضحة وجميلة وإعطاء سطوحها نعومة ولمعاناً. هناك أتواع من الدهانات الشفافة منها:

1- الكماليكا (الشلك):

الكماليكا مادة تقرزها حشرة تسمى (كوكاس لاكا) ويحصل عليها بكشط هذه الإقرازات عن فروع الأشجار ثم غملها بالماء. وبعدها تجفف لتنتج على شكل قشور. لتحضير الكماليكا، نذاب بالكحول الأثبلي وذلك بنمبة أثنين باوند لكل جالون أي (906 غرام/ جالون).

تطلى الكماليكا بولسطة فرد الرش وكذلك بالقطن والشاش (الأسطبين).

وعند استعمال الكماليكا بجب الانتباء الي ما يلي:

- حفظك الكماليكا المحلولة في أوعية زجاجية بعيدة عن الحرارة.
 - التأكد من أن السطح جاف قبل استعمال الكماليكا.
 - رش الكماليكا بسرعة لأنها سريعة الجفاف.
- تفادي استعمال الرواسب الذي قد تتكون في قعر أرعية حفظ
 الكماليكا.

2- دهان اللاكر:

وهو ذلك النوع من الدهان الذي يجف بسرعة عن طريق التبخر تاركاً طبقة رقيقة شفافة على السطح المدهون، ويحل بواسطة التتر. وفيما يلي بعض مميزات وخواص دهان اللاكر:

- سريع المفاف.
- قشرة الدهان الناتجة تقاوم الزبوت والماء.
- لا يطلى بالفرشاة بل بواسطة فرد الرش.
 - بعطى أسطحاً لامعة وناعمة بعد جفافه.
 - سهولة رشه في السطح.
 - قدرته على اللمعان.
 - مقومته للماء والكحول.

وهناك نوعان من دهان اللاكر هما:

- لاكرشفاف.
- لاكر معتم (ديوكو).

3- **تار**نیش:

وهو عبارة عن سائل غليظ القوام يكسب السطح المدهون به طبقة رقيقة شفافة بعد جفافه. وهناك أنواع من الغرنيش منها:

- الفرنیش الزیتی: یترکب من صمغ مذاب فی الزیت الحار المضاف إلیه المخفف الخاص به ویدهن بواسطة الفرشاة.
- الفرنيش المائي: وهو عبارة عن صمغ مذاب في الماء يجف بعد الدهان، ويتبخر الماء تاركاً سطحاً صلباً.

فرد قرش (مستس الرش)

يستعمل فرد الرش كجزء من وحدة الرش، لرش ودهان المشغولات الخشبية بالدهانات الشفافة والأصباغ بعد إذابتها بالمحاليل لتكون سهلة الدهان والتماسك على المشغولات.

• أتواع قرد الرش:

هناك نوعان لفرد الرش هما:

1- فرد الرش بطريقة المنتفط: يتم فيه مزج الهواء مع الدهان داخل فوهة الفاقة (مكان خروج الدهان) كما هو مبين في الشكل (12). وتبين الأرقام على الشكل ما يلى:


- 1. الهواء.
- 2. الدمان.
- 3. منطقة الاختلاط.



شكل (12) أود الرش بطريقة الضفط

2- فرد الرش بطريقة الشفط: يتم اختلاط الهواء المضغوط مع الدهان في هذا النوع عند مخرج الفالة ويقال لها منطقة الاختلاط كما هو مبين في الشكل (13). وتبين الأرقام على الشكل ما يلي:

- ا. ظهواء.
- 2. الدمان.
- 3. منطقة الاختلاط.



شكل (13) قرد تارش بطريقة تشقط

طریقة استصال فرد قرش:

تعتمد جودة عملية الدهان بغرد الرش على مهارة الصمائع وخبرته في للدهان ولخنيار أولويات الأسطح العراد رشها، ويجب إنباع الخطوات للتالية:


- 1- التأكد من نظافة الغرد قبل الاستعمال.
- 2- تصفية الدهان قبل الاستعمال بواسطة قطعة قماش.
 - 3- أن يكون الضغط على الزناد متساوياً.

4- أن يكون اتجاه الرش متعامداً مع السطح كما هو مبين في الشكل (14).




شكل (14) لتجاه قرش قمتعامد مع قسطح

 5- يجب تحريك الفرد بشكل متواز مع السطح سواء كان السطح مستوياً أو منحنياً كما هو ميين في الشكل (15) والشكل (16).




شكل (15) تحريك فرد الرش موازياً للسطح المستوي



شكل (16) تحريك قفرد موتزياً للسطح قمنحني

تنظیم خروج الدهان (تعییر الفرد):

يمكن تعيير فرد الرش حسب الأسطح المراد رشها وذلك للتحكم بكمية الدهان والهواء الخارج منه. ويبين الشكل (17) خروج الدهان عند رش السطوح الكبيرة بعد تعييره وضبطه.



شكل (17) تعيير فقرد لرش فسطوح فكبيرة

كما يبين الشكل (18) كيفية خروج الدهان من فرد الرش عند رش الأسطح للصغيرة.



شكل (18) تعيير فقرد لرش فسطوح فصفيرة

أما الشكل (19) فيبين كيفية رش الزوليا.



-296-

تنظیف فرد الرش بعد الاستصال:

لتتظيف فرد الرش يجب استعمال إحدى مواد التحليل (المذيب) الخاصة بنوع الدهان التي تستسل في الرشاش وذلك بوضعها بدلاً من الدهان والضغط على الزناد فيخرج المذيب من الصمام فينظفه من الدهان.

ويغضل فك فالة الغرد ليتم غسلها بالمذيب وتجفيفها تماماً.

مصادر الهواء المضغوط المستعمل في الرشاشات

مصادر الهواء المضغوط:

هناك عدة مصادر للهواء المضغوط منها:


1-ضاغطة الهواء الكهربائية: وهي عبارة عن مكبسين يعملان على ضغط الهواء داخل خزان أسطواني يديرها محرك كهربائي مزود بمفتاح أوتوماتيكي قابل المتعيير حسب الضغط المطلوب. واشدة الضغط ولوجود كمية من الرطوبة في الهواء يتكثف البخار في الأسطوانة وتتجمع الرطوبة المكثفة في أسفل الأسطوانة، وينبغي تقريفها بين الحين والأخر من فتحة ترجد في أسفلها.

وهناك نوع آخر عبارة عن رشاش مزود بمحرك كهربائي ومروحة صغيرة تولد الضغط حيث يرش الدهان مباشرة عند التوصيل بالتيار الكهربائي. 2- وهناك علب دهان جاهزة كما هو مبين في الشكل (20) مملوءة بالمغاز الذي يوضع فيها على شكل ساتل بعد تبريده ومزجه بمادة الدهان.

و الأرقام المبينة على الشكل تمثل:

- الزر (الضاغط).
 - 2. الصمام.

- 3. الرذاذ.
- 4. كرة التحريك.
- الدهان السائل الممزوج بالغاز.
 - 6. للغاز.



شكل (20) علبة دهان مضغوطة

جهاز تصفیة الهواء من الرطویة:

يطق هذا الجهاز على الحائط ويوصل بمزود الهواء الناتج من الضاغطة ليتم تتقيته من الرطوبة قبل أن ينتقل بواسطة الخرطوم إلى الرشاش. ويجب تقريغ الماء من الجهاز بين الحين والآخر.

منظم الضغط:

لما كان من الواجب أن يكون الضغط الوارد إلى الرشاش منتظماً وبعقدار ثابت دائماً وجب أن يمر الهواء المضغوط داخل جهاز ليخرج منه بكمية متساوية في جميع الحالات. كما أن لكل نوع من الدهان ضغط خاص يحدد بواسطة المنظم الخاص لهذا الغرض.

• الاحتياطات الوقائية الولجب إتباعها عند الرش:

عند رش الدهان يتطاير جزء منه في الهواء على شكل رذاذ ضار للتنفس وقابل للاشتعال (لاحتواء الدهان على مواد مشتعلة) اذلك يجب انخاذ الاحتباطات التالية:

 إ~ يجب تجهيز غرفة الدهان بشفاطة الهواء تعمل على شفطه وإخراجه خارج المشغل، يديرها محرك كهربائي.

2- يجب ارتداء قناع (كمام) لتتفية الهواء من الأبخرة المتطايرة. ولهذه
 الكمامات أشكال مختلفة ومتفاوتة في الثمن.

الهراجع

- الحاوم صناعية معدات وعمليات، ميكانيك، فوزية كاظم حسين، حكمت معيد صلاق، بهتلم نعيم رمو، مؤمسة التعليم المهني، الجمهورية العراقية.
 - 2- اللحام، م. شادي أبو سريس، مكتبة المجتمع العربي للنشر عمان.
- 3- المشاغل الهندسية، عبد الفتاح حسن محمد، مكتبة المجتمع العربي النشر عمان.
- 4- سلسلة الوحدات التدريبية الصناعية المتكاملة، استعمال أجهزة القياس،
 م- محمد العنائي.
- سلسلة الوحدات التدريبية الصناعية المتكاملة، در اسة المبادئ الكهربائية
 للتيار المتناوب، م. علام الصوص.
 - 6- سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة في النجارة.







المثالسية



الأبراحمان وسندا لبلد، في السلط - مبدع المديس التجاري، تلماكس (882 8 463 469 8 984 -غلوي 962 77 565 1920 من 1824 الرمز الريدي (1112 جبل الحسين الشرقي E-mail:Moj_pub@hotmail.com





دار أجشادين للثنة المملكة العربية السب تنفن: 0096612176844 Plechaupprtest.com





عمَّان - شـــارع الســـلط - مجمع النحســِم التجاري تلفاكس: 922762 ممَّان 11121 الأرمن www.dersafa.com E-mail:safa@dersafa.com